

VISTORIA DE PERÍCIA CAUTELAR



APROVADO

Perito(a):		Digitador(a):	
Placa:		Nº Chassi:	
Nº Motor:		Nº Câmbio:	
Cidade:	SALTO	UF:	SP
Marca:	NÃO IDENTIFICADO	Modelo:	N/I
Ano:	2024	Ano Modelo:	2025
Cor:	CINZA	Combustível:	ALCOOL/GASOLINA
Nº do Lacre:	QR CODE	Hodômetro:	33195
CRLV:		Tipo de Pesquisa:	MEGA

A NATUREZA DOS EXAMES TERÁ POR OBJETIVO A CONSTATAÇÃO DA:

PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO :

A NATUREZA DOS EXAMES TERA POR OBJETIVO A CONSTATAÇÃO DA:
PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO CHASSI:
04- O que foi observado e constatado nos exames,juntamente com a pesquisa na BIN,leva o perito a inferir que a numeração do chassi encontrava-se dentro dos padrões da montadora e sem vestígios aparentes do procedimento de adulteração, sendo assim fica comprovada sua autenticidade lícita.
PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO MOTOR:
02- A numeração do motor encontrava-se dentro dos padrões da montadora e sem vestígios aparentes do procedimento de adulteração, sendo assim fica comprovada a sua autenticidade lícita.
PERICIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO CAMBIO
04- A numeração não apresentava visualização suficiente para realização de fotografias, constatação da originalidade do mesmo.
ETIQUETAS AUTO DESTRUTIVAS(OBRIGATORIAS)
DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:
07- Original
DO BATENTE COLUNA DA PORTA:
06- Original
DO PISO:
07- Original
GRAVAÇÃO DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI NOS VIDROS
PARA BRISAS:
03- Original
PORTA DIANTEIRA DIREITA:
03- Original
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:
03- Original
PORTA TRASEIRA DIREITA:
03- Original
PORTA TRASEIRA ESQUERDA:
03- Original
TRASEIRO
06- Original
REPAROS ESTRUTURAIS:
05- NO ATO DA VISTORIA O VEICULO EXAMINADO NÃO APRESENTAVA CORTES OU REPAROS NA ESTRUTURA / CARROCERIA.
LACRE DE PLACA:
04- Sem vestígios aparentes de violação
PESQUISA NOS BANCOS DE DADOS DE LEILÃO E PERDA TOTAL (INDENIZAÇÃO INTEGRAL):
05- O cliente optou por realizar as pesquisas do comercio do veiculo em leilão e perda total, nesta data e não foram encontrados registros nas empresas de bancos de dados conhecidas.O cliente foi informado também que referidos bancos são alimentados continuamente por informações oriundas das empresas leiloeiras e seguradoras, de tal sorte que a eventual não inclusão de determinado veiculo decorrerá da omissão da respectiva informação por parte da empresa a qual coube a realização do leilão ou seguradoras.razão pela qual a empresa ULTRA VISÃO PERICIAS E VISTORIAS se exime de qualquer responsabilidade, sendo assim as empresas responsáveis pela omissão das referidas informações.

FOTOS DO LAUDO:

longarina dianteira lado direito



longarina dianteira lado esquerdo



coluna porta dianteira lado direito



coluna porta traseira lado direito



longarina traseira lado direito



longarina traseira lado esquerdo



Perto(a)

Digitador(a)


Ultra Visão - SERVIÇOS DE PERÍCIAS E VISTÓRIAS SALTO - 23.606.405/0001-73
RUA DAS TRAIAS Nº11-SALTO DE SÃO JOSE /SALTO-SP
Data da Vistoria: 01/09/2025 08:43:57

FOTOS DO LAUDO: [REDACTED]

caixa step ok



coluna porta traseira lado esquerdo



coluna porta dianteira lado esquerdo





[REDACTED]
Perito(a)

[REDACTED]
Digitador(a)

Ultra Visão - SERVIÇOS DE PERÍCIAS E VISTÓRIAS SALTO - 23.606.405/0001-73
RUA DAS TRAIAS Nº11-SALTO DE SÃO JOSE /SALTO-SP
Data da Vistoria: 01/09/2025 08:43:57

DOCUMENTOS ÓPTICOS

	
	
Número do Chassi	Número de Motor
	
Número do Câmbio	Vista Dianteira
	
Vista Traseira	Foto KM

Perito(a)

Digitador(a)

Ultra Visão - SERVIÇOS DE PERÍCIAS E VISTÓRIAS SALTO - 23.606.405/0001-73
RUA DAS TRAIAS Nº11-SALTO DE SÃO JOSÉ/SALTO-SP
Data da Vistoria: 01/09/2025 08:43:57

Observação:

Importante:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo, do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão do que a SERVIÇOS DE PERÍCIAS E VISTÓRIAS SALTO INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 23.606.405/0001-73 não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais).

Perito(a)

Digitador(a)

Ultra Visão - SERVIÇOS DE PERÍCIAS E VISTÓRIAS SALTO - 23.606.405/0001-73
RUA DAS TRAIAS Nº11-SALTO DE SÃO JOSE /SALTO-SP
Data da Vistoria: 01/09/2025 08:43:57