



ASTRO VISTORIAS MOEMA
CNPJ: 24.779.906/0001-14
ENDEREÇO: RUA HELIO PELLEGRINO, 858
TELEFONE: (11) 97771-1000
DATA VISTORIA: 12/08/2026 09:10:50

Número da Vistoria



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEICULOS S/A

DADOS DO PROPRIETARIO


NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA JEEP		JEEP RENEGADE LGTD T270
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2024	2025	0	PRETA			27012
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a S VISTORIAS VEICULARES MOEMA EIRELLI não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.




LATERAL ESQUERDA




LATERAL DIREITA




PANORÂMICA



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO





ASTRO VISTORIAS MOEMA

CNPJ: 24.779.906/0001-14

ENDEREÇO: RUA HELIO PELLEGRINO, 858

TELEFONE: (11) 97771-1000

DATA VISTORIA: 12/08/2026 09:10:50

Número da Vistoria =



APROVADO


CAIXA DE AR LADO DIREITO




ETIQUETA VIS COLUNA



CHASSI



LACRE DA PLACA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



TRASEIRA DIREITA 90°






TRASEIRA ESQUERDA 90°




ETIQUETA DO CINTO



HODÔMETRO KM



ETIQUETA VIS MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO





TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA





ASTRO VISTORIAS MOEMA


CNPJ: 24.779.906/0001-14
ENDEREÇO: RUA HELIO PELLEGRINO, 858
TELEFONE: (11) 97771-1000
DATA VISTORIA: 12/08/2026 09:10:50

Número da Vistoria



APROVADO

VIDRO DIANTEIRO DIREITO



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO TRASEIRO




VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



GRAVACAO PARA BRISA






COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



PAINEL TRASEIRO INTERNO





LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



MOTOR



COLUNA TRASEIRA DIREITA 105



COLUNA CENTRAL DIREITA 117



COLUNA DIANTEIRA DIREITA 89





COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA 103



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA 112



COLUNA CENTRAL ESQUERDA 111



Vistoriador



ASTRO VISTORIAS MOEMA
CNPJ: 24.779.906/0001-14
ENDEREÇO: RUA HELIO PELLEGRINO, 858
TELEFONE: (11) 97771-1000
DATA VISTORIA: 12/08/2026 09:10:50

Número da Vistoria [REDACTED]



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE



Vistoriador

Auxiliar Conferente

