



ASTRO VISTORIAS INDIANÓPOLIS

CNPJ: 63.280.324/0001-40
ENDEREÇO: ALAMEDA DOS MARACATINS, 1366
TELEFONE: (11) 97273-1366
DATA VISTORIA: 13/08/2026 14:32:36

Número da Vistoria: [REDACTED]



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEICULOS S/A

DADOS DO PROPRIETARIO


NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA	JEEP	JEEP COMPASS LONG T
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2024	2025	0	CINZA			38628
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

no ato da vistoria documento não apresentado, valida modelo do veículo

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a ASTRO VISTORIAS não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



PANORÂMICA



LATERAL DIREITA




LATERAL ESQUERDA



DIANTEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



GRAVACAO PARA BRISA





CAIXA DE AR LADO ESQUERDO




HODÔMETRO KM



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA DO CINTO



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA





COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA 85




COLUNA CENTRAL ESQUERDA 94



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA 80



LACRE DA PLACA



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO





VIDRO TRASEIRO ESQUERDO




VIDRO TRASEIRO



TRASEIRA ESQUERDA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°



CAIXA DE AR LADO DIREITO



VIDRO TRASEIRO DIREITO






VIDRO DIANTEIRO DIREITO




COLUNA DIANTEIRA DIREITA




COLUNA CENTRAL DIREITA




COLUNA TRASEIRA DIREITA



ETIQUETA VIS COLUNA



CHASSI





COLUNA DIANTEIRA DIREITA 77



COLUNA CENTRAL DIREITA 90



COLUNA TRASEIRA DIREITA 100



CAIXA DE AR LADO DIREITO POUCO AMASSADO



ESTEPE



CAIXA DE ESTEPE





PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO




LONGARINA TRASEIRA DIREITA




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



ETIQUETA VIS MOTOR




ETIQUETA DO MOTOR






LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



COMPARTIMENTO DO MOTOR




TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



MOTOR



Vistoriador



ASTRO VISTORIAS INDIANÓPOLIS
CNPJ: 63.280.324/0001-40
ENDEREÇO: ALAMEDA DOS MARACATINS, 1366
TELEFONE: (11) 97273-1366
DATA VISTORIA: 13/08/2026 14:32:36

Número da Vistoria



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente