

COM APONTAMENTO

DADOS DO VEÍCULO



Fabricante
AUDI

Ano de fabricação
2023

Quilometragem
17941

UF veículo
SP

Modelo
I/AUDI Q3 SPB 2.0 TFSI

Ano do modelo
2024

Cor
Preta

Combustível
Gasolina



Frete 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo

RESUMO



ITENS APROVADOS

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI

NÃO CONSTA COMO ROUBADO

O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"

NÃO EXISTE ALIENAÇÃO ATIVA EM ANDAMENTO

NÃO POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO

NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA

NÃO IDENTIFICAMOS INDÍCIOS DE SINISTRO

NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO

NÃO HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES

NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS

DPVAT E IPVA ATUAIS ESTÃO QUITADOS




ITENS DE ALERTA

POSSUI DÉBITOS DE MULTAS



PROPRIETÁRIO



Documento

VISTORIA

Vistoria	ID	Data
		29/05/2026
Hora	Unidade	Cliente
15:57		
Analista	Vistoriador	Local da vistoria
		Natal / Rio Grande do Norte



ESTRUTURA

Longarina dianteira esquerda

✓ OK

Painel corta fogo

✓ OK

Torre do amortecedor dianteiro esquerdo

✓ OK

Coluna central direita

✓ OK

Coluna dianteira lado esquerdo

✓ OK

Caixa de ar lado esquerdo

✓ OK

Painel traseiro

✓ OK

Observação

⚠ Estrutura ok. Veículo possui as borrachas dos quadros das portas fixas, a verificação dos pontos de solda e possíveis reparos foi feita através da caneta de medição.

Longarina dianteira direita

✓ OK

Paralama interno esquerdo

✓ OK

Torre do amortecedor dianteiro direito

✓ OK

Coluna traseira direita

✓ OK

Coluna central lado esquerdo

✓ OK

Longarina traseira esquerda

✓ OK

Painel traseiro com assoalho do porta mala (interior)

✓ OK

Painel

✓ OK

Paralama interno direito

✓ OK

Coluna dianteira direita

✓ OK

Caixa de ar lado direito

✓ OK

Coluna traseira esquerda

✓ OK

Longarina traseira direita

✓ OK

Caixa de estepe

✓ OK



Longarina dianteira esquerda




Longarina dianteira direita



Painel



Paralama interno esquerdo



Paralama interno direito



Coluna dianteira lado direito



Coluna central lado direito



Coluna traseira lado direito



Caixa de ar lado direito



Coluna dianteira lado esquerdo



Coluna central lado esquerdo



Coluna traseira lado esquerdo





Caixa de ar lado esquerdo



Longarina esquerda traseira



Longarina traseira direita



Painel traseiro



Assoalho Porta Malas



Caixa estepe



Painel de instrumento (foto coletada do banco traseiro)



Hodômetro



Compartimento do motor



Frente 45° lado direito



Frente 45° lado esquerdo



Traseira 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo



Longarina dianteira com painel direito




Longarina dianteira com painel esquerdo



Longarina traseira com painel direito



Longarina traseira com painel esquerdo



Paralama dianteiro com torre amortecedor direita





Paralama dianteiro com torre amortecedor esquerda



Quadro porta dianteira direita



Quadro porta dianteira esquerda



Quadro porta traseira direita




Quadro porta traseira esquerda



Painel traseiro com assoalho do porta mala (interior)

PINTURA

- 01 Capô
- 02 Teto pintura
- 03 Tampa do porta malas
- 04 Paralama dianteiro esquerdo
- 05 Porta dianteira esquerda
- 06 Porta traseira esquerda
- 07 Traseira esquerda
- 08 Traseira direita
- 09 Porta traseira direita
- 10 Porta dianteira direita
- 11 Paralama dianteiro direito
- 12 Para-choque dianteiro
- 13 Para-choque traseiro



● Pintura original
 ● Pequenos riscos/Amassado
 ● Repintura
 ● Repintura com massa
 ● Avariado
 ● Não Aplicavel



Teto pintura



ETIQUETAS

Etiqueta (eta) compartimento do motor

✓ Original



Etiqueta (eta) compartimento do motor

Etiqueta (eta) coluna lado direito

✓ Original



Etiqueta (eta) coluna lado direito

VIDROS

Gravação do chassi vidro para-brisa: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação vidro porta dianteira esquerda: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação vidro porta traseira esquerda: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do vidro porta dianteira direita: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do vidro porta traseira direita: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo: Original


Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação vidro traseiro: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓



Gravação Vidro (qualquer vidro)



Gravação vidro traseiro



IDENTIFICAÇÃO

Número do motor


✓ OK

Número do chassi

✓ OK

Observação

⚠ Número do motor obstruído por componentes, é necessário suspender o veículo e ou desmontar peças para ter acesso, número do motor foi conferido através da consulta e do CRLV.




Número do motor



Número do chassi dianteira



Placa traseira



Lacre da placa



Número do chassi



Data do cinto de segurança



VEÍCULO

Modelo
I/AUDI Q3 SPB 2.0 TFSI

UF veículo
SP

Ano de fabricação
2023

Fabricante
AUDI

Ano do modelo
2024

Quilometragem
17941

Combustível
Gasolina

Cor
Preta



Frente 45° lado direito

Parecer técnico

COM APONTAMENTO

ESTRUTURA OK.

VEÍCULO COM ALGUMAS AVARIAS E INDÍCIOS DE REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA.







VEÍCULO BLINDADO E REGULARIZADO NO CRLV, FICA EM OBSERVAÇÃO A QUESTÃO DA DELAMINAÇÃO DOS VIDROS.

Observação

A vistoria veicular tem por finalidade atestar as condições estéticas do veículo, proporcionando melhor conhecimento do bem. Este documento não contempla a verificação ou aferição de componentes elétricos e mecânicos, limitando-se à identificação de eventuais luzes indicadoras no painel de instrumentos que possam sinalizar falhas ou anomalias. Os profissionais responsáveis pela vistoria não estão autorizados a realizar o desmonte de peças e acessórios, tais como acabamentos plásticos, painéis, bancos, carpetes, chicotes elétricos, entre outros, para fins de verificação de avarias, defeitos ou reparos previamente realizados no veículo — inclusive em áreas como assoalho, sem limitação a este. Dessa forma, não nos responsabilizamos por avarias, reparos, desgastes, ausência de componentes ou mau funcionamento de sistemas e acessórios que não sejam passíveis de identificação visual no momento da vistoria, bem como por quaisquer alterações ocorridas após a sua realização. Ressalta-se ainda que a presente vistoria e seu respectivo parecer técnico não sofrem influência de informações eventualmente registradas em CSV (Certificado de Segurança Veicular), tais como restrições, débitos, alienações, modificações ou classificações de monta, conforme regulamentação da SENATRAN. Adicionalmente, este documento não garante aceitação por seguradoras ou instituições financeiras, uma vez que tais entidades adotam critérios próprios de análise. O documento limita-se a fornecer subsídios técnicos para apoio à tomada de decisão entre as partes interessadas. A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo sobre o veículo examinado, não substituindo, em hipótese alguma, eventual perícia oficial a ser realizada por órgãos competentes, como o Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, não havendo responsabilidade por modificações posteriores no veículo, especialmente aquelas que envolvam chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como quaisquer alterações que possam comprometer a segurança estrutural do veículo. OBS: O veículo vistoriado pode ter sido submetido, ao longo de sua trajetória, a modificações registradas em CSV (Certificado de Segurança Veicular), conforme regulamentação da SENATRAN, tais como alteração de combustível, cor ou outras intervenções correlatas. Ressalta-se que tais modificações nem sempre são passíveis de evidência no momento da presente vistoria.



FOTOS ADICIONAIS





RESUMO

VEÍCULO



MARCA / MODELO:
AUDI / Q3 SPB 2.0 TFSI
EMPLACAMENTO:
SAO PAULO - SP

FABRICAÇÃO / MODELO:
2023 / 2024
COR:
PRETA

DADOS DA CONSULTA

ENTRADA:
[REDACTED]
DATA DA REALIZAÇÃO DA CONSULTA:
May 30, 2026 12:04:26 AM

USUÁRIO:
[REDACTED]
SOLICITADO POR:
[REDACTED]



ITENS APROVADOS

DADOS ESTADUAIS: RESTRIÇÕES	NADA CONSTA	COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO 1	NADA CONSTA	INDÍCIO DE SINISTRO 2	NADA CONSTA



ITENS ALERTAS

DADOS ESTADUAIS: MULTAS	REGISTRO DE MULTAS ENCONTRADO	DADOS ESTADUAIS: DÉBITOS	REGISTROS ENCONTRADOS: 1
-------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------



ITENS DE RESTRIÇÃO

NÃO HÁ ITENS



DADOS ESTADUAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		
DADOS CADASTRAIS			
PLACA		CHASSI	
NÚMERO DE MOTOR ORIGINAL		NÚMERO DE MOTOR ATUAL	
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO	POTÊNCIA	
CILINDRADAS		RENAVAM	
TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR	CPF	DATA DE EMISSÃO DO CRV/CRLV	14/05/2024
DATA DE LICENCIAMENTO	06/03/2026	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	NÃO INFORMADO
MUNICÍPIO/UF	SAO PAULO / SP	CPF/CNPJ Faturado:	
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO			
MARCA/MODELO	AUDI / Q3 SPB 2.0 TFSI	COR	PRETA
ANO DE FABRICAÇÃO	2023	ESPÉCIE	MISTO
ANO DO MODELO	2024	NÚMERO DE PASSAGEIROS	5
COMBUSTÍVEL	GASOLINA	CATEGORIA	PARTICULAR
SEGMENTO	NÃO INFORMADO	SUBSEGMENTO	NÃO IDENTIFICADO
PROPRIETÁRIOS			
PROPRIETÁRIO ANTERIOR	NÃO INFORMADO	PROPRIETÁRIO ATUAL	
CPF/CNPJ COMPRADOR			
FICHA TÉCNICA			
TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	UTILITARIO
PESO BRUTO TOTAL		CAPACIDADE DE CARGA	
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO		TIPO DE CARROCERIA	NAO APLICAVEL
NÚMERO DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO	CARROCERIA	NAO APLICAVEL
QUANTIDADE DE EIXOS		TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	NÃO INFORMADO	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO
COMUNICAÇÃO DE VENDA			
DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO LICENCIAMENTO	2026	INDICADOR COMUNICAÇÃO	NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS DE VENDA
RESTRIÇÕES			
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		
DÉBITOS			
CETESB	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00
DERSA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 0,00	MUNICIPAIS	R\$ 0,00
PRF	R\$ 0,00	RENAINF	R\$ 104,12
LICENCIAMENTO	R\$ 0,00	MULTAS	EXISTE DÉBITO DE MULTAS
DPVAT	R\$ 0,00		

✓	HISTÓRICO ROUBO E FURTO
	NÃO CONSTA OCORRÊNCIA





INDICIO SINISTRO

NADA CONSTA

Quando apontado como positivo, há a indicação provável que o veículo possa ter tido um acionamento em companhias de seguros por motivos diversos. Recomenda-se usar apenas como indicativo ou informação de apoio e reforça-se a necessidade de uma vistoria cautelar física com análise de estrutura para uma melhor tomada de decisão.



INDICIO SINISTRO 2

NADA CONSTA

Quando apontado como positivo, há a indicação provável que o veículo possa ter tido um acionamento em companhias de seguros por motivos diversos. Recomenda-se usar apenas como indicativo ou informação de apoio e reforça-se a necessidade de uma vistoria cautelar física com análise de estrutura para uma melhor tomada de decisão.

! Observações

- Sempre verifique o site do detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator as sanções penais.

INFORMATIVO

A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela [REDACTED] sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e/ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e [REDACTED] não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

[REDACTED] é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo [REDACTED] qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e/ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto [REDACTED] é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e/ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e/ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.

