



CONFORME

LAUDO CAUTELAR : [REDACTED]

DADOS DO CLIENTE

Nome: [REDACTED]

Telefone: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

DADOS DO VEÍCULO

Marca: BMW Modelo: 328I ACTIVE FLEX
Ano Fab. / Modelo: 2015 / 2015 Cor: CINZA
Placa: [REDACTED] Município: SAO PAULO-SP
Combustível: ALCOOL/GASOLINA KM: 16.647

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO
Chassi	[REDACTED]	[REDACTED]	✓
Motor	[REDACTED]	[REDACTED]	✓
Câmbio	[REDACTED]	[REDACTED]	

ANÁLISE DOS ITENS

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ DENTRO DOS PADRÕES

4.1 - CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS ETA - ASSOALHO

✓ 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS ETA - BATENTE DA PORTA

✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS ETA - COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5.1 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA - DIANTEIRO DIREITO

✓ 521 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.2 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA - DIANTEIRO ESQUERDO

✓ 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.3 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA - TRASEIRO DIREITO

✓ 531 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.4 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA - TRASEIRO ESQUERDO

✓ 511 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - NUMERAÇÃO "VIS" - PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.2 - NUMERAÇÃO "VIS" - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - NUMERAÇÃO "VIS" - PORTA TRASEIRA DIREITA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.6 - NUMERAÇÃO "VIS" - PORTA TRASEIRA ESQUERDA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.7 - NUMERAÇÃO "VIS" - VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.8 - NUMERAÇÃO "VIS" - VIDRO TRASEIRO (VIGIA)

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7 - CONDIÇÕES DA PLACA

✓ 801 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

✓ 702 - APRESENTA AVARIAS E REPAROS QUE NÃO AFETAM A ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



FOTOS

DIANTEIRA 45°



DIANTEIRA 45°



TRASEIRA 45°



TRASEIRA 45°



CHASSI



MOTOR




HODÔMETRO



ETIQUETA ETA MOTOR



CINTO DE SEGURANÇA



LONGARINAS



LONGARINAS



LONGARINAS



LONGARINAS



EXTRA



EXTRA



EXTRA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINAS



EXTRA



EXTRA




EXTRA



COMPARTIMENTO INTERNO



LONGARINAS



EXTRA



EXTRA



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



LATERAL



LATERAL



LATERAL



LATERAL




LATERAL



LATERAL



LATERAL



LATERAL



LATERAL



LATERAL



LATERAL



LATERAL



PLACA



PLACA




ETIQUETA ETA PORTAS




CAIXA DE AR ESQUERDA



CAIXA DE AR DIREITA



ANÁLISE ESTRUTURAL



O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim [REDACTED] por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.



INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA:



DATA DA PESQUISA: 02/02/2026



13:54:48



DATA DA IMPRESSÃO: 02/02/2026



14:45:08



BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO: **2015**
MARCA / MODELO: **BMW/328I ACTIVE FLEX**
COMBUSTÍVEL: **ALCOOL/GASOLINA**
TIPO VEÍCULO: **AUTOMOVEL**

ANO MODELO: **2015**
COR: **CINZA**
ESPÉCIE: **PASSAGEIRO**
CATEGORIA: **PARTICULAR**

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS: **[REDACTED]**
CILINDRADAS: **[REDACTED]**
CAPAC. DE CARGA: **0,00**
QTD. DE EIXOS: **0**

PROCEDÊNCIA: **NACIONAL**
POTÊNCIA: **[REDACTED]**
CMT/PBT: **[REDACTED]**

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV: **24/11/2025**
MUNICÍPIO PLACA: **SAO PAULO-SP**
CHASSI: **[REDACTED]**
TIPO CHASSI: **NORMAL**

DT LICENCIAMENTO: **[REDACTED]**
RENAVAM: **[REDACTED]**
SITUAÇÃO VEÍCULO: **EM CIRCULACAO**

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO: **Não Informado**

Nº MOTOR: **[REDACTED]**

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:
CARROCERIA:

Nº MOTOR: **[REDACTED]**

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO: **NADA CONSTA**
BLOQUEIO: **NADA CONSTA**
ADMINISTRATIVA: **NADA CONSTA**
TRIBUTÁRIA: **NADA CONSTA**

JUDICIAL: **NADA CONSTA**
FINANCEIRA: **NADA CONSTA**
RENAJUD: **NADA CONSTA**

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN: [REDACTED]

MUNICIPAIS: 0,00

DER: 0,00

POL. ROD. FEDERAL: 0,00

DERSA: 0,00

RENAINF: 0,00

CETESB: 0,00

IPVA: [REDACTED]

DPVAT: 0,00

MULTAS: [REDACTED]

LICENCIAMENTO: [REDACTED]

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: [REDACTED]

PROPRIETÁRIO ANTERIOR: [REDACTED]

COMUNICAÇÃO DE VENDA

CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS ATIVA

DATA INCLUSÃO: 09/01/2026

PROTOCOLO: [REDACTED]

TIPO DOC.: CNPJ

CPF/CNPJ: [REDACTED]

DATA VENDA: 07/01/2026

NOTA FISCAL:

GRAVAME

FINANCEIRA: NADA CONSTA

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA: [REDACTED]

MARCA/MODELO: BMW/328I ACTIVE FLEX

ANO FAB/MODELO: 2015/2015

COR: Cinza

COMBUSTÍVEL: Alcool / Gasolina

TIPO DE VEÍCULO: Automovel

ESPÉCIE: Passageiro

MUNICÍPIO / UF: SAO PAULO / SP

UF ORIGEM: SP

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR: [REDACTED]

POTÊNCIA: [REDACTED]

CAMBIO: [REDACTED]

CAP. MAX. TRAÇÃO: [REDACTED]

CILINDRADAS: [REDACTED]

TIPO CARROCERIA: NAO APLICAVEL

SITUAÇÃO CHASSI: [REDACTED]

SITUAÇÃO VEÍCULO: S

NUMERO EIXOS: [REDACTED]

PESO BRUTO TOTAL: [REDACTED]

NUM. TERC. EIXO: [REDACTED]

CAP. DE CARGA: 0.0

NUM. EIXO TRAS.: [REDACTED]

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA: SIM

ROUBO E FURTO: NÃO

RENAINF (MULTAS): NÃO

INDICADOR ALARME: NÃO

RECALL: NÃO

INDICADOR LEILÃO: NÃO

RENAJUD: NÃO

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

RECALL

 **FORAM ENCONTRADOS RECALLS PENDENTES!**

DATA REGISTRO: 16/09/2024

SITUAÇÃO: Pendente de atendimento

DESCRIÇÃO: VERIFICAR O AIRBAG DO CONDUTOR E, SE NECESSARIO, SUBSTITUIR

DATA REGISTRO: 24/10/2024

SITUAÇÃO: Pendente de atendimento

DESCRIÇÃO: VERIFICAR A PROTECAO NO CONECTOR DA BOMBA DE ARREFECIMENTO

ROUBO E FURTO

 NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

 NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

REMARKETING - HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

 NENHUM REGISTRO DE REMARKETING ENCONTRADO.

LEILÃO

 NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

 NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

 NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

HISTÓRICO DE CONSULTAS - PROVEDORES EXTERNOS

ESTE VEÍCULO FOI CONSULTADO 1 VEZES NOS ÚLTIMOS 5 ANOS.

DATAS DAS CONSULTAS: 25/11/2025

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante [REDACTED]

desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.