Laudo Cautelar

LM Locadora

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

✓ Aprovado [redacted]

Dados

Realizado Em: 27/03/2026 21:13	**O.S:** [redacted]	**CNPJ:** 13.069.529/0001-03
Vistoriador: [redacted]	**Digitador:** Nenhum digitador	**Analista:** [redacted]

Dados do solicitante/proprietário

Nome: LM Locadora	**CPF/CNPJ:** 13.069.529/0001-03

Dados do veículo

Placa [redacted]	**Marca:** FIAT	**Modelo:** TORO FREED T270 AT6	**Tipo:** CAMINHONETE
Fabricação/Modelo: 2025 / 2025	**Quilometragem:** 29390	**Cidade:** BELO HORIZONTE	**UF Atual:** MG
CRLV:	**Nº do lacre:**	**Tipo de lacre:**	**Renavam:** [redacted]

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
Chassi (BIN [redacted]	**Chassi (Atual** [redacted]
Motor (BIN [redacted]	**Motor (Atual** [redacted]
Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA	**Combustível (Atual):** ALCOOL/GASOLINA
Cor (BIN): BRANCA	**Cor (Atual):** BRANCA
Cambio (BIN):	**Cambio (Atual):**

Fotos do veiculo

Categoria AUTOMÓVEL 7075



Vidro para-brisas



Gravação vidro para-brisas



Compartimento do motor



Etiqueta VIS compartimento do motor




Torre do amortecedor dianteira esquerda



Torre do amortecedor dianteira direita



Longarina dianteira esquerda



Longarina dianteira direita



Dianteira esquerda 45 graus

LM Locadora
CNPJ: 13.069.529/0001-03
Telefone: 1111111111
E-mail: lm@lm.com.br
Rua da Alfazema, Nº 761 - Caminho das Árvores, Salvador, CEP: 41820710



Dianteira direita 45 graus



Pneu dianteiro direito (Banda de rodagem)




Pneu dianteiro esquerdo (Banda de rodagem)




Quadro da porta dianteira esquerda



Comandos da porta do motorista



Bancos dianteiros



Forro de teto interno



Console central do painel



Hodômetro KM (Foto com o veículo ligado)

LM Locadora

CNPJ: 13.069.529/0001-03

Telefone: 1111111111

E-mail: lm@lm.com.br

Rua da Alfazema, Nº 761 - Caminho das Árvores, Salvador, CEP: 41820710



Documento (CRLV)



Manuais, chaves principal e reserva



Quadro da porta traseira esquerda



Banco traseiro



Etiqueta do cinto de segurança



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)



Caixa de ar esquerda



Pneu traseiro esquerdo (Banda de rodagem)



Traseira esquerda 45 graus

LM Locadora
CNPJ: 13.069.529/0001-03
Telefone: 1111111111
E-mail: lm@lm.com.br
Rua da Alfazema, Nº 761 - Caminho das Árvores, Salvador, CEP: 41820710



Placa traseira



Lacre / QR-Code da placa traseira



Gravação do vidro traseiro



Teto externo



Quadro do porta malas



Estepe, triângulo, macaco e chave de roda



Caixa de estepe interior



Painel traseiro com assoalho do porta malas int.



Caixa de estepe exterior

LM Locadora

CNPJ: 13.069.529/0001-03

Telefone: 1111111111

E-mail: lm@lm.com.br

Rua da Alfazema, Nº 761 - Caminho das Árvores, Salvador, CEP: 41820710



Longarina traseira esquerda



Longarina traseira direita



Painel traseiro com assoalho do porta malas ext.



Traseira direita 45 graus



Pneu traseiro direito (Banda de rodagem)



Caixa de ar direita



Quadro da porta traseira direita



Quadro da porta dianteira direita



Etiqueta VIS coluna da porta dianteira direita

LM Locadora

CNPJ: 13.069.529/0001-03

Telefone: 1111111111

E-mail: lm@lm.com.br

Rua da Alfazema, Nº 761 - Caminho das Árvores, Salvador, CEP: 41820710



Número do chassi



Foto adicional 01



Foto adicional 02



Foto adicional 03



Foto adicional 04




Foto adicional 05



Foto adicional 06

Checklist

VIDROS / AUTOMÓVEL:

- CONDIÇÕES DOS VIDROS: **OK**

INTERIOR / AUTOMÓVEL:

- CONDIÇÕES DO INTERIOR: **SUJO / NECESSITA DE HIGIENIZAÇÃO**

PNEUS / AUTOMÓVEL:

- PNEU ESTEPE: **REGULAR**
- PNEU TRASEIRO DIREITO: **REGULAR**
- PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **REGULAR**
- PNEU DIANTEIRO DIREITO: **REGULAR**
- PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **REGULAR**

LM Locadora
CNPJ: 13.069.529/0001-03
Telefone: 1111111111
E-mail: lm@lm.com.br
Rua da Alfazema, Nº 761 - Caminho das Árvores, Salvador, CEP: 41820710

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS / AUTOMÓVEL:

- DOCUMENTO CRLV: **PRESENTE**
- MANUAIS: **PRESENTE**
- CHAVE RESERVA: **FALTA**
- CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
- CHAVE DE RODA: **FALTA**
- MACACO: **FALTA**
- TRIÂNGULO: **PRESENTE**
- ESTEPE: **PRESENTE**

FUNCIONAMENTO / AUTOMÓVEL:

- CÂMBIO: **FUNCIONANDO**
- AR CONDICIONADO: **FUNCIONANDO**
- MOTOR: **FUNCIONANDO**

ACESSÓRIOS / AUTOMÓVEL:

- VIDROS ELÉTRICOS: **SIM**
- TRAVA ELÉTRICA: **SIM**
- TETO SOLAR: **NÃO**
- RODAS DE LIGA LEVE: **SIM**
- RÁDIO / MULTIMÍDIA: **SIM**
- DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: **NÃO**
- KIT GÁS GNV: **NÃO**
- FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **SIM**
- ESPELHO ELÉTRICO: **SIM**
- DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **SIM**
- CÂMBIO AUTOMÁTICO: **SIM**
- PILOTO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- BANCO DE COURO: **NÃO**
- AR CONDICIONADO: **SIM**
- AIRBAG: **SIM**
- ABS: **SIM**

ESTRUTURA / AUTOMÓVEL:

- LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- CAIXA DE AR ESQUERDA: **NÃO APLICÁVEL**
- LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **NÃO APLICÁVEL**
- PAINEL TRASEIRO INTERNO: **OK ORIGINAL**
- CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **NÃO APLICÁVEL**
- COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- CAIXA DE AR DIREITA: **NÃO APLICÁVEL**
- COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

PINTURA / AUTOMÓVEL:

- CAPÔ: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- PARACHOQUE DIANTEIRO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- RETROVISOR ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- PARACHOQUE TRASEIRO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- TETO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- LATERAL TRASEIRA DIREITA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- PORTA DIANTEIRA DIREITA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- RETROVISOR DIREITO: **OK ORIGINAL**

LM Locadora
CNPJ: 13.069.529/0001-03
Telefone: 1111111111
E-mail: lm@lm.com.br
Rua da Alfazema, Nº 761 - Caminho das Árvores, Salvador, CEP: 41820710



IDENTIFICAÇÃO / AUTOMÓVEL:

- NÚMERO DO MOTOR: **OBSTRUÍDO**
- ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **NÃO APLICÁVEL**
- ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **NÃO APLICÁVEL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **NÃO APLICÁVEL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

NÚMERO DE PORTAS / AUTOMÓVEL:

- NÚMERO DE PORTAS: **4**

MODALIDADE:

- MODALIDADE: **ULTILITÁRIO**

PROCEDÊNCIA / AUTOMÓVEL:

- PROCEDÊNCIA: **REGULAR**

ELÉTRICO - HIBRIDO / AUTOMÓVEL:

- POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**
- VEÍCULO ELÉTRICO / HIBRIDO?: **NÃO**

BLINDAGEM / AUTOMÓVEL:

- VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**
- VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**

Observações Adicionais

Estrutura OK / Pintura com apontamentos
Número do motor obstruído, é necessário suspender o veículo e desmontar peças para ter acesso, número do motor foi conferido através da consulta e do CRLV
Consta registro de Restrição Tributária, conforme pesquisa.

LM Locadora
CNPJ: 13.069.529/0001-03
Telefone: 1111111111
E-mail: lm@lm.com.br
Rua da Alfazema, Nº 761 - Caminho das Árvores, Salvador, CEP: 41820710



Respo[redacted]

Emitido por: LM Locadora

AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria veicular é um documento que tem por finalidade atestar a estética do veículo, para assim promover um melhor conhecimento do bem, este documento não tem como objetivo a verificação e aferição das partes elétricas e mecânicas, limitando-se apenas ao apontamento de luzes indicadoras apresentadas no painel de instrumentos que possam representar falhas ou danos. Os nossos profissionais não estão autorizados a realizar o desmonte de peças e acessórios, tais como acabamentos plásticos, painéis, bancos, carpetes e fios, para que sejam verificadas avarias ou defeitos e eventuais reparos realizados no veículo, especialmente em assoalho, mas não se limitando a isso, não nos responsabilizamos por avarias, reparos, desgastes, ausência de peças e mal funcionamento de acessórios, que venham a ocorrer após a realização da vistoria veicular. A presente vistoria e o seu parecer técnico não sofrem influência das informações contempladas em bases público / privada, sejam elas restrições, débitos, alienações, modificações e classificações de monta que possam estar registradas em CSV (Certificado de Segurança Veicular) regulamentadas pelo SENATRAN, tal como, não garante a aceitação por seguradoras e instituições financeiras, devido ao critério técnico, limitando-se em produzir um documento que possa auxiliar na tomada de decisão entre as partes interessadas.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

LM Locadora
CNPJ: 13.069.529/0001-03
Telefone: 1111111111
E-mail: lm@lm.com.br
Rua da Alfazema, Nº 761 - Caminho das Árvores, Salvador, CEP: 41820710

[redacted]