



Dados do Cliente/Interessado

Nome: SICCS CAR

CPF/CNPJ: 0

Telefone:

E-mail:



Dados do Veículo

Marca: I

Modelo: MMC OUTLANDER 2.0 GLS

Ano Fab. / Modelo: 2018 / 2019

Cor: CINZA

Placa:

Município: ARUJA-SP

Combustível: GASOLINA

KM: 96.965

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO
Chassi			
Motor			
Câmbio			



Análise dos Itens

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI



100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR



200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE



201 - COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO



306 - NÃO CADASTRADA NA BIN

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - ASSOALHO



411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - BATENTE DA PORTA



421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - COMPARTIMENTO DO MOTOR



431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5.1 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - DIANTEIRO ESQUERDO



510 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.2 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - TRASEIRO ESQUERDO



520 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.3 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - DIANTEIRO DIREITO



530 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.4 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - TRASEIRO DIREITO



540 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PARA-BRISA



610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

AUTO VISAO COTIA VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA

CNPJ: 30.166.983/0001-00

Telefone: (11) 9684-56896

Endereço: Rua Jorge Caixe, 425
Jardim Nomura - Cotia/SP

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA TRASEIRA ESQUERDA

✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - VIDRO TRASEIRO (VIGIA)

✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.7 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA TRASEIRA DIREITA

✓ 670 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.8 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ 680 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROCERIA

⚠ 802 - APRESENTA AVARIAS E REPAROS QUE NÃO AFETAM A ESTRUTURA DA CARROCERIA

9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO / RESTRIÇÕES

✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

Observações

FOLHA DA LATERAL DIREITA COM SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA.

Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a Auto Visão Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a Auto Visão Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

AUTO VISAO COTIA VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA

CNPJ: 30.166.983/0001-00

Telefone: (11) 9684-56896

Endereço: Rua Jorge Caixe, 425
Jardim Nomura - Cotia/SP

VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



EXTRA



TRASEIRA



TRASEIRA



EXTRA



HODÔMETRO



EXTRA



EXTRA




COMPARTIMENTO DO MOTOR



EXTRA



CHASSI



EXTRA




AUTO VISAO COTIA VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA

CNPJ: 30.166.983/0001-00


Telefone: (11) 9684-56896

Endereço: Rua Jorge Caixe, 425
Jardim Nomura - Cotia/SP


ETIQUETAS ETAS (MOTOR E




MOTOR




VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



ETIQUETAS ETAS (MOTOR E



EXTRA




EXTRA




EXTRA



PLACA TRASEIRA



QR CODE



DIANTEIRA




AUTO VISAO COTIA VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA

CNPJ: 30.166.983/0001-00

Telefone: (11) 9684-56896

Endereço: Rua Jorge Caixe, 425
Jardim Nomura - Cotia/SP





INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA:



DATA DA PESQUISA: 11/08/2026



16:44:11



DATA DA IMPRESSÃO: 11/08/2026



16:52:09



RESTRIÇÕES



MULTAS E DÉBITOS



INDÍCIO DE SINISTRO



COMUNICAÇÃO DE VENDA



ROUBO E FURTO



VENDA DIRETA



LEILÃO



REMARKETING



DUPLICIDADE DE MOTOR



CHASSI REMARCADO



RENAJUD



OUTROS ALERTAS

BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO: **2018**
MARCA / MODELO: **I/MC OUTLANDER 2.0 GLS**
COMBUSTÍVEL: **GASOLINA**
TIPO VEÍCULO: **UTILITARIO**

ANO MODELO: **2019**
COR: **CINZA**
ESPÉCIE: **MISTO**
CATEGORIA: **PARTICULAR**

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS: **5**
CILINDRADAS: **1998**
CAPAC. DE CARGA: **51**
QTD. DE EIXOS: **2**

PROCEDÊNCIA: **ESTRANGEIRO**
POTÊNCIA: **160**
CMT/PBT: **359/198**

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV: **04/06/2025**
MUNICÍPIO PLACA: **ARUJA-SP**
CHASSI: **[REDACTED]**
TIPO CHASSI: **NORMAL**

DT LICENCIAMENTO: **[REDACTED]**
RENAVAM: **[REDACTED]**
SITUAÇÃO VEÍCULO: **CIRCULACAO**

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO: **Não Informado**

Nº MOTOR: **[REDACTED]**

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:

Nº MOTOR: **[REDACTED]**

CARROCERIA:

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO: **NADA CONSTA**
BLOQUEIO: **NADA CONSTA**
ADMINISTRATIVA: **NADA CONSTA**
TRIBUTÁRIA: **NADA CONSTA**

JUDICIAL: **NADA CONSTA**
FINANCEIRA: **ALIENACAO FIDUCIARIA**
RENAJUD: **NADA CONSTA**

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	0,00	MUNICIPAIS:	130,16
DER:	0,00	POL. ROD. FEDERAL:	0,00
DERSA:	0,00	RENAINF:	0,00
CETESB:	0,00	IPVA:	7.728,17
DPVAT:	0,00	MULTAS:	130,16
LICENCIAMENTO:	174,08		

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: [REDACTED]
PROPRIETÁRIO ANTERIOR: **HM CARS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS**

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA:	ALIENACAO FIDUCIARIA	CGC FINANCEIRA:	
Nº CONTRATO:	[REDACTED]	VIGÊNCIA CONTR.:	
ARRENDATÁRIO:	[REDACTED]	INFORMANTE FINAN:	NÃO DISPONÍVEL
NOME AGENTE	AYMORE CRED FIN INV SA	DT INCLUSÃO FN.:	NÃO DISPONÍVEL

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA:	[REDACTED]		
MARCA/MODELO:		ANO FAB/MODELO:	2018/2019
COR:	Cinza	COMBUSTÍVEL:	Gasolina
TIPO DE VEÍCULO:	Utilitario	ESPÉCIE:	Misto
MUNICÍPIO / UF:	ARUJA / SP	UF ORIGEM:	SP

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:	[REDACTED]	POTÊNCIA:	160
CAMBIO:	[REDACTED]	CAP. MAX. TRAÇÃO:	359.0
CILINDRADAS:	1998	TIPO CARROCERIA:	NAO APLICAVEL
SITUAÇÃO CHASSI:	N	SITUAÇÃO VEÍCULO:	S
NUMERO EIXOS:	2	PESO BRUTO TOTAL:	198.0
NUM. TERC. EIXO:		CAP. DE CARGA:	51.0
NUM. EIXO TRAS.:			

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA:	NÃO	ROUBO E FURTO:	NÃO
RENAINF (MULTAS):	SIM	INDICADOR ALARME:	NÃO
RECALL:	NÃO	INDICADOR LEILÃO:	NÃO
RENAJUD:	NÃO		

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA**

RESTRIÇÃO 2: **SEM RESTRICAO**

RESTRIÇÃO 3: **SEM RESTRICAO**

RESTRIÇÃO 4: **SEM RESTRICAO**

RECALL

✓ NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

ROUBO E FURTO

✓ NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**AUTO VISAO COTIA VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.