

**S VISTORIAS CACHOEIRINHA**

CNPJ: 10.265.087/0001-82
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PAULO I, 1082
TELEFONE: (11) 39384-100
DATA VISTORIA: 07/08/2026 10:15:56

Número da Vistoria

**VISTORIA CAUTELAR**

CLIENTE:

BASILE

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME

CPF/CNPJ

TELEFONE

NÃO INFORMADO

E-MAIL

NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam

Placa

Nº Chassi

Tipo Veículo

Combustível

Fabricante

Modelo

Ano Fab.

Ano Mod.

Capacidade

Cor

Nr.Motor

Nr.Câmbio

Kilometragem

Nº do Chassi do veículo

Nº do Chassi no Cadastro

Nº do Motor no Veículo

Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	

**OBSERVAÇÃO:**

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a CACHOEIRINHA PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.




S VISTORIAS CACHOEIRINHA

CNPJ: 10.265.087/0001-82
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PAULO I, 1082
TELEFONE: (11) 39384-100
DATA VISTORIA: 07/08/2026 10:15:56

Número da Vistoria



DOC. DO VEÍCULO



TRASEIRA ESQUERDA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



PANORÂMICA






S VISTORIAS CACHOEIRINHA

CNPJ: 10.265.087/0001-82
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PAULO I, 1082
TELEFONE: (11) 39384-100
DATA VISTORIA: 07/08/2026 10:15:56


Número da Vistoria: [REDACTED]




LACRE DA PLACA




GRAVAÇÃO DOS VIDROS




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA CENTRAL DIREITA





S VISTORIAS CACHOEIRINHA

CNPJ: 10.265.087/0001-82

ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PAULO I, 1082

TELEFONE: (11) 39384-100

DATA VISTORIA: 07/08/2026 10:15:56


Número da Vistoria = [REDACTED]




COLUNA DIANTEIRA DIREITA




COLUNA TRASEIRA DIREITA



ETIQUETA DO CHASSI



MOTOR



CHASSI



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA





S VISTORIAS CACHOEIRINHA

CNPJ: 10.265.087/0001-82

ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PAULO I, 1082

TELEFONE: (11) 39384-100

DATA VISTORIA: 07/08/2026 10:15:56

Número da Vistoria = [REDACTED]



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO






S VISTORIAS CACHOEIRINHA

CNPJ: 10.265.087/0001-82
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PAULO I, 1082
TELEFONE: (11) 39384-100
DATA VISTORIA: 07/08/2026 10:15:56

Número da Vistoria:



CAIXA DE AR LADO DIREITO



HODÔMETRO KM



Vistoriador



S VISTORIAS CACHOEIRINHA
CNPJ: 10.265.087/0001-82
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PAULO I, 1082
TELEFONE: (11) 39384-100
DATA VISTORIA: 07/08/2026 10:15:56

Número da Vistoria



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente