PLENAVER
CNPJ: 22.749.502/0001-52
ENDEREÇO: RUA TAMOIOS, 328
TELEFONE: (11) 50314-102
DATA LAUDO: 04/08/2026 15:40:29

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:	COLLECTION TOYOTA CONSOLACAO

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
[redacted]		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				ALCOOL/GASOLINA	TOYOTA	TOYOTA CCROSS XRE 20
Ano Fab.	**Ano Mod.**	**Capacidade**	**Cor**	**Nr.Motor**	**Nr.Câmbio**	**Kilometragem**
2024	2025	0	PRATA	[redacted]		58161

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

✓	RESTRIÇÕES ESTADUAL
✓	MULTAS E DEBITOS
✓	LEILÃO
✓	SINISTRO
✓	HISTORICO DE ROUBO E FURTO
–	HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR
–	HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR
⚠	ATENTE-SE PARA **HISTORICO DE CONSULTAS**

OBSERVAÇÃO:

NÚMERO DO MOTOR PARCIALMENTE CADASTRADO NA BASE BIN, NÚMERO COLETADO NO BLOCO [redacted]

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a PLENAVER VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.		
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	⚠ ATENÇÃO	222 Numeração registrada na BIN,coincide apenas parcialmente com a numeração que consta no motor,podendo ser exigido por parte do Órgão de Trânsito a regularização.
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	

PLENAVER
CNPJ: 22.749.502/0001-52
ENDEREÇO: RUA TAMOIOS, 328
TELEFONE: (11) 50314-102
DATA LAUDO: 04/08/2026 15:40:29

Número do Laudo [redacted]

APROVADO


DIANTEIRA



TRASEIRA



DOC. DO VEÍCULO



PANORÂMICA



LATERAL ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



PLENAVER
CNPJ: 22.749.502/0001-52
ENDEREÇO: RUA TAMOIOS, 328
TELEFONE: (11) 50314-102
DATA LAUDO: 04/08/2026 15:40:29

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

CAIXA DE AR LADO DIREITO



LATERAL DIREITA



LACRE DA PLACA




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



PLENAVER
CNPJ: 22.749.502/0001-52
ENDEREÇO: RUA TAMOIOS, 328
TELEFONE: (11) 50314-102
DATA LAUDO: 04/08/2026 15:40:29

Número do Laudo = [redacted]

APROVADO

COLUNA TRASEIRA DIREITA



ETIQUETA VIS COLUNA



MOTOR



CHASSI



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO




PLENAVER
CNPJ: 22.749.502/0001-52
ENDEREÇO: RUA TAMOIOS, 328
TELEFONE: (11) 50314-102
DATA LAUDO: 04/08/2026 15:40:29


Número do Laudo = [redacted]

APROVADO

ETIQUETA VIS MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO




TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



PLENAVER
CNPJ: 22.749.502/0001-52
ENDEREÇO: RUA TAMOIOS, 328
TELEFONE: (11) 50314-102
DATA LAUDO: 04/08/2026 15:40:29

Número do Laudo = [redacted]

APROVADO


LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM



Vistoriador

[redacted]