



RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117
TELEFONE: (11) 4198-0559
DATA VISTORIA: 17/08/2026 14:57:56

Número da Vistoria = [REDACTED]



EM
CONFORMIDADE

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

FANIN MOTORS

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME

CPF/CNPJ

TELEFONE

E-MAIL

NÃO INFORMADO

NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	GASOLINA/ELETRICO	LAND ROVER	ILR LR RRS PHEV AB
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2024	2025	[REDACTED]	CINZA	[REDACTED]	[REDACTED]	3831
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro
[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
1 - IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	✓ OK	
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
4 - LONGARINA	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DOS VIDROS:	✓ OK	
600 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700 - REGISTROS/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a EDUARDO & ROBSON AUTOMOVEIS LTDA - EPP não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117

TELEFONE: (11) 4198-0559

DATA VISTORIA: 17/08/2026 14:57:56

Número da Vistoria



EM
CONFORMIDADE

DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA ESQUERDA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°





RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117

TELEFONE: (11) 4198-0559


DATA VISTORIA: 17/08/2026 14:57:56

Número da Vistoria



EM
CONFORMIDADE

CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA





RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117

TELEFONE: (11) 4198-0559

DATA VISTORIA: 17/08/2026 14:57:56

Número da Vistoria



EM
CONFORMIDADE

COLUNA CENTRAL DIREITA



PPF

COLUNA TRASEIRA DIREITA



PPF



PPF



PPF





RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117

TELEFONE: (11) 4198-0559

DATA VISTORIA: 17/08/2026 14:57:56

Número da Vistoria



EM
CONFORMIDADE

PPF



PPF



PPF



PPF



PPF



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA





RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117

TELEFONE: (11) 4198-0559

DATA VISTORIA: 17/08/2026 14:57:56

Número da Vistoria



EM
CONFORMIDADE

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA





RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117

TELEFONE: (11) 4198-0559

DATA VISTORIA: 17/08/2026 14:57:56

Número da Vistoria = [REDACTED]




EM
CONFORMIDADE


LONGARINA TRASEIRA DIREITA



ETIQUETA DO MOTOR




CHASSI




GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA DO CHASSI



ETIQUETA DO CINTO





RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117

TELEFONE: (11) 4198-0559


DATA VISTORIA: 17/08/2026 14:57:56

Número da Vistoria



EM
CONFORMIDADE

LACRE DA PLACA




CARROCERIA



MOTOR



DOC. DO VEÍCULO



HODÔMETRO KM



Vistoriador

