

Modelo do veículo: HB20 1.6A COMF





VISTORIA CAUTELAR



Car Expert

Placa:



Laudo

Consulta



Vistoria Cautelar



Modelo:
HB20 1.6A COMF

Combustível:
ALCOOL/GASOLINA

UF:
SP
Km:
152909

Cor:
PRETA

Capacidade:

Ano de fabricação:
2018

Ano do modelo:
2019

Data da vistoria:
22/04/2026

Fabricante:
HYUNDAI

Conclusão gráfica



Consultas (13
itens verificados)

- Car Xp - Base Estadual | São Paulo
- Car Xp - Nacional Fabril
- Cadastro Veículo
- Car Xp - Consulta De Motor
- Car Xp - Parecer Técnico
- Car Xp - Renainf
- Car Xp - Histórico De Roubo E Furto



Frente



Traseira



Vistoria Cautelar


Condição e Numeração do Chassi

- **Chassi**- Numeração dentro dos padrões do fabricante.
 - Numeração é a mesma que consta cadastrada no BIN



Condição e Numeração do Motor

- **Motor**- Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.
 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante.



Vistoria Cautelar

CONCLUSÃO

Conclusão Final

Aprovado

PLACA

Placa

Placa e tarjeta em conformidades

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

Câmbio

Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer)

Não possui cadastro na BIN

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Original

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA

Original

ETIQUETA DO ASSOALHO

Não obrigatória

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Original/dentro padrão

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Original/dentro padrão

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Original/dentro padrão

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

Original/dentro padrão

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Original/dentro padrão

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Original/dentro padrão

Condição estrutural da carroceria

Carroceria

Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

Nenhum registro encontrado.

Vistoria Cautelar

Fotos



DOCUMENTO CRLV/CRV



SUSPENSÃO/MOLA




PNEUS TWI



PAINEL INTERNO



Hodômetro



GRAVAÇÃO DO CHASSI VIDRO

Vistoria Cautelar

Fotos



CAIXA DE AR MOTORISTA



TRILHO COLUNA CENTRAL MOTORISTA



TRILHO COLUNA TRAS MOTORISTA



TRASEIRA 45° MOTORISTA



Placa



JUNÇÃO PAINEL TRASEIRO - CAIXA DE STEP

Vistoria Cautelar

Fotos



PORTA-MALAS - CAIXA DE STEP TOTAL



ASSOALHO CENTRAL



LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA



LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO



TRILHO COLUNA TRAS PASSAGEIRO



TRILHO COLUNA CENTRAL PASSAGEIRO

Vistoria Cautelar

Fotos




ETIQUETA ETA - 1.2.3



CAIXA DE AR PASSAGEIRO



Dianteira 45° PASSAGEIRO



NUMERAÇÃO DO CAMBIO



PAINEL DIANTEIRO



COMPARTIMENTO MOTOR

Vistoria Cautelar

Fotos



ETIQUETA ETA - MOTOR




TORRE DO AMORTECEDOR MOTORISTA



TORRE DO AMORTECEDOR PASSAGEIRO



LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA





LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO



PAINEL DIANTEIRO INFERIOR

Vistoria Cautelar

Fotos





CERTIFICADO

VISTORIA CAUTELAR

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo de GRUPO SINAL, emitido pela CAR EXPERT COTIA SP.

Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados, podendo analisar os status de cada item no laudo emitido junto com este certificado de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 22/04/2026

Marca/modelo: HYUNDAI/HB20 1.6A COMF

Razão Social



EXIJA UMA CÓPIA DO LAUDO COMPLETO

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou cambio e seus acessórios, do veículo vistoriado.

Laudo

Consulta

INFORMAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ÓRGÃOS COMPETENTES. OS ÓRGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA.
- A UNIDADE COTIA - VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA.
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRANGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA.
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA COTIA - VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 24/04/2026).
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS.
- A COTIA - VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS.
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA.
- A COTIA - VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO.
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO.
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.
- A AVALIAÇÃO FUNCIONAL/ACESSÓRIOS SÃO TESTES BÁSICOS E ÚNICOS REALIZADOS APENAS NOS ITENS DESCRITOS QUANDO POSSÍVEL.
- OS RESULTADOS APONTAM AS CONDIÇÕES NO MOMENTO, NÃO SENDO REALIZADO NENHUM TESTE ELETRÔNICO/MECÂNICO ALÉM DO FUNCIONAMENTO INICIAL DESTES ITENS. PARA VERIFICAÇÃO TÉCNICA, SUGERIMOS SUBMETTER O VEÍCULO PARA ANÁLISE DE UMA OFICINA ESPECIALIZADA.
- A ANÁLISE DE PINTURA INFORMA AS CONDIÇÕES DA MESMA, MEDIANTE VERIFICAÇÃO DAS PEÇAS CONFORME DETALHADO NO CHECKLIST DA VISTORIA. PEÇAS NÃO INFORMADAS NA VISTORIA NÃO SÃO ANALISADAS. A ANÁLISE DA PINTURA NÃO AFERE SUA ORIGINALIDADE, MAS INDICA AS CONDIÇÕES DA MESMA NA REGIÃO ANALISADA. OS RESULTADOS INFORMAM AS SUAS CONDIÇÕES NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA, NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS, ARRANHÕES OU RISCOS POSTERIORES A DATA DA VISTORIA
- ESTA CAUTELAR NÃO VERIFICA SINAIS DE ALAGAMENTO NO VEÍCULO
- ESTA ANÁLISE É COMPLEMENTAR E NÃO INTERFERE NO STATUS FINAL DESTE DOCUMENTO.





RESULTADO ENCONTRADO PARA: [REDACTED]

MARCA/MODELO: HYUNDAI/HB20 1.6A COMF

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2018/2019

ORIGEM DE EMPLACAMENTO: SÃO PAULO

3 PONTOS DE ALERTA



RESUMO DAS CONSULTAS

 CAR XP - BASE ESTADUAL SÃO PAULO  CAR XP - LEILÃO BASE COMERCIAL 	 CAR XP - NACIONAL FABRIL   LEILÃO PLUS 	 CADASTRO VEÍCULO   CAR XP - INDÍCIO DE SINISTRO 	 CAR XP - CONSULTA DE MOTOR   CAR XP - SINISTRO PT 2 	 CAR XP - PARECER TÉCNICO   CAR XP - RECALL 	 CAR XP - RENAINF 	 CAR XP - HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO 	 CAR XP - GRAVAME 
--	---	--	--	---	--	---	--

DADOS DO VEÍCULO

[REDACTED]	COR: PRETA	TIPO: AUTOMOVEL
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	[REDACTED]



Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.



No Brasil existem milhares de órgãos atuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#), onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

CAR XP - BASE ESTADUAL | SÃO PAULO

[REDACTED]	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	[REDACTED]
COR: PRETA	ANO DE FABRICAÇÃO: 2018	
MUNICÍPIO/UF: SAO ROQUE/SP	TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL	
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA	MARCA/MODELO: HYUNDAI/HB20 1.6A COMF	

DADOS DO PROPRIETÁRIO - BASE ESTADUAL

[REDACTED]

RESTRIÇÕES - BASE ESTADUAL

RESTRIÇÃO FURTO:	RESTRIÇÃO BLOQUEIO GUINCHO:
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:
RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA:	RESTRIÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL: NAO CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
RESTRIÇÃO AMBIENTAL: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK	

DÉBITOS - BASE ESTADUAL



CONSTA DÉBITOS PARA A PLACA

DERSA: 0,00

DER: 0,00

DETRAN: 0,00

CETESB: 0,00

RENAINF: 0,00

MUNICIPAIS: 0,00

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL: 0,00



GRAVAME - BASE ESTADUAL



DATA DE INCLUSÃO: 09/05/2024

INTENÇÃO DE GRAVAME - BASE ESTADUAL



VEÍCULO SEM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

RESTRIÇÃO FINANCEIRA:

NOME DO AGENTE:

FINANCIADO:

Nº DO DOCUMENTO FINANCIADO:

DATA DE INCLUSÃO:

LICENCIAMENTO - BASE ESTADUAL

CRVL EXERCÍCIO ATUAL: 2025

CRVL LICENCIAMENTO ATUAL:
24/12/2025

CRVL DATA DE EMISSÃO ATUAL:
17/05/2024

COMUNICAÇÃO DE VENDA - BASE ESTADUAL

COMUNICAÇÃO: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

INCLUSÃO:

TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR:

Nº DO DOCUMENTO DO COMPRADOR:

VENDA:

NOTA:

PROTOCOLO:



ATENÇÃO NA COMPRA

CAR XP - NACIONAL FABRIL



ORIGEM EMPLACAMENTO: SÃO PAULO



MUNICIPIO/UF: SAO ROQUE/SP

FABRICANTE: HYUNDAI

MARCA/MODELO: HYUNDAI/HB20 1.6A COMF

ANO DE FABRICAÇÃO: 2018

ANO DO MODELO: 2019

TIPO: AUTOMOVEL

ESPÉCIE: PASSAGEIRO

CILINDRADAS: [REDACTED]

POTÊNCIA: [REDACTED]

Nº DE EIXOS: [REDACTED]

EIXO TRASEIRO DIF:

CAPACIDADE DE CARGA:

SEGMENTO: AUTO

SUB SEGMENTO: AU - HATCH PEQUENO

PASSAGEIROS: [REDACTED]

SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO

COR: PRETA

COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA

Nº DO MOTOR (FABRÍL): [REDACTED]

Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -

MONTAGEM

CARROCERIA/TIPO

PESO BRUTO

TERCEIRO EIXO:

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO

RENAVA

CADASTRO VEÍCULO

ANO DE FABRICAÇÃO: 2018

ANO DO MODELO: 2019

COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA

TIPO: AUTOMOVEL

ESPÉCIE: PASSAGEIRO

CARROCERIA

FABRICANTE: HYUNDAI

SEGMENTO: AUTO

SUB SEGMENTO: AU - HATCH PEQUENO

MODELO: HB20

MARCA/MODELO: HYUNDAI/HB20 1.6A COMF

COR: PRETA

TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 50 LITROS

URBANO:

RODOVIARIO: 8,2 KM/L (A)

CAR XP - CONSULTA DE MOTOR

RESPOSTA: NUMERO DE MOTOR
INFORMADO ESTA EM CONFORMIDADE
COM A BASE BIN



SEM RISCO

CAR XP - PARECER TÉCNICO



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA
O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO
QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ
ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO
DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

CAR XP - RENAINF

RESULTADO: NÃO FOI ENCONTRADA INFRAÇÃO EXIGÍVEL PARA
ESTE VEÍCULO. PERÍODO CONSULTADO: 01/01/2018 ATÉ
22/04/2026



SEM RISCO

CAR XP - HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

CAR XP - GRAVAME

PLACA:

UF DA PLACA: SP

	ANO DE FABRICAÇÃO: 2018
ANO MODELO: 2019	CÓDIGO DO AGENT
DOCUMENTO DO AGE	NOME DO AGENT
TIPO DA RESTRIÇÃO: ALIENACAO FIDUCIARIA	Nº DO CONTRAT
DATA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08/05/2028	DOCUMENTO FINANCIADO
NOME DO FINANCIAD	Nº DA RESTRIÇÃO
DATA DE INCLUSÃO: 09/05/2024	DATA DA EMISSÃO
UF DO GRAVAME: SP	



ATENÇÃO NA COMPRA

CAR XP - LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

CAR XP - INDÍCIO DE SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO

CAR XP - SINISTRO PT 2

MENSAGEM: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

CAR XP - RECALL

RESULTADO: O VEÍCULO PESQUISADO NÃO POSSUI RECALL
PENDENTE OU NÃO PERTENCE A NENHUM RECALL DIVULGADO
PELAS MONTADORAS A PARTIR DE 17/03/2011. PARA PERÍODOS
ANTERIORES, ENTRE EM CONTATO DIRETAMENTE COM O
FABRICANTE DO VEÍCULO.



SEM RISCO

 HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
22/04/2026	152909	VISTORIA CAUTELAR

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as

quando utilizadas em adequação com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.