



CONFORME

DADOS DO VEÍCULO



Placa

Fabricante
BMW

Ano de fabricação
2021

Quilometragem
80.844

UF veículo
SC

Modelo
I/BMW X5 XDRIVE45E

Ano do modelo
2022

Chassi

Cor
Cinza

Combustível
GASOLINA/ELETRICO

Motor



Frente 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo

RESUMO



ESTRUTURA



IDENTIFICAÇÃO



PINTURA



MOTOR



CHASSI



ITENS APROVADOS

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI

NÃO CONSTA COMO ROUBADO

O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"

NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS

NÃO POSSUI DÉBITOS DE MULTAS

NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA

NÃO IDENTIFICAMOS INDÍCIOS DE SINISTRO

NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO

NÃO EXISTE ALIENAÇÃO ATIVA EM ANDAMENTO

NÃO POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO

NÃO POSSUI REGISTRO DE LEILÕES

NÃO CONSTA PARECER TÉCNICO




ITENS DE ALERTA

HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES

DPVAT E/OU IPVA ATUAL NÃO ESTÁ QUITADO



PROPRIETÁRIO



Documento

Proprietário

CPF

Cidade

ITAPEMA

UF
SC

VISTORIA

Vistoria

ID

Data

30/07/2026

13:35

Unidade

AUTO VISÃO

Cliente

Analista

Local da vistoria

Balneário Camboriú / Santa Catarina



ESTRUTURA

Longarina dianteira esquerda

✓ OK

Painel corta fogo

✓ OK

Coluna dianteira direita

✓ OK

Caixa de ar lado direito

✓ OK

Coluna central lado esquerdo

✓ OK

Lateral traseira esquerda

✓ OK

Painel traseiro

✓ OK

Torre do amortecedor traseiro direito

✓ OK

Caixa de roda esquerda

✓ OK

Longarina dianteira direita

✓ OK

Torre do amortecedor dianteiro esquerdo

✓ OK

Coluna central direita

✓ OK

Lateral traseira direita

✓ OK

Coluna traseira esquerda

✓ OK

Longarina traseira esquerda

✓ OK

Estrutura teto

✓ OK

Painel traseiro com assoalho do porta mala (interior)

✓ OK

Caixa roda direita

✓ OK

Painel

✓ OK

Torre do amortecedor dianteiro direito

✓ OK

Coluna traseira direita

✓ OK

Coluna dianteira lado esquerdo

✓ OK

Caixa de ar lado esquerdo

✓ OK

Longarina traseira direita


✓ OK

Torre do amortecedor traseiro esquerdo

✓ OK

Caixa de estepe

✓ OK



Assoalho Porta Malas



Painel de instrumento (foto coletada do banco traseiro)



Hodômetro



Compartimento do motor



Frente 45° lado direito



Frente 45° lado esquerdo



Traseira 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo



Longarina dianteira com painel direito



Longarina dianteira com painel esquerdo



Longarina traseira com painel direito





Longarina traseira com painel esquerdo



Paralama dianteiro com torre amortecedor direita



Paralama dianteiro com torre amortecedor esquerda



Quadro porta dianteira direita



Quadro porta dianteira esquerda



Quadro porta traseira direita




Quadro porta traseira esquerda



Painel traseiro com assoalho do porta mala (interior)

PINTURA

- 01 Capô
- 02 Teto pintura
- 03 Tampa do porta malas
- 04 Paralama dianteiro esquerdo
- 05 Porta dianteira esquerda
- 06 Porta traseira esquerda
- 07 Paralama traseiro esquerdo
- 08 Traseira esquerda
- 09 Paralama traseiro direito
- 10 Traseira direita
- 11 Porta traseira direita
- 12 Porta dianteira direita
- 13 Paralama dianteiro direito
- 14 Para-choque dianteiro
- 15 Para-choque traseiro



- Pintura original
- Pequenos riscos/Amassado
- Repintura
- Repintura com massa
- Avariado
- Não Aplicavel



ETIQUETAS

Etiqueta (eta) compartimento do motor

✓ Original



Etiqueta (eta) compartimento do motor

Etiqueta (eta) coluna lado direito

✓ Original



Etiqueta (eta) coluna lado direito

VIDROS

Gravação do chassi vidro para-brisa: Não original

Gravação vidro porta dianteira esquerda: Original

Gravação vidro porta traseira esquerda: Original

Gravação do vidro porta dianteira direita: Original

Gravação do vidro porta traseira direita: Original

Gravação vidro traseiro: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓



Gravação Vidro (qualquer vidro)



Gravação vidro traseiro

IDENTIFICAÇÃO

Número do motor

✓ OK

Número do chassi

✓ OK

Observação

⚠ Para-brisa substituído



Número do motor



Número do chassi dianteira




Placa traseira



Lacre da placa



Número do chassi



Data do cinto de segurança



VEÍCULO

Modelo
I/BMW X5 XDRIVE45E

Chassi

Placa

UF veículo
SC

Fabricante
BMW

Combustível
GASOLINA/ELETRICO

Ano de fabricação
2021

Ano do modelo
2022

Cor
Cinza

Motor

Quilometragem
80.844

Renavam



Frente 45° lado direito

Parecer técnico

CONFORME

Observação

O serviço prestado não contempla itens relativos à estética, riscos e pequenos danos na lataria do veículo. Sendo assim a prestadora deste serviço responde por prejuízos causados a terceiros em decorrência das informações inseridas no laudo, salvo aquelas relacionadas à danos estéticos, reparos superficiais e informações oriundas do banco de dados de bases detentoras de registros de leilão/indenização integral. O laudo de vistoria cautelar não afere existência/funcionamento do sistema de airbags e nem a originalidade da quilometragem coletada no hodômetro do veículo.

O presente laudo não substitui em hipótese alguma a perícia oficial do instituto de criminalística. A validade deste laudo restringe-se ao momento do exame.







Decisão Certa

VEÍCULO

MARCA / MODELO:
BMW / X5 XDRIVE45EEMPLACAMENTO:
ITAPEMA - SCFABRICAÇÃO / MODELO:
2021 / 2022COR:
CINZA

DADOS DA CONSULTA

ENTRADA:

DATA DA REALIZAÇÃO DA CONSULTA:
30/07/2026 14:38

USUÁRIO:

SOLICITADO POR:

ANÁLISE DE MERCADO



* FOTO ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO MARCA / MODELO FIPE:
BMW / X5 XDRIVE 45E 3.0 M.SPORT AUT. (HÍB.)PREÇO FIPE:
R\$ 363.734,00PREÇO MERCADO FINANCEIRO:
R\$ 351.912,65PREÇO MERCADO BR:
R\$ 352.821,98PREÇO MERCADO :
R\$ 351.803,52

2

RESTRIÇÕES

0

MULTAS

2

DÉBITOS

0

PONTOS DE ATENÇÃO



ITENS APROVADOS

COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL	NADA CONSTA	DADOS ESTADUAIS: MULTAS	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO 2	NADA CONSTA	DECODIFICAÇÃO	NADA CONSTA
PARECER TÉCNICO	NADA CONSTA	BASE DE LEILÃO 2	NADA CONSTA
BASE DE LEILÃO 1	NADA CONSTA	BASE DE LEILÃO 3	NADA CONSTA
DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA	REMARKETING	NADA CONSTA
ROUBO/FURTO ATIVO	NADA CONSTA	INDÍCIO DE SINISTRO 1	NADA CONSTA



ITENS ALERTAS

DADOS ESTADUAIS: DÉBITOS

REGISTROS ENCONTRADOS: 2



ITENS DE RESTRIÇÃO

DADOS ESTADUAIS: RESTRIÇÕES

REGISTROS ENCONTRADOS: 1

DADOS NACIONAIS: RESTRIÇÕES

REGISTROS ENCONTRADOS: 1



DADOS ESTADUAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	EM CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		
DADOS CADASTRAIS			
PLACA		CHASSI	
NÚMERO DE MOTOR ORIGINAL		NÚMERO DE MOTOR ATUAL	
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO	POTÊNCIA	
CILINDRADAS		RENAVAM	
TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR	CPF	DATA DE EMISSÃO DO CRV/CRLV	NÃO INFORMADO
DATA DE LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	13/05/2025
MUNICÍPIO/UF	ITAPEMA / SC	CPF/CNPJ Faturado:	
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO			
MARCA/MODELO	BMW / X5 XDRIVE45E	COR	CINZA
ANO DE FABRICAÇÃO	2021	ESPÉCIE	MISTO
ANO DO MODELO	2022	NÚMERO DE PASSAGEIROS	
COMBUSTÍVEL	GAS/ELETR	CATEGORIA	NÃO INFORMADO
SEGMENTO	NÃO INFORMADO	SUBSEGMENTO	AU - SUVs
PROPRIETÁRIOS			
PROPRIETÁRIO ANTERIOR	NÃO INFORMADO	PROPRIETÁRIO ATUAL	
CPF/CNPJ COMPRADOR			
FICHA TÉCNICA			
TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	UTILITARIO
PESO BRUTO TOTAL		CAPACIDADE DE CARGA	
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO		TIPO DE CARROCERIA	NAO APLICAVEL
NÚMERO DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO	CARROCERIA	NAO APLICAVEL
QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO	TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	NÃO INFORMADO	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO
COMUNICAÇÃO DE VENDA			
DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	INDICADOR COMUNICAÇÃO	NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS DE VENDA
RESTRIÇÕES			
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	RESERVA DE DOMINIO	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		
DÉBITOS			
CETESB	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00
DERSA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 0,00
IPVA		MUNICIPAIS	R\$ 0,00
PRF		RENAINF	R\$ 0,00
LICENCIAMENTO		MULTAS	R\$ 0,00
DPVAT	R\$ 0,00		



DADOS NACIONAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	EM CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		
DADOS CADASTRAIS			
PLACA		CHASSI	
NÚMERO DE MOTOR		NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
POTÊNCIA		CILINDRADAS	
RENAVAM		DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	NÃO INFORMADO
MUNICÍPIO/UF	ITAPEMA / SC	CPF/CNPJ FATURADO	
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO			
MARCA/MODELO	I/BMW X5 XDRIVE45E	ANO DE FABRICAÇÃO	2021
ANO DO MODELO	2022	COMBUSTÍVEL	GASOLINA/ELETRICO
COR	CINZA	Espécie	MISTO
NÚMERO DE PASSAGEIROS			
DADOS DE IMPORTAÇÃO			
Procedência	ESTRANGEIRO	Situação veículo	EM CIRCULACAO
Importação	NÃO INFORMADO	Data DI	NÃO INFORMADO
Número DI	NÃO INFORMADO		
FICHA TÉCNICA			
TIPO DE MONTAGEM	NÃO INFORMADO	TIPO DE VEÍCULO	UTILITARIO
PESO BRUTO TOTAL		CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	
CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO	Nº DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO
CARROCERIA	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE EIXOS	0
TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO		
RESTRIÇÕES			
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	RESERVA_DE_DOMINIO_FILE_VEICULOS	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

✓ HISTÓRICO ROUBO E FURTO

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

✓ INDÍCIO SINISTRO

NADA CONSTA

Quando apontado como positivo, há a indicação provável que o veículo possa ter tido um acionamento em companhias de seguros por motivos diversos. Recomenda-se usar apenas como indicativo ou informação de apoio e reforça-se a necessidade de uma vistoria cautelar física com análise de estrutura para uma melhor tomada de decisão.

✓ INDÍCIO SINISTRO 2

NADA CONSTA

Quando apontado como positivo, há a indicação provável que o veículo possa ter tido um acionamento em companhias de seguros por motivos diversos. Recomenda-se usar apenas como indicativo ou informação de apoio e reforça-se a necessidade de uma vistoria cautelar física com análise de estrutura para uma melhor tomada de decisão.



CSV

O CSV (Certificado de Segurança Veicular) é um dos processos exigidos pelo Detran para protocolar mudanças que alteraram a configuração de fábrica do veículo incluso classificações ou reclassificação de monta por colisões anotadas por agentes de trânsito. Esses dados podem ser obtidos acessando o portal do Senatran, clicando no botão abaixo.

[Acessar Senatran](#)



PARECER TÉCNICO

NADA CONSTA



Este dado é gerado estatisticamente e não representa a situação final junto a companhias de seguro, visto que os critérios para aceitação são internos e exclusivos de cada companhia e não são compartilhados. Recomenda-se usar apenas como informação de apoio juntamente com os demais itens de sinistralidade.



VIN - DECODE

CHASSI DECODIFICADO CORRETAMENTE



Chassi		Localização da fábrica	ALEMANHA
Veículo	BMW X5 XDRIVE45E	Tração	NAO INFORMADO
Marca	BMW	Tipo da Carroceria	
Combustível	NAO INFORMADO	País de origem	ALEMANHA
Fabricante	NAO INFORMADO	Modelo	BMW X5 XDRIVE45E
Versão		Motor	
Ano Modelo	2022	Ano de Fabricação	2021
Portas	NAO INFORMADO	Código Fipe	
Região Geografica	ALEMANHA / IRLANDA / ROMENIA	Verificação do Serial	OK
Quantidade de eixos	NAO INFORMADO	Quantidade de Irregularidades	0
Conclusão	COMPLETA		

REMARKETING

NADA CONSTA

LOCALIZADOR DE CHASSI E MOTOR (CORTESIA)

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA



BASE DE LEILÃO 1

NADA CONSTA



BASE DE LEILÃO 2

NADA CONSTA



PREÇO MERCADO E SEGURADORAS (CORTESIA)			
Status	NÃO INFORMADO	Código Fipe	
Vigência	7/2026	Ano modelo Fipe	2022
Modelo Fipe	X5 XDRIVE 45E 3.0 M.SPORT AUT. (HÍB.)	Fabricante Fipe	BMW
Combustível Fipe	HÍBRIDO	Chassi	
Preço Fipe	R\$ 363.734,00	Preço Médio	R\$ 428,528.67
Preço Financeira	R\$ 396,440.00	Quantidade de registros	
Versão	XDRIVE45E M SPORT HIBRIDO 4X4 3.0	Cambio	AUTOMATICO
Potência		Acessório	BASICO
Portas		Configuração	

DESVALORIZAÇÃO MÉDIA (CORTESIA)			
OBS: A PRIMEIRA LINHA PERCENTUAL É REFERENTE AO ANO ANTERIOR, A SEGUNDA É REFERENTE À DESVALORIZAÇÃO TOTAL			
2025	2024	2023	2022
R\$ 433.192,00	R\$ 485.590,00	R\$ 586.409,00	R\$ 646.471,00
⬆️ -10.79%	⬆️ -17.19%	⬆️ -9.29%	OKM
	⬆️ -24.88%	⬆️ -9.29%	⬇️ 0.00%
			⬇️ 0.00%

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS (CORTESIA)	
Nome: Documento:	Data de processamento: 2025-05-13
Nome: Documento:	Data de processamento: 2025-05-13
Nome: Documento: NÃO INFORMADO	Data de processamento: 2024-10-14



PREÇO MERCADO FINANCEIRAS (CORTESIA)

VERSÃO

Marca	BMW	Modelo	X5
Código		Ano	2022
Cambio	AUTOMATICO	Combustivel	GAS./ELETR.
Configuração	SUV GRANDE	Potencia	
Acessorio	BLINDADON3	Versão	XDRIVE45E M SPORT HIBRIDO 4X4 3.0
Porta		Preço	R\$468,920.00

VERSÃO 2: 00613008-2

Marca	BMW	Modelo	X5
Código		Ano	2022
Cambio	AUTOMATICO	Combustivel	GAS./ELETR.
Configuração	SUV GRANDE	Potencia	
Acessorio	COMPLETO	Versão	XDRIVE45E M SPORT HIBRIDO 4X4 3.0
Porta		Preço	R\$420,226.00

VERSÃO 3: 00613007-0

Marca	BMW	Modelo	X5
Código		Ano	2022
Cambio	AUTOMATICO	Combustivel	GAS./ELETR.
Configuração	SUV GRANDE	Potencia	
Acessorio	BASICO	Versão	XDRIVE45E M SPORT HIBRIDO 4X4 3.0
Porta		Preço	R\$396,440.00

! Observações

- Sempre verifique o site do detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator as sanções penais.

INFORMATIVO

A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pelo [REDACTED], sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e/ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a [REDACTED] se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

[REDACTED] é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo [REDACTED] qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e/ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, [REDACTED] é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e/ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e/ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.

