Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

[redacted]

DADOS GERAIS:

DATA:	22/08/2026 10:59:27	**STATUS:**	APROVADO
CLIENTE:	[redacted]	**Nº DA VISTORIA:**	[redacted]
UNIDADE:		**VISTORIADOR:**	

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	FIAT	**MODELO/VERSÃO:**	FIAT TORO ENDUR TURB AT6
ANO FAB./MODELO:	2023/2023	**COR:**	BRANCA
PLACA:	[redacted]	**CIDADE:**	SAO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		**Nº DO MOTOR NO VEÍC.:**	[redacted]
Nº DO CHASSI NA BIN:		**Nº DO MOTOR NA BIN:**	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		**Nº DO MOTOR NO CRLV:**	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	NÃO COLETADO	**COMBUSTÍVEL:**	ALCOOL/GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	SEM REGISTRO	**KM:**	96277

100-CONDIÇÃO DA PLACA:

Placa e tarjeta em conformidades (OK).

200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.

Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

Numeração dentro dos padrões do fabricante

Numeração é a mesma que consta cadastrada no BIN

500-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:

1-DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:

Original

2-DO BATENTE DA PORTA:

Original

600-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:

1-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

Original/Dentro dos padrão

2-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

Original/Dentro dos padrão

3-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

Original/Dentro dos padrão

5-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

Original/Dentro dos padrão

7-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

Original/Dentro dos padrão

8-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

Original/Dentro dos padrão

700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

OBSERVAÇÕES GERAIS:


Esta Vistoriatrata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade SALGADO & SILVA VISTORIA LTDA- ME não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela JARDIM JAPAO, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à JARDIM JAPAO apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da JARDIM JAPAO, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente


Eu, VEJA AUTOS declaro ter recebido o seguinte da: SALGADO & SILVA VISTORIA LTDA- ME e CNPJ: 26.569.597/0001-83 e compreendo todas as informaçÃµes contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condiçÃµes do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.




FRENTE




TRASEIRA




NÚMERO DO MOTOR



VIN (NÚMERO DO CHASSI)




ETIQUETA CHASSI



ETIQUETA CINTO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CAIXA ESTEPE



NÚMERO VIDRO




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



HODÔMETRO



PLACA



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



PAINEL TRASEIRO INTERNO