



Número do laudo:



APROVADO

DADOS GERAIS:

DATA:	04/08/2026 02:16:23	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	NÃO INFORMADO	Nº DO LAUDO:	
UNIDADE:	AUTOPROVE VISTORIAS VEICULARES LTDA	VISTORIADOR:	

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	TOYOTA	MODELO/VERSÃO:	COROLLA GLI18 CVT
ANO FAB./MODELO:	2017/2018	COR:	CINZA
PLACA:		CIDADE/UF:	CAMPINAS/SP
Nº DO CHASSI NO VEÍC:		Nº DO MOTOR NO VEÍC:	
Nº DO CHASSI NA BIN:		Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO RENAVAL:		Nº DO GRV:	NÃO INFORMADO
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC:		COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	130706

1 - COMPARTIMENTO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES

3 - ETIQUETA VIS PORTA

DENTRO DOS PADRÕES

5 - FRENTE ESQUERDA

SEM REPARO APARENTE

7 - GRAVAÇÃO DO CÂMBIO

DENTRO DOS PADRÕES

9 - GRAVAÇÃO Nº VIDRO DIANTEIRO DIREITO

ORIGINAL

11 - GRAVAÇÃO Nº VIDRO FRONTAL

ORIGINAL

13 - GRAVAÇÃO Nº VIDRO TRASEIRO DIREITO

ORIGINAL

15 - PAINEL E HODÔMETRO

EM PERFECTO ESTADO

17 - TRASEIRA DIREITA

SEM REPARO APARENTE

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

2 - ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES

4 - FRENTE DIREITA

SEM REPARO APARENTE

6 - GRAVAÇÃO DO CHASSI

DENTRO DOS PADRÕES

8 - GRAVAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES

10 - GRAVAÇÃO Nº VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO

ORIGINAL

12 - GRAVAÇÃO Nº VIDRO TRASEIRO

ORIGINAL

14 - GRAVAÇÃO Nº VIDRO TRASEIRO ESQUERDO

ORIGINAL

16 - PLACA

EM PERFECTO ESTADO

18 - TRASEIRA ESQUERDA

SEM REPARO APARENTE

DESCRIÇÃO DO TIPO DE VISTORIA:

VISTORIA CAUTELAR AUTOMOTIVA



Número do Laudo:




APROVADO


VISTORIA CAUTELAR:




PINTURA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA DIREITA



FRENTE ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO CHASSI



PINTURA CAPÔ DIANTEIRO



PINTURA CAPÔ TRASEIRO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




LONGARINA CENTRO ESQUERDA




PAINEL E HODÔMETRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



GRAVAÇÃO N° VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



GRAVAÇÃO N° VIDRO TRASEIRO DIREITO



Número do Laudo:




APROVADO

VISTORIA CAUTELAI



ETIQUETA VIS PORTA



PINTURA LATERAL TRASEIRA DIREITA



FRENTE DIREITA




GRAVAÇÃO N° VIDRO FRONTAL



PINTURA PORTA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



GRAVAÇÃO N° VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



PINTURA PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO



PINTURA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



PINTURA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PLACA



Número do Laudo:



APROVADO

VISTORIA CAUTELA



PINTURA TETO




PINTURA PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA CENTRO DIREITA



GRAVAÇÃO N° VIDRO DIANTEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO DO MOTOR



GRAVAÇÃO DO CÂMBIO




PINTURA PORTA DIANTEIRA DIREITA



TRASEIRA ESQUERDA



GRAVAÇÃO N° VIDRO TRASEIRO



ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO MOTOR

Analista

Examinador

Eu, Não Informado declaro ter recebido o seguinte da: AUTOPROVE VIS TORRAS VEICULARES LTDA e CNPJ: 2486878000162 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

NULL




Número do Laudo:

[Redacted]




APROVADO



VISTORIA CAUTELA

ANÁLISE DE PINTURA



Eu, Não Informado declaro ter recebido o laudo e estou ciente de que qualquer esclarecimento futuro sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

Assinatura do Não Informado

NULL




Número do Laudo:



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

ANÁLISE ESTRUTURAL





Número do Laudo:



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

DISCLAIMER DE SERVIÇO

Este laudo trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes.

NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística.

Cabe destacar que a unidade não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização deste laudo, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria.

O resultado do laudo técnico segue critérios de avaliação estabelecidos, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação.

As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta.

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos.

Não obstante, o critério de avaliação bem como o resultado final da vistoria, independete da aceitação ou não da seguradora.

Importante notar que NÃO são examinados itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios.

A análise de pintura é realizada através de medidores digitais que informam a espessura da camada de tinta, apenas em caráter informativo de retoques ou reparos expressivos em sua lataria, que não afetam a estrutura do veículo, NÃO apontamos pequenos riscos nem desgastes na pintura.

NÃO nos responsabilizamos por defeitos ou fraudes em equipamentos de Air-Bag.

A verificação da numeração da caixa de câmbio somente é realizada e tal item está aparente, sem a necessidade de desmontar partes do veículo que tornam a gravação obstruída.

A vistoria cautelar não afere a idoneidade da quilometragem constante no hodômetro do veículo, sendo apenas registrado em caráter informativo a quilometragem aparente em seu painel de instrumentos.

Alguns itens obrigatórios e acessórios como pneus, setas, cintos e outros acessórios, são apenas informados quanto a sua existência e funcionamento mínimo, não sendo atestada calibragem ou cumprimento de normas técnicas específicas.

A análise proposta é particular, restrita exclusivamente a os itens analisados e não a vistoria regulamentada pelo CONTRAN ou a perícia realizada pelo Instituto de Criminalística.



Data/Hora: 04/08/2026
13:51:26
CNPJ: 24.868.718/0001-62



QUADRO RESUMO

✓ RESTRIÇÕES: NÃO	✗ DÉBITOS: SIM
✓ LEILÃO 2: NÃO	✓ VENDA DIRETA: NÃO
✓ REMARKETING: NÃO	✓ INDÍCIO DE SINISTRO 1: NÃO
✓ INDÍCIO DE SINISTRO 2: NÃO	✓ SINISTRO: NÃO
✓ SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	

BIN + RF



PLACA:	
PROCEDÊNCIA:	NÃO INFORMADO
CHASSI:	
RENAVAM:	
NÚMERO DO MOTOR:	
MOTOR DE FÁBRICA:	

COR	CINZA	ANO FAB/MOD	2017/2018
MARCA/MODELO	TOYOTA/COROLLA GLI18 CVT	UF/MUNICÍPIO	SP/CAMPINAS
CAP. PASSAGEIROS	5	COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA
POTÊNCIA	144	TIPO	AUTOMOVEL
CARROCERIA	NÃO APLICAVEL	CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
NÚMERO DO CÂMBIO		NÚMERO DE CARROCERIA	NÃO INFORMADO
EIXOS	2	EIXO AUXILIAR	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIF.	NÃO INFORMADO	CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO
CILINDRADAS	1798	REMARCAÇÃO DO CHASSI	NÃO
PESO BRUTO/CMT	167/167	SITUAÇÃO	CIRCULAÇÃO
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	05/06/2017	MONTAGEM	COMPLETA

RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA

DADOS DO FABRICANTE

PLACA:		DOC FATURADO:	
UF FATURADO:	SP	COMBUSTIVEL:	ALCOOL / GASOLINA
COR:	CINZA	ANO FAB/MOD:	2017/2018
MARCA/MODELO:	TOYOTA/COROLLA GLI18 CVT	CILINDRADAS:	1798
POTENCIA:	144	CAMBIO:	
MOTOR:		EIXOS:	2
NUMERO CARROCERIA:	NADA CONSTA	EIXO TRASEIRO DIF.:	NADA CONSTA
EIXO AUXILIAR:	NADA CONSTA	CMT:	167

✓ VEICULO NÃO POSSUI ROUBO/FURTO ATIVO.

✓ VEÍCULO NÃO POSSUÍ HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

BASE ESTADUAL

PLACA:		PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:		MOTOR:	
RENAVAM:		COR:	CINZA
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:	2017/2018	MUNICÍPIO/UF:	CAMPINAS/SP
QTD. PASSAGEIROS:	5	CAPACIDADE DE CARGA:	0
ESPÉCIE:	PASSEIRO	NÚMERO CARROCERIA:	NÃO INFORMADO

CÂMBIO:		EIXOS:	2
CATEGORIA:	PARTICULAR	TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMÓVEL
TIPO CARROCERIA:	INEXISTENTE	COMBUSTÍVEL:	ÁLCOOL/GASOLINA
MARCA/MODELO:	TOYOTA/COROLLA GLI18 CVT	CMT/PBT:	1,67/1,67
POTÊNCIA:	144	SITUAÇÃO:	CIRCULAÇÃO
CILINDRADAS:	1798		

RESTRIÇÕES

✓ NÃO CONSTAM RESTRIÇÕES PARA A PLACA

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
FURTO:	NADA CONSTA	OUTRAS RESTRIÇÕES	NADA CONSTA

DÉBITOS

CONSTAM DÉBITOS PARA A PLACA

ALERTA IPVA E LICENCIAMENTO:	EXISTE DEBITO IPVA OU LICENCIAMENTO	ALERTA DE MULTA:	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
VALOR DPVAT:	0,00	VALOR IPVA:	0,00
VALOR DO LICENCIAMENTO:	174,08	VALOR DAS MULTAS:	0,00

INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

ANTERIOR:	TOYOTA DO BRASIL LTDA	ATUAL:	
-----------	-----------------------	--------	--

COMPARATIVO DE COMPONENTES VEICULARES

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
CHASSI			✓OK
MOTOR			✓OK
COR	CINZA	CINZA	✓OK
COMBUSTIVEL	ALCOOL/GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓OK

GRAVAME

✓ NÃO CONSTA GRAVAME PARA ESTE VEÍCULO OU JÁ FOI BAIXADO

LEILÃO 1

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

LEILÃO 2

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

VENDA DIRETA

✓ NENHUM REGISTRO DE OFERTA DE LEILÃO

REMARKETING

✓ NENHUM REGISTRO DE REMARKETING

APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO

✓ NADA CONSTA

DETALHAMENTO DE APONTAMENTO

✓ NADA CONSTA

HISTÓRICO DE AVARIA

✓ NÃO POSSUI HISTÓRICO DE AVARIA

SINISTRO

✓ VEÍCULO NÃO POSSUI SINISTRO

INDÍCIO DE SINISTRO 1

✓ NADA CONSTA

INDÍCIO DE SINISTRO 2

VEÍCULO NÃO POSSUÍ INDÍCIO DE SINISTRO

AÇÕES TRABALHISTAS - CORTESIA

PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PERANTE AO TST, FAVOR ACESSAR:
[HTTPS://WWW.TST.JUS.BR/CERTIDAO](https://www.tst.jus.br/certidao)

turos

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente para a orientação das transações comerciais do CNPJ:

04.000.718/0001-60, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos aos associados e terceiros quando utilizadas em desacordo com o

24.868.718/0001-62, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Autocredcar limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ: 24.868.718/0001-62 em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O CNPJ: 24.868.718/0001-62 declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de prudência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.