LAUDO N:	[redacted]
DATA:	09/04/2026 09:30:39
IMPRESSÃO:	09/04/2026 11:10:30
STATUS:	Aprovado

VISTORIADO
www.alvovistoria.com.br

VISTORIA DE PROCEDÊNCIA VEICULAR

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO
ALVO VISTORIA JK (MATRIZ)	11.476.790/0001-00	Avenida Presidente Juscelino Kubitschek	8502	

CIDADE	BAIRRO	CEP	CONTATOS
São José dos Campos	Vila Industrial	12220-000	1239024415

DADOS DO VEÍCULO

PLACA:	[redacted]	ANO FAB/MOD:	2023/2024
MARCA/MODELO:	CAOACHERY/TIGGO8 16TA	RENAVAM:	[redacted]
COR:	BRANCA	LACRE:	
CHASSI BIN:	[redacted]	CHASSI:	[redacted]
MOTOR BIN:		MOTOR:	
CÂMBIO BIN:		CÂMBIO:	


Traseira 45°


Placa Traseira


DIANTEIRA 45°


RESUMO DOS DADOS NA CONSULTA


LEILÃO:	Nada consta	INDÍCIO DE SINISTRO:	Nada consta
SINISTRO:	Nada consta	ROUBO/FURTO:	Nada consta
RESTRIÇÃO:	Nada consta	RENAJUD:	Nada consta

OBSERVAÇÕES GERAIS



Hodômetro


Motor


Chassi


Painel traseiro


Longarina traseira esquerda



Longarina traseira direita


Painel dianteiro


Longarina dianteira esquerda


Longarina dianteira direita


Etiqueta Motor


Etiqueta Batente


VIN Vidro Parabrisa


VIN Vidro Porta dianteira esquerda


VIN VIDRO PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA.


VIN Vidro Vigia traseiro


VIN Vidro Porta dianteira direita


VIN VIDRO PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

- **Condição:** Dentro dos Padrões

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

- **Condição:** Dentro dos Padrões

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS

- **Motor:** Original
- **Assoalho:** Não Obrigatorio
- **Batente da Porta:** Original

CONDIÇÃO DA PLACA / TARJETA

- **Lacração da Placa:** Dentro dos Padrões
- **Condição de Placa e Tarjeta:** Dentro dos Padrões

IDENTIFICAÇÃO EXTRA

CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS VIN

PARABRISA:	Original
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	Original
PORTA TRASEIRA ESQUERDA / LATERAL ESQUERDA:	Original
VIGIA TRASEIRA:	Original
PORTA DIANTEIRA DIREITA:	Original
PORTA TRASEIRA DIREITA / LATERAL DIREITA:	Original

CONDIÇÃO DOS PONTOS ESTRUTURAIS DO VEÍCULO

Painel traseiro	Sem reparos	**Painel Dianteiro**	Sem reparos
Longarina dianteira esquerda	Sem reparos	**Longarina dianteira direita**	Sem reparos
Longarina traseira esquerda	Sem reparos	**Longarina traseira direira**	Sem reparos
Coluna traseira esquerda	Sem reparos	**Coluna traseira direita**	Sem reparos
Coluna dianteira esquerda	Sem reparos	**Coluna dianteira direita**	Sem reparos
Travessa traseira esquerda	Sem reparos	**Travessa traseira direita**	Sem reparos
Travessa dianteira esquerda	Sem reparos	**Travessa dianteira direita**	Sem reparos

ALVO VISTORIA

Coluna central esquerda	Sem reparos	**Coluna Central direita**	Sem reparos
Torre traseira esquerda	Sem reparos	**Torre traseira direita**	Sem reparos
Torre dianteira esquerda	Sem reparos	**Torre dianteira direita**	Sem reparos

[redacted]

O presente laudo possui caráter PARTICULAR, ANALÍTICO e INFORMATIVO do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual perícia oficial do Instituto de Criminalística, bem como eventuais perícias de SEGURADORAS por possuírem peculiaridades próprias, cabendo a elas aceitar ou não as condições do veículo da forma que melhor lhe aprouver.

A sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão do que a ALVO VISTORIA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais).

Não são analisados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios ABS, Airbags, Parte mecânica e elétrica.

ESTRUTURA:
ANALISE DE PINTURA E ITENS COMO PORTAS, CAPÔ, CRASHBOX E/OU AQUELES QUE PARA SUA SUBSTITUÇÃO NÃO NECESSITE DE REPARO ESTRUTURAL ESTÃO FORA DO PARECER TÉCNICO.

A VISTORIA CAUTELAR não possui regulamentação, cada empresa do mercado possui autonomia para definir seus próprios STATUS e nomenclaturas. Os resultados aqui apresentados refletem nosso padrão técnico de avaliação, visando a máxima transparência sobre a condição do veículo

As pesquisas realizadas para confrontar informações do veículo citado neste laudo são realizadas considerando a BASE DE INDICE NACIONAL (BIN) e é responsabilidade da empresa que contratamos o serviço de informações de dados. NÃO nos reponsabilizamos por DÉBITOS e MULTAS devido as mesmas serem oferecidas como CORTESIA conforme pesquisa anexa.