

LAUDO N:

DATA:

IMPRESSÃO:

STATUS:

24/08/2026

14:26:43

24/08/2026

14:47:52

Aprovado

VISTORIADO

www.alvovistoria.com.br



VISTORIA DE PROCEDÊNCIA VEICULAR

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL

ALVO VISTORIA JK
(MATRIZ)

CPF/CNPJ

11.476.790/0001-00

ENDEREÇO

Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek

Nº

8502

COMPLEMENTO

CIDADE

São José dos
Campos

BAIRRO

Vila Industrial

CEP

12220-000

CONTATOS

DADOS DO VEÍCULO

PLACA:



ANO FAB/MOD:

2018/2018

MARCA/MODELO:

LR/DISC SPT P240 HSE

RENAVAM:



COR:

PRETA

LACRE:


CHASSI BIN:




CHASSI:



MOTOR BIN:



MOTOR:



CÂMBIO BIN:

CÂMBIO:



Traseira 45°



Placa Traseira



Dianteira 45°

RESUMO DOS DADOS NA CONSULTA

LEILÃO:

Nada consta

INDÍCIO DE SINISTRO:

Nada consta

SINISTRO:

Nada consta

ROUBO/FURTO:

Nada consta

RESTRIÇÃO:

Nada consta


RENAJUD:

Nada consta

OBSERVAÇÕES GERAIS



Hodômetro



Motor

180409Y0011PT204



Chassi

99JCA2BX7JT205699



Painel traseiro



Longarina traseira esquerda



Longarina traseira direita




Longarina dianteira esquerda




Longarina dianteira direita



Etiqueta Motor



Etiqueta Batente




VIN Vidro Parabrisa



VIN Vidro Porta dianteira esquerda




**VIN VIDRO PORTA / LATERAL
TRASEIRA ESQUERDA.**



VIN Vidro Vigia traseiro



VIN Vidro Porta dianteira direita



**VIN VIDRO PORTA / LATERAL
TRASEIRA DIREITA**



CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

 **Condição:** Dentro dos Padrões

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

 **Condição:** Dentro dos Padrões

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS

 **Motor:** Original

 **Assoalho:** Não Obrigatorio

 **Batente da Porta:** Original

CONDIÇÃO DA PLACA / TARJETA

 **Lacração da Placa:** Dentro dos Padrões

 **Condição de Placa e Tarjeta:** Dentro dos Padrões

IDENTIFICAÇÃO EXTRA

CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS VIN

PARABRISA: Original

PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: Original

PORTA TRASEIRA ESQUERDA / LATERAL ESQUERDA: Original

VIGIA TRASEIRA: Original

PORTA DIANTEIRA DIREITA: Original

PORTA TRASEIRA DIREITA / LATERAL DIREITA: Original

CONDIÇÃO DOS PONTOS ESTRUTURAIS DO VEÍCULO

■ Painel traseiro	 Sem reparos	Painel Dianteiro	 Sem reparos
■ Longarina dianteira esquerda	 Sem reparos	Longarina dianteira direita	 Sem reparos
■ Longarina traseira esquerda	 Sem reparos	Longarina traseira direita	 Sem reparos
■ Coluna traseira esquerda	 Sem reparos	Coluna traseira direita	 Sem reparos
■ Coluna dianteira esquerda	 Sem reparos	Coluna dianteira direita	 Sem reparos
■ Travessa traseira esquerda	 Sem reparos	Travessa traseira direita	 Sem reparos
■ Travessa dianteira esquerda	 Sem reparos	Travessa dianteira direita	 Sem reparos



5085724082026142643

■ Coluna central esquerda	 Sem reparos	Coluna Central direita	 Sem reparos
■ Torre traseira esquerda	 Sem reparos	Torre traseira direita	 Sem reparos
■ Torre dianteira esquerda	 Sem reparos	Torre dianteira direita	 Sem reparos



O presente laudo possui caráter PARTICULAR, ANALÍTICO e INFORMATIVO do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual perícia oficial do Instituto de Criminalística, bem como eventuais perícias de SEGURADORAS por possuírem peculiaridades próprias, cabendo a elas aceitar ou não as condições do veículo da forma que melhor lhe aprouver.

A sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão do que a ALVO VISTORIA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais).

Não são analisados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios ABS, Airbags, Parte mecânica e elétrica.

ESTRUTURA:

ANALISE DE PINTURA E ITENS COMO PORTAS, CAPÔ, CRASHBOX E/OU AQUELES QUE PARA SUA SUBSTITUIÇÃO NÃO NECESSITE DE REPARO ESTRUTURAL ESTÃO FORA DO PARECER TÉCNICO.

A VISTORIA CAUTELAR não possui regulamentação, cada empresa do mercado possui autonomia para definir seus próprios STATUS e nomenclaturas. Os resultados aqui apresentados refletem nosso padrão técnico de avaliação, visando a máxima transparência sobre a condição do veículo

QUILOMETRAGEM / HODÔMETRO:

O histórico de leituras do hodômetro apresentado nesta pesquisa reflete apenas os dados registrados no sistema do Detran. A empresa não se responsabiliza pela exatidão, atualização ou veracidade dessas informações passadas, limitando-se à constatação da quilometragem atual apurada no momento da vistoria e não de informações do próprio histórico da consulta.

As pesquisas realizadas para confrontar informações do veículo citado neste laudo são realizadas considerando a BASE DE ÍNDICE NACIONAL (BIN) e é responsabilidade da empresa que contratamos o serviço de informações de dados. NÃO nos responsabilizamos por DÉBITOS e MULTAS devido as mesmas serem oferecidas como CORTESIA conforme pesquisa anexa.



ESPECIAL



DATA: 24/08/2026 HORA: 14H26

CONFIDENCIAL P/ CNPJ: 11.476.790/0001-00

RESUMO DA CONSULTA

BNV	✓	HISTÓRICO RF	✓	RENAJUD	✓
GRAVAME	✓	DETRAN	✓	ESTADUAL	✓
SINISTRO	✓	LEILÃO	✓		

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

	PLACA		PROCEDÊNCIA	NACIONAL
	CHASSI		Nº DO MOTOR	
	RENAVAM		TIPO	UTILITARIO
	COR	PRETA	ANO / MODELO	2018 / 2018
	FABRICANTE	LR/DISC SPT P240 HSE	MUNICÍPIO / UF	SAO JOSE DOS CAMPOS / SP
	MARCA	LR/DISC SPT P240 HSE	CAP. PASSAG.	5
	COMBUSTÍVEL	GASOLINA	POTÊNCIA	240
	CAP. DE CARGA	NÃO INFORMADO	ESPÉCIE	MISTO
	CARROCERIA	NÃO INFORMADO	CAIXA CÂMBIO	NÃO INFORMADO
	EIXO	NÃO INFORMADO	EIXO AUXILIAR	NÃO INFORMADO
	EIXO TRASEIRO	NÃO INFORMADO	CILINDRADAS	1997
	REMARC. CHASSI	NADA CONSTA	PESO BRUTO	2.5
	SITUAÇÃO	CIRCULACAO	ATUALIZAÇÃO	26/06/2026

RESTRIÇÕES

ROUBO E FURTO	VEÍCULO NÃO INDICA OCORRÊNCIA ATIVA DE ROUBO/FURTO		
RESTRIÇÃO 01	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 02	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 03	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 04	NADA CONSTA



Comunicado / Venda

NÃO CONSTA COMUNICAÇÃO DE VENDA



Kart Veículo

NÃO FOI LOCALIZADO ALTERAÇÕES DAS CARACTERÍSTICAS!



Renajud Detalhado

VEICULO NÃO POSSUI RESTRIÇÃO



Gravame

NOME FINANCIADO	RESIDEC C E INCORPORADORA LTDA	AGENTE	3336
CREDOR	FINANCEIRA ALFA SA CFI	Nº CONTRATO	SIRCAF: SIM 0
UF GRAVAME	SP	DT. CONTRATO	18/07/2018
STATUS	VEICULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO		

INFORMAÇÕES DETRAN - SP

PLACA					
PROPRIETÁRIO	EJC INTERMEDIACOES LTDA	ÚLTIMO LICENCIAMENTO	2026	+ EMITIR	EMIÇÃO LICENCIAMENTO 26/06/2026

RESTRIÇÕES			
BLOQUEIO DE FURTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO JUDICIÁRIA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO FINANCEIRA	NADA CONSTA
		RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
		RESTRIÇÃO GUINCHO	NADA CONSTA
HODÔMETRO			
DT. LEITURA	23/06/2026	LEITURA	86.177 km
DT. LEITURA	20/04/2026	LEITURA	83.738 km
DT. LEITURA	01/07/2025	LEITURA	63.001 km
DT. LEITURA	19/05/2025	LEITURA	60.483 km

INFORMAÇÕES / BASE ESTADUAL			
MARCA / MODELO	LR / DISC SPT P240 HSE	MUNICÍPIO / UF	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
FABRICAÇÃO	2018 / 2018	COR	PRETA
PLACA			
CHASSI			

RESTRIÇÕES BASE ESTADUAL			
DÉBITO MUNICIPAIS	0,00	DÉBITO IPVA	0,00
DÉBITO RENAINF	0,00	DÉBITO DEBDER	0,00
DÉBITO DERSA	0,00	DÉBITO DETRAN	0,00
DÉBITO LICENCIAMENTO	0,00	DÉBITO DPVAT	0,00
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA	RESRENAJUD	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 1	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 6	NADA CONSTA

 Comparativo	CAMPO	BASE NACIONAL	BASE ESTADUAL	SITUAÇÃO
	CHASSI			
	MOTOR			
	COR	PRETA	PRETA	
	COMBUSTÍVEL	GASOLINA	GASOLINA	

TABELA FIPE			
MODELO	DISCOVERY SPORT HSE 2.0 4X4 AUT/ FLEX	MARCA	LAND ROVER
VALOR	R\$ 118.740,00	COMBUSTÍVEL	NÃO INFORMADO
ANO FABRICAÇÃO	NÃO INFORMADO	ANO MODELO	2018
CÓDIGO FIPE	033104-0	REFERÊNCIA	AGOSTO/2026
MODELO	DISCOVERY SPORT HSE LUX. 2.0 4X4 /FLEX	MARCA	LAND ROVER
VALOR	R\$ 123.518,00	COMBUSTÍVEL	NÃO INFORMADO
ANO FABRICAÇÃO	NÃO INFORMADO	ANO MODELO	2018
CÓDIGO FIPE	033105-8	REFERÊNCIA	AGOSTO/2026
MODELO	DISCOVERY SPORT HSE 2.0 4X4 DIESEL AUT.	MARCA	LAND ROVER
VALOR	R\$ 119.608,00	COMBUSTÍVEL	NÃO INFORMADO
ANO FABRICAÇÃO	NÃO INFORMADO	ANO MODELO	2018
CÓDIGO FIPE	033127-9	REFERÊNCIA	AGOSTO/2026

DECODIFICADOR			
CHASSI		MARCA	LAND ROVER
MODELO	DISCOVERY SPORT	MONTADORA	LAND ROVER
VEÍCULO	DISCOVERY SPORT	VERSÃO	NÃO INFORMADO
CLASSIFICAÇÃO	NACIONAL	COMBUSTÍVEL	NÃO INFORMADO
ANO MODELO	2018	ANO FABRICAÇÃO	NÃO INFORMADO
PAÍS	BRASIL	REGIÃO GEOGRÁFICA	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI

INFORMAÇÃO DE SINISTRO
NADA CONSTA

OUTRAS INFORMAÇÕES DE SINISTROS

NÃO EXISTE INDÍCIO DE SINISTRO

FAROL / PARECER TÉCNICO



FÁCIL ACEITAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PERANTE O MERCADO

FAROL Principais características:

Verificação do veículo nas Bases de Dados dos maiores provedores de informação do mercado, e fornecer uma análise prévia sobre o eventual risco de aceitação do veículo, indicando se o mesmo seria de fácil, média ou difícil comercialização perante o mercado.

Obs: Em alguns casos o veículo poderá ter a aceitação saneada mediante emissão de laudo regulatório oficial (padrão INMETRO).



Venda Remarketing

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE REMARKETING PARA O VEÍCULO!



Leilão 01

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO!



Leilão 02

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO!



Leilão 03

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO!

INFORMAÇÕES / PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ATUAL



Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ: 11.476.790/0001-00, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor, incluindo a Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD). A responsabilidade da Rede Cred Auto limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ: 11.476.790/0001-00. Em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O CNPJ: 11.476.790/0001-00 declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras, o veículo sendo cadastrado em outro estado pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.