

**LAUDO DE PERICIA CAUTELAR****Aprovado**

Data: 15/06/2026

10:19:13

Nome do Cliente: **LOCALIZA RENT A CAR S.A.**

Examinador:

Fabricante/Marca: **FIAT**
Ano Fab/Mod: **2025/2025**
Cidade: **Campinas**Modelo/Versão: **MOBI/LIKE**
Cor: **Prata**

Nº Chassi físico:

Nº Chassi Bin:

Nº Motor físico:

Nº Motor Bin:

Nº Câmbio físico:

Nº Câmbio Bin:

IMPORTANTE: Em conformidade com a resolução CONTRAN 282/08, a VISION VISTORIAS E PERÍCIAS TÉCNICAS, inscrita no CNPJ sob o número 10.606.988/0001-90, declara que o veículo acima identificado, encontra-se nas seguintes condições:

NÚMERO DO CHASSI :**Sem vestígio de adulteração/ dentro dos padrões do fabricante****SITUAÇÃO DO MOTOR:****Sem vestígio de adulteração dentro dos padrões do fabricante****GRAVAÇÃO DO NÚMERO DE CHASSI NOS VIDROS:****Vidro dianteiro (para-brisa) - Original****Vidro da porta dianteira esquerda - Original****Vidro da porta traseira esquerda - Original****Vidro traseiro/vigia - Original****Vidro da porta traseira direita - Original****Vidro da porta dianteira direita - Original****CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO****Compartimento do Motor - Original****Batente da porta - Original****PLACA / TARGETA / QR CODE :****Dentro do padrão (MERCOSUL)****REPAROS ESTRUTURAIS:****Não apresenta corte ou reparação na estrutura****OBSERVAÇÕES:** PEQUENO AMASSADO NA CAIXA DE AR LADO ESQUERDO E ASSOALHO.

Eu, **LOCALIZA RENT A CAR S.A.**, declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitadas por mim.

Responsável Técnico**LAUDO NÃO SERVE PARA TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO**


T R NISTA ME CNPJ: 10.606.988/0001-90

R Adalberto Maia nº 370 - Taquaral - Campinas - SP CEP:13076-007

Telefone: (19) 33254857 Fax: ()

www.trnvision.com.br

Nº do Laudo



Laudo de Motor

Aprovado

Fabricante/Marca: **FIAT**
Modelo/Versão: **MOBI/LIKE**
Ano Fab/Mod : **2025/2025**

Data / Hora: **15/06/2026 10:18:50**
Examinador: **[REDACTED]**
Cidade: **Campinas**
Cor: **Prata**
Combustivel: **Álcool e Gasolina(Bi)**

Nº Chassi físico: **[REDACTED]**
Nº Motor físico: **[REDACTED]**

Nº Chassi Bin: **[REDACTED]**
Nº Motor Bin: **[REDACTED]**

VISION VISTORIAS E PERICIAS TÉCNICAS, inscrita no CNPJ sob o número 10.606.988/0001-90, declara que o motor acima identificado, encontra-se nas seguintes condições:

NUMERAÇÃO DO MOTOR:

Sem vestígios de adulteração dentro dos padrões do fabricante

OBSERVAÇÕES:

PEQUENO AMASSADO NA CAIXA DE AR LADO ESQUERDO E ASSOALHO.

Placa



Nº do Chassi



Nº do Motor



Responsável Técnico

Eu, **LOCALIZA RENT A CAR S.A.**, declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitadas por mim.

LAUDO NÃO SERVE PARA TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO

T R NISTA ME CNPJ: 10.606.988/0001-90
R Adalberto Maia nº 370 - Taquaral - Campinas - SP CEP:13076-007
Telefone: (19) 33254857 Fax: ()

Nº do laudo: **[REDACTED]**

www.trnvision.com.br


Nº do Chassi



Nº do Motor



Frente



Traseira




Placa



Lacre



Nº Etiqueta



Ano do Veículo



Responsável Técnico

LAUDO NÃO SERVE PARA TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO


T R NISTA ME CNPJ: 10.606.988/0001-90
R Adalberto Maia nº 370 - Taquaral - Campinas - SP CEP:13076-007
Telefone: (19) 33254857 Fax: ()
www.trnvision.com.br

Nº do Laudo [Redacted]

Nº do Câmbio




Plaqueta Identificação




Hodometro




Plaqueta Cabine




Cinto de Segurança




Nº do Vidro



Nº Eixo traseiro



3º Eixo traseiro



Responsável Técnico

LAUDO NÃO SERVE PARA TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO

T R NISTA ME

CNPJ: 10.606.988/0001-90

R Adalberto Maia nº 370 - Taquaral - Campinas - SP CEP:13076-007

Nº do Laudo




Telefone: (19) 33254857 Fax: ()
www.trnvision.com.br



LAUDO ESTRUTURAL



FOTOS



T R NISTA - ME**CNPJ:** 10.606.988/0001-90**Telefone:** (19) 3325-4857**Endereço:** Rua Adalberto Maia, 370
Taquaral - Campinas/SP

Vistoriador

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a VISION VISTORIAS não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a VISION VISTORIAS, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA:



BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO:	2025	ANO MODELO:	2025
MARCA / MODELO:	FIAT/MOBI LIKE	COR:	PRATA
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
TIPO VEÍCULO:	Não Informado	CATEGORIA:	PARTICULAR

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	0	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CILINDRADAS:	999	POTÊNCIA:	74
CAPAC. DE CARGA:		CMT/PBT:	175/135
QTD. DE EIXOS:	2		

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	23/04/2025	DT LICENCIAMENTO:	
MUNICÍPIO PLACA:	BELO HORIZONTE-MG	RENAVAM:	
CHASSI:		SITUAÇÃO VEÍCULO:	EM CIRCULACAO
TIPO CHASSI:	NORMAL		

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:	Não Informado	Nº MOTOR:	
------------------	---------------	-----------	--

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	NADA CONSTA	JUDICIAL:	NADA CONSTA
BLOQUEIO	NADA CONSTA	FINANCEIRA:	NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RENAJUD:	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA		

Atenção: veículos cadastrados em outros estados diferentes do estado de São Paulo pode haver vícios ocultos, restrições (SINISTRO), débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	RESTRICAO TRIBUTARIO	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	0,00	MUNICIPAIS:	0,00
DER:	0,00	POL. ROD. FEDERAL:	0,00
DERSA:	0,00	RENAINF:	0,00
CETESB:	0,00	IPVA:	0,00
DPVAT:	0,00	MULTAS:	0,00

LICENCIAMENTO:

Em decorrência de falhas de comunicação entre o Detran e o sistema RENAINF, sugerimos que os débitos de veículos com circulação de fora do estado de SP seja confirmado junto ao DETRAN correspondente.

INSPEÇÃO AMBIENTAL**NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL****PROPRIETÁRIO(S)**PROPRIETÁRIO ATUAL: **LOCALIZA RENT A CAR S.A.**

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

COMUNICAÇÃO DE VENDA**NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS****GRAVAME**FINANCEIRA: **NADA CONSTA****INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA****NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA****RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)**

COMUN. VENDA:	NÃO	ROUBO E FURTO:	NÃO
RENAINF (MULTAS):	NÃO	INDICADOR ALARME:	NÃO
RECALL:	NÃO	INDICADOR LEILÃO:	NÃO
RENAJUD:	NÃO		

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4:	SEM RESTRICAO

RECALL **NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.****ROUBO E FURTO** **NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO** **NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS****LEILÃO** **NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.**

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**T R NISTA - ME**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.