


APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS

NO. LAUDO:	[REDACTED]
DATA DE VISTORIA:	28/04/2026 14:07
UNIDADE:	MORUMBI
PRESTADOR DE SERVIÇO:	ARABUTAN VISTORIA VEICULAR LTDA
CNPJ:	19512287000167
CLIENTE CONTRATANTE:	CARAIGA SEMINOVOS

DADOS GERAIS DO VEÍCULO

MARCA:	VOLKSWAGEN
MODELO:	I/VW TAOS CL TSI
COR:	PRETA
ANO FABRICAÇÃO:	2022
ANO MODELO:	2022
PLACA:	[REDACTED]
RENAVAM:	[REDACTED]
KM:	39201
COMBUSTÍVEL:	FLEX

RESUMO DE STATUS



ESTE MÓDULO REALIZA A LEITURA PASSIVA DO MÓDULO ELETRÔNICO. O RESULTADO É EXATAMENTE O QUE ESTÁ GRAVADO NO MÓDULO.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A LEITURA ELETRÔNICA VIA CONECTOR OBD DA SUPER VISÃO É REALIZADA DE FORMA PASSIVA, SEM QUALQUER TIPO DE ALTERAÇÃO NO SISTEMA DO VEÍCULO OU NOS DADOS COLETADOS.
- O SISTEMA APENAS REALIZA A COLETA DOS DADOS DISPONÍVEIS NO EXATO MOMENTO DA LEITURA OBD.
- AS INFORMAÇÕES DO MÓDULO ELETRÔNICO PODEM SER ALTERADAS PELA RODAGEM DO VEÍCULO MEDIANTE LEITURA DOS SENSORES DO PRÓPRIO VEÍCULO, POR AÇÃO DE OUTROS DISPOSITIVOS DE LEITURA OBD E PORTANTO, NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR QUAISQUER ALTERAÇÕES NOS RESULTADOS. TODAS AS INFORMAÇÕES, INCLUINDO REGISTRO DE ODÔMETRO,
- CHASSI E OUTRAS CONDIÇÕES SÃO MERAMENTE INFORMATIVAS AO CONTRATANTE DA VISTORIA. PARA LEITURA COMPLETA DOS DADOS COLETADOS: ACESSAR O QR CODE ACIMA E EM CASO DE DÚVIDAS TÉCNICAS, PROCURAR UM MECÂNICO DE SUA CONFIANÇA.
- A QUANTIDADE DE INFORMAÇÕES, BEM COMO SEUS RESULTADOS E CÓDIGOS, VARIAM ENTRE AS FABRICANTES E OS MODELOS DOS CARROS.

FOTOS

Frente




Traseira



Placa




PAINEL DE INSTRUMENTOS (LIGADO)



KM



Chassi



Eu, CARAIGA SEMINOVOS, declaro ter recebido do prestador de serviço: ARABUTAN VISTORIA VEICULAR LTDA inscrita no CNPJ: 19.512.287/0001-67 e compreendido todas as informações contidas no ato da vistoria do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

Endereço: Avenida Giovanni Gronchi - MORUMBI - TEL: (11) 35010870

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 28/04/2026 14:07:55, conforme horário oficial de Brasília, por ARABUTAN VISTORIA VEICULAR LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>



Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Página 1 de 1


DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	
DATA DE VISTORIA:	28/04/2026 14:07:55
MARCA:	VOLKSWAGEN
MODELO:	I/VW TAOS CL TSI
COR:	PRETA
ANO FABRICAÇÃO:	2022
ANO MODELO:	2022
PLACA:	
RENAVAM:	
KM:	39201
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	MORUMBI
CLIENTE:	CARAIGA SEMINOVOS

APRESENTAÇÃO



KM do veículo: 39201



Chassi do veículo:

LEITOR OBD

VIN

MÓDULO CHASSIS
 MÓDULO PAINEL
 MÓDULO INJEÇÃO
 MÓDULO ABS
 MÓDULO CHASSIS
 MÓDULO AIRBAG
 MÓDULO TRANSMISSÃO
 MÓDULO CARROCERIA
 MÓDULO CHASSIS



ODÔMETRO

KM INJEÇÃO	39201
KM CARROCERIA	39201
KM TRANSMISSÃO	39201
KM CHASSIS	39201
KM PAINEL	39201
KM ABS	29435

LEITURA REALIZADA EM: 28/04/2026 13:08:20



CLIQUE AQUI PARA VER O RELATÓRIO COMPLETO

TEXTO LEGAL

A LEITURA ELETRÔNICA VIA CONECTOR OBD DA SUPER VISÃO É REALIZADA DE FORMA PASSIVA, SEM QUALQUER TIPO DE ALTERAÇÃO NO SISTEMA DO VEÍCULO OU NOS DADOS COLETADOS. O SISTEMA APENAS REALIZA A COLETA DOS DADOS DISPONÍVEIS NO EXATO MOMENTO DA LEITURA OBD. AS INFORMAÇÕES DO MÓDULO ELETRÔNICO PODERAM SER ALTERADAS PELA RODAGEM DO VEÍCULO MEDIANTE LEITURA DOS

DR AÇÃO DE OUTROS DISPOSITIVOS DE LEITURA OBD E PORTANTO, NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR
 ALTADOS. TODAS AS INFORMAÇÕES, INCLUINDO REGISTRO DE ODÔMETRO, CHASSI E OUTRAS CONDIÇÕES
 O CONTRATANTE DA VISTORIA PARA LEITURA COMPLETA DOS DADOS DO VEÍCULO: ACESSAR O QR CODE
 NICAS, PRONTO PARA O INÍCIO DA VISTORIA. A QUANTIDADE DE INFORMAÇÕES, BEM COMO SEUS
 ENTRE AS FABRICANTES E OS MODELOS DOS CARROS.

WWW.SUPERVISAO.COM


Data e Hora:

28/04/2026 13:19:27

ID da Consulta:

Código da Resposta:

Login ID:



Restrições

✓ OK



Sinistro

✓ OK

Veículo ofertado
em Leilão

✓ OK



Recall

✓ OK

Histórico de
Roubo e Furto


✓ OK

Pontos de
Atenção

✓ OK



BIN BASE NACIONAL


CÂMBIO
NÃO INFORMADOSITUAÇÃO CHASSI
NÃO INFORMADOSITUAÇÃO
CIRCULACAOMARCA / MODELO
I/VW TAOS CL TSIANO DE FABRICAÇÃO
2022MUNICÍPIO / UF
SAO PAULO/SPESPÉCIE
MISTOCARROCERIA
NÃO INFORMADOPESO BRUTO
189TERCEIRO EIXO
NÃO INFORMADOCOR
PRETAANO MODELO
2022UF
NÃO INFORMADOCILINDRADAS
1395CAP. PASSAGEIROS
5NÚMERO DE EIXOS
2COMBUSTÍVEL
ALCOOL/GASOLINATIPO DE VEÍCULO
CAMIONETAPROCÊDENCIA
ESTRANGEIRAPOTÊNCIA
150TIPO PROPRIETÁRIO
JURIDICAEIXO TRASEIRO
NÃO INFORMADO

BASE ESTADUAL

PLACA



CHASSI

CÂMBIO
NÃO INFORMADOPESO BRUTO
189MARCA / MODELO
I/VW TAOS CL TSIANO FABRICAÇÃO
2022MUNICÍPIO
SAO PAULOESPÉCIE
MISTOCARROCERIA
NÃO INFORMADOCAP. CARGA
40COR
PRETAANO MODELO
2022UF
SPCILINDRADAS
1395CAP. PASSAGEIROS
5NÚMERO DE EIXOS
2COMBUSTÍVEL
ALCOOL/GASOLINATIPO DE VEÍCULO
CAMIONETAPRECEDÊNCIA
ESTRANGEIROPOTÊNCIA
150SITUAÇÃO DO CHASSI
NORMALSITUAÇÃO
EM_CIRCULACAO



COMPARATIVO NACIONAL X ESTADUAL

Componente	BASE NACIONAL	BASE ESTADUAL	Comparativo
CHASSI			✓ Ok
MOTOR			✓ Ok
COR	PRETA	PRETA	✓ Ok
COMBUSTIVEL	ALCOOL/GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓ Ok



DECODIFICADOR DE CHASSI

CHASSI

MARCA

VW - VolksWagen

ORIGEM

IMPORTADO

MODELO

VW TAOS CL TSI

PAÍS

ARGENTINA

MOTOR

1.4

REGIÃO

ARGENTINA / CHILE / EQUADOR / PERU /
VENEZUELA

ANO MODELO

2022

CARROCERIA

NÃO INFORMADO

COMBUSTÍVEL

F



PROPRIETÁRIO

ATUAL

R MAIA COMUNICACAO LTDA



PRIMEIRO EMPLACAMENTO (CORTESIA)

DATA DO EMPLACAMENTO

19/05/2022

PLACA

UF

SP



DETRAN - PARA INFORMAÇÕES MULTAS / IPVA / LICENCIAMENTO

Acesse o site do DETRAN para verificar débitos e consultar multas vinculadas ao seu veículo.

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

GRUPO DE ALERTAS

 LEILÃO NADA CONSTA VENDA DIRETA NADA CONSTA INDICA ROUBO E FURTO ATIVO NADA CONSTA SINISTRO NADA CONSTA

GRUPO ALERTA DETALHADO

 COMUNICAÇÃO DE VENDA NADA CONSTA GRAVAME - DETALHADO (SNG) NADA CONSTA RENAJUD NADA CONSTA RESTRIÇÃO ESTADUAL NADA CONSTA RESTRIÇÃO NACIONAL NADA CONSTA RESTRIÇÃO - OUTRAS NADA CONSTA RECALL NADA CONSTA HISTÓRICO ROUBO FURTO NADA CONSTA



BASE HISTÓRICA DE TRANSFERÊNCIA (CORTESIA)

Primeiro Emplacamento: 19/05/2022 SP



SP

1 transferência(s)



Aviso: As informações exibidas são fornecidas em caráter de cortesia e possuem natureza histórica. Os dados podem estar desatualizados e não devem ser utilizados como prova única ou exclusiva na avaliação de vistoria veicular, laudos técnicos ou processos administrativos e judiciais.



RENAINF DETALHADO



MULTAS RENAINF IDENTIFICADAS

Este veículo possui 3 multas registradas no sistema RENAINF



3 multas no sistema RENAINF

Registro Nacional de Infrações de Trânsito



AVISO: Dados obtidos via integração direta com o SENATRAN. A SV Consulta não se responsabiliza por eventuais atrasos de processamento dos órgãos atuadores (delays), multas em fase de recurso ou divergências de dados de origem. Este documento tem caráter informativo e não substitui certidões oficiais para fins de transferência de propriedade.



TEXTO LEGAL

Os dados apresentados neste relatório são de acesso restrito e confidencial ao CNPJ **19.512.287/0001-67**, destinados exclusivamente como subsídio para fins lícitos de mitigação de riscos, prevenção a fraudes, validação de negócios e resguardo ao crédito. O uso em desconformidade com o ordenamento jurídico vigente implicará em responsabilidade administrativa, cível e penal por eventuais prejuízos decorrentes. A incumbência da SV CONSULTA circunscreve-se à prestação fidedigna das informações veiculares extraídas de acervos públicos e particulares responsáveis pela guarda dos dados. Os dados apresentados neste levantamento refletem os registros identificados no exato instante de sua emissão; portanto, recai sobre o CNPJ **19.512.287/0001-67** o ônus por quaisquer efeitos decorrentes de alterações ou novos lançamentos realizados após o fechamento desta consulta. O CNPJ **19.512.287/0001-67** manifesta ciência de que os dados apresentados destinam-se unicamente a subsidiar a verificação do histórico do automóvel, constituindo-se apenas como um instrumento de triagem preliminar, não sendo o fator determinante exclusivo para a transação do bem ou sua validação em processos de vistoria. Tratando-se de veículos registrados em outras unidades da federação, podem subsistir ônus não declarados, restrições, débitos ou bloqueios que passarão a constar no prontuário do automóvel somente no ato da transferência definitiva de estado. As informações apresentadas nesta pesquisa têm caráter informativo e não substituem a consulta aos órgãos oficiais. Ressaltamos que os dados podem ser atualizados, alterados ou removidos, em tempo real, por parte de órgãos públicos, instituições financeiras ou companhias de seguro.