

Identificação

Contratante:

Veículo:

JEEP/RENEGADE 18 AUTOM

KM:

65889



Dados do Veículo

RENAVAM:

Nº do Chassi(BIN Estadual):

Nº do Chassi:

Nº do Motor(BIN Estadual):

Nº do Motor:

Carroceria:

Inexistente

Ano Fabr./Modelo:

2019/2020

Cilindrada:

Espécie:

Misto

Potência:

Nº Caixa Câmbio:

Não informado

Chassi

☒ Condição da numeração do chassi

Motor

☒ Condição da numeração do motor

Câmbio

☒ Condição da numeração do câmbio

Condições da Placa

☒ Placa e tarjeta

Estrutura da carroçaria e/ou lataria

☒ Condições da estrutura da carroçaria

Data do cinto de segurança

☒ Cinto de segurança dianteiro esquerdo☒ Cinto de segurança traseiro esquerdo☒ Cinto de segurança dianteiro direito☒ Cinto de segurança traseiro direito

Condição da gravação do chassi nos vidros

☒ Gravação do Chassi no vidro dianteiro (para-brisa)☒ Gravação do Chassi no vidro da porta dianteira esquerda☒ Gravação do Chassi no vidro da porta traseira esquerda☒ Gravação do Chassi no vidro lateral traseira esquerda☒ Gravação do Chassi no vidro traseiro (vigia)☒ Gravação do Chassi no vidro da lateral traseira direita☒ Gravação do Chassi no vidro da porta traseira direita☒ Gravação do Chassi no vidro da porta dianteira direita

Condição das etiquetas ETA

☒ Etiqueta ETA no batente da porta☒ Etiqueta ETA no compartimento do motor

Observações

-Este veículo pode receber parecer final diferente do documento como, por exemplo, Aprovações com Apontamentos; Aprovações com Restrições; Reprovações, ou outras nomenclaturas, em Inspeções de Seguradoras e/ou em outras Vistorias Cautelares, dependendo dos critérios adotados nessas tais vistorias por parte das empresas responsáveis pelas mesmas.

-Pesquisa Administrativa e de Histórico do veículo (leilões, sinistros, roubo e furto, restrições, débitos, etc...) são realizadas por meio de Bases de Dados Nacionais, Estaduais e Corporativas, podendo haver informações diferentes das entregues neste documento para este mesmo veículo em pesquisas veiculares que utilizam Bases de Dados diferentes utilizadas por nosso Sistema.

-Cliente ciente da possibilidade de Parecer Final diferente do deste Laudo, em outras Vistorias Cautelares, a depender dos critérios internos da empresa realizadora.

-Análise de Lataria Completa Não Contratada Pelo Cliente.

-Impossibilidade de visualização completa de Pontos de Soldas de Quadro de Portas, por não remoção total das borrachas, devido a possíveis danos em acabamentos. Análise de Colunas/Quadro de Portas foi realizada via aparelho de medição de camada


Cliente ciente desta condição.

Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização do exame, em razão do que a .26 Veicular não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e /ou substituições posteriores realizadas no veículo. Especialmente aqueles que impliquem o Chassi, Motor ou Cambio e suas respectivas numerações identificadoras. Bem como outras que afetem a segurança do veículo (partes estruturais). Critério de avaliação da seguradoras: As companhias de seguro de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da .26 Veicular, independe da aceitação ou não da seguradora. Eu, RonRon Multimarcas declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

Análise da Estrutura

01 - Painei Dianteiro Inferior	Original
02 - Painei Dianteiro Superior	Original
03 - Coluna Superior LE	Original
04 - Coluna Superior LD	Original
05 - Longarina Dianteira LE	Original
06 - Longarina Dianteira LD	Original
07 - Torre Amortecedor LE	Original
08 - Torre Amortecedor LD	Original
09 - Coluna Dianteira LE	Original
10 - Coluna Dianteira LD	Original
11 - Travessa Reforço LE	Original
12 - Travessa Reforço LD	Original
13 - Coluna Central LE	Original
14 - Coluna Central LD	Original
15 - Coluna Traseira LE	Original
16 - Coluna Traseira LD	Original
17 - Longarina Traseira LE	Original
18 - Longarina Traseira LD	Original
19 - Painei Traseiro	Original
20 - Assoalho Traseiro	Original
21 - Painei Corta Fogo	Original



Fotos

Dianteira:



Traseira:



Placa:



Chassi:



Motor:



Etiqueta
ETA:



Etiqueta
ETA:




Ferramentas
do estepe:



Hodômetro:



Gravação de
Chassi nos
Vidros:



Fotos

Gravação
de Chassi
nos Vidros:



Longarina
Traseira /
Esquerda:



Longarina
Traseira /
Direita:



Painel
traseiro:



Painel
traseiro:



Painel
traseiro:



Assoalho
do porta-
malas x
painel
traseiro:



Assoalho do
porta-malas
x painel
traseiro:



Longarina
Diant /
Esquerda:



Longarina
Diant /
Esquerda:



Fotos

Longarina
Diant /
Esquerda:




Longarina
Diant /
Direita:



Longarina
Diant /
Direita:




Longarina
Diant /
Direita:



Longarina
Diant /
Direita:



Painel
dianteiro:



Painel
dianteiro:



Torre Amort
Diant /
Esquerda:



Fotos

Torre
Amort Diant
/ Direita:



Quadro da
porta
dianteira
direita:



Quadro da
porta
dianteira
direita:



Quadro da
porta
traseira
direita:



Quadro da
porta
traseira
direita:



Quadro da
porta
traseira
esquerda:



Quadro da
porta
traseira
esquerda:



Quadro da
porta
dianteira
esquerda:



Fotos

Quadro da
porta
dianteira
esquerda:



Assinaturas

— [Redacted Signature]

[Redacted Signature]

19/08/2026 16:28

Histórico Roubo/Furto

Negativo

Dados do Veículo

PLACA:

RENAVAM:

MUNICÍPIO/UF:

Sao Paulo / SP

CAPACIDADE DE PASSAGEIROS:

MARCA/MODELO:

JEEP/RENEGADE 18 AUTOM

COR:

Vermelha

TIPO DE VEÍCULO:

Camioneta

ESPÉCIE DE VEÍCULO:

Misto

ANO FAB./MODELO:

2019/2020

COMBUSTÍVEL:

Álcool/gasolina

CHASSI:

PROCEDÊNCIA:

Nacional

CATEGORIA:

Particular

SITUAÇÃO DO VEÍCULO:

Circulação

Informações Técnicas

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:

18/08/2025

SITUAÇÃO CHASSI:

Normal

MOTOR:

CAIXA DE CÂMBIO:

Não informado

POTÊNCIA:

CILINDRADAS:

CAPACIDADE DE CARGA:

TIPO DE CARROCERIA:

Inexistente

Nº DE EIXOS:

Não informado

EIXO TRASEIRO:

Não informado

EIXO AUXILIAR:

Não informado

CARROCERIA:

CMT:

PBT:

Proprietário do Veículo

PROPRIETÁRIO:

Nº DO DOCUMENTO:

TIPO DE DOCUMENTO:

Física

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:



Pacote Veicular Básico

CRLV

EMIÇÃO DO CRLV:
19/11/2024

ANO LICENCIAMENTO:
2025

Débitos (Multas e Documentação)

LICENCIAMENTO:
Existe debito de licenciamento

VALOR LICENC.:
[REDACTED]

IPVA:
Nao existe debito de ipva

VALOR IPVA:
R\$ 0,00

MULTAS:
Existe debito de multa

VALOR MULTAS:
[REDACTED]

DPVAT:
Nao existe debito de dpvat

VALOR DPVAT:
R\$ 0,00

Restrições

O veículo informado não possui restrições.

Termo

Atenção: Em decorrência de algumas falhas momentâneas de atualizações, entre a Base Estadual e Federal, sugerimos que seja realizada a comparação das informações RESTRITIVAS informadas, com as do DETRAN ESTADUAL.

Dados do Veículo

PLACA:
[REDACTED]

CHASSI:
[REDACTED]

MARCA/MODELO:
N/I

ANO FAB./ANO MODELO:
2019/2020

COR:
Vermelha

COMBUSTÍVEL:
Álcool / Gasolina

TIPO DE VEÍCULO:
Camioneta

ESPÉCIE:
Misto

MUNICÍPIO/UF:
SAO PAULO /SP

Informações Técnicas

MOTOR:

POTÊNCIA:

CAIXA DE CÂMBIO:

Não informado

CMT:

CILINDRADAS:

TIPO DE CARROCERIA:

NÃO INFORMADA

SITUAÇÃO CHASSI:

Não informado

SITUAÇÃO VEÍCULO:

Não informado

Nº DE EIXOS:

Não informado

PBT:

Nº DO TERCEIRO EIXO:

Não informado

CAPACIDADE DE CARGA:

Nº DO EIXO TRASEIRO:

Não informado

Histórico Roubo/Furto

Não há registro de Histórico de Roubo e Furto para o veículo pesquisado.

As informações processadas e apresentadas neste relatório são obtidas a partir de serviços disponibilizados por órgãos oficiais e empresas privadas especializadas.

Em consequência disso, [REDACTED] não se responsabiliza pelo conteúdo apresentado, realizando apenas a pesquisa e a apresentação destes dados, com a finalidade de prestar melhor consultoria aos nossos clientes. Caso as informações encontradas sejam restritas ou divergentes sugerimos aos usuários que procurem o órgão responsável.



RENEGADE 1.8 AUTOM.

Dados de Fabricação do Veículo

Placa	Marca/Modelo: JEEP / RENEAGDE 1.8 AUTOM.	
Chassi	Motor:	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Vermelha	Tipo de veículo: Camioneta	Município/UF: SAO PAULO / SP
Ano fabricação: 2019	Ano modelo: 2020	UF de Origem: SP
UF Faturado: GO	Caixa de câmbio:	Situação: S
Espécie: Misto	Lotação:	Potência:
Carroceria:	Cilindrada:	Procedência: Nacional
Situação Chassi: Normal	Capacidade carga:	Eixo traseiro: 0
Terceiro eixo: 0	Documento import:	Identidade importadora: 0
Número DI: 0	Fabricante:	Segmento: Auto
Grupo modelo veículo: RENEAGDE	Capacidade máxima tração:	Peso bruto:
Última atualização: 2020-02-10		

Informações do veículo - Base Nacional

Placa	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: JEEP / RENEAGDE 1.8 AUTOM.	Tipo de veículo: CAMIONETA
Montagem: Não APLICAVEL	Ano fabricação/Ano modelo: 2019 / 2020
Procedência: NACIONAL	Município/UF: SAO PAULO / SP
Chassi: NORMAL	Motor:
Renavam	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: VERMELHA	Capacidade de passageiros:
Espécie: MISTO	Cilindradas:
Peso bruto(PBT):	Peso bruto(CMT):
Potência:	Capacidade de ca:
Eixo: 0	Eixo Traseiro Dif: 0
Nº carroceria	Eixo auxiliar: 0
Número da C	

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

CONSTA RENAINF



Queixa e histórico de roubo e furto



Não existe queixa de roubo e furto ativa



Não existe histórico de roubo e furto



Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi			✓
Motor			✓
Cor	VERMELHA	VERMELHA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓



Base estadual (Cortesia)

	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: JEEP / RENEGADE 1.8 AUTOM.	Tipo de veículo: CAMIONETA
Categoria: PARTICULAR	Ano fabricação/Ano modelo: 2019 / 2020
Procedência: NACIONAL	Município/UF: SAO PAULO / SP
Chassi: [REDACTED] ORMAL	Motor: [REDACTED]
Ren: [REDACTED]	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: VERMELHA	Capacidade de passageiros:
Potência:	Cilindradas:
Espécie:	Capacidade de carga:



Informações de proprietário

[REDACTED]



Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz	Multas: R\$ *
IPVA: Consultar Detran / Sefaz	IPVA: R\$ *
Licenciamento: NAO CONSTA DEBITO	Licenciamento: R\$ 0,00
Municipais: R\$ 2.057,37	



LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2025

Restrições	
Roubo e Furto: Nada consta	Restrição Administrativa: Nada consta
Restrição Tributária: Nada consta	Restrição Judiciária: Nada consta
Restrição Financeira: Nada consta	Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS
Restrição Jurídica: Nada consta	

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

 DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

CSV - Certificado de Segurança Veicular

NÃO ENCONTRADO CSV TIPO: SINISTRADO

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

 **Comunicação de venda**

Não Consta Comunicação de Venda



Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall

Recall

Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

 Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

 **Informações de início de sinistro (Cortesia)**

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

 Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

! Parecer técnico (Cortesia)



Sinal Verde

 Informações para comercialização **OFERTA EM LEILÃO**

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA


NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS



Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:

[Clique aqui para cotar](#)



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA. **Avisos legais**

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais** [REDACTED] sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas. [REDACTED] responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. [REDACTED] ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.