



Número da Vistoria



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA	FORD	I/FORD FOCUS HC FLEX
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2012	2013		PRETA			167226
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor e câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



Número da Vistoria



APROVADO

LACRE DA PLACA

GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM

CHASSI



CARROCERIA

NÚMERO DO CÂMBIO





Número da Vistoria



APROVADO

MOTOR

ETIQUETA DO MOTOR



ETIQUETA DO CHASSI

PANORÂMICA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA

COLUNA TRASEIRA DIREITA





Número da Vistoria



APROVADO

ETIQUETA DO CINTO

LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA

COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA


CAIXA DE ESTEPE





PAINEL TRASEIRO INTERNO

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO





CAIXA DE AR LADO DIREITO





Número da Vistoria



ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE



		Número da Vistoria 
		 APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE	
	