



Número da Vistoria



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO			
NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO						
Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA	M.BENZ	I/M.BENZ CLA250 4M
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2017	2017		PRATA			118280
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro


INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



Número da Vistoria [REDACTED]



APROVADO

HODÔMETRO KM

DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO



DIANTEIRA 45° LADO DIREITO

TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



TRASEIRA 45° LADO DIREITO

LACRE DA PLACA





Número da Vistoria



APROVADO

GRAVAÇÃO DOS VIDROS

ETIQUETA DO CHASSI




PANORÂMICA

ETIQUETA DO MOTOR



PAINEL TRASEIRO EXTERNO

LONGARINA TRASEIRA DIREITA






LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIREITA




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA







Número da Vistoria






LONGARINA DIANTEIRA DIREITA

CHASSI



MOTOR



		Número da Vistoria = 	 APROVADO
---	---	--	---

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE	
	



		Número da Vistoria 
		 APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE	
	

