

Resultado:
APROVADO

Número:
Data: 23/07/2026
Página: 1 de 4

Dados do Cliente

Solicitante:	CNPJ/CPE Solicitante:
--------------	-----------------------

Dados do Veículo

Marca/Modelo: MITSUBISHI ECLIPSE CR HPE	Combustível: GASOLINA	Placa:	Data Emissão CRLV:
Kilometragem: 34783	Renavam:		Fabricação/Modelo: 2023 / 2024

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN:	Motor BIN:
-------------	------------

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA: Placa de Consulado / Estrangeira	VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA: Original/Dentro dos padrão
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR: Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.	VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: Original/Dentro do padrão
CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI: Numeração dentro dos padrões do fabricante.	VIDRO TRASEIRO (VIGIA): Original/Dentro do padrão
DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Original	VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA: Original/Dentro do padrão
DO BATENTE DA PORTA: Original	VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: Original/Dentro do padrão
DO ASSOALHO: Original	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: Original/Dentro do padrão
VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA): Original/Dentro do padrão	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA: Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: Original/Dentro do padrão	REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO: Nenhum registro encontrado.

Observações

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, cambio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 4 DE AGOSTO DE 2026

Resultado:

APROVADO

Número:

Data: 23/07/2026

Página: 2 de 4

Dianteira




Traseira




Placa



Hodômetro



Documento




Etiqueta Motor




Numero Motor



Chassi



Compartimento do Motor




Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda



SÃO PAULO, 4 DE AGOSTO DE 2026

Resultado:

APROVADO

Número:

Data: 23/07/2026

Página: 3 de 4

Longarina Dianteira Direita



Painel Dianteiro



Torre do Amortecedor Esquerdo



Torre do Amortecedor Direito



Teto



Etiqueta do Cinto



Coluna Dianteira Esquerda



Coluna Central Esquerda




Coluna Traseira Esquerda



Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



SÃO PAULO, 4 DE AGOSTO DE 2026

Resultado:

APROVADO

Número:

Data: 23/07/2026

Página: 4 de 4

Painel Traseiro



Longarina Traseira Direita



Caixa de Ar Lado Direito



Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita



SÃO PAULO, 4 DE AGOSTO DE 2026