



APROVADO

LAUDO CAUTELAR:

DADOS GERAIS:

DATA: 15/08/2026

CLIENTE:

UNIDADE:

STATUS: APROVADO

Nº DO LAUDO:

VISTORIADOR:

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA: I

ANO FAB./MODELO: 2023/2024

PLACA:

Nº DO CHASSI NO VEÍC.:

Nº DO CHASSI NA BIN:

Nº DO CHASSI NO CRLV:

Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:

Nº DO CÂMBIO NA BIN: Não Informado

MODELO/VERSÃO: TOYOTA HILUX CDSR A4FD

COR: PRETA

CIDADE: NITEROI-RJ

Nº DO MOTOR NO VEÍC.:

Nº DO MOTOR NA BIN:

Nº DO MOTOR NO CRLV:

COMBUSTÍVEL: DIESEL

KM: 43804

100-CONDIÇÃO DA PLACA:

101 PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADES

200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

201 - TIPO DE GRAVAÇÃO DENTRO DO PADRÃO DO FABRICANTE

300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

308 - NUMERAÇÃO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

500. 1 - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:

501 - ORIGINAL

500. 2 - DO BATENTE DA PORTA:

510 - ORIGINAL

500. 3 - DO ASSOALHO:

518 - ORIGINAL

500 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:

ORIGINAL

600. 1 - VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA)

605 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 2 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

613 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:

ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 3 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA

621 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 4 - VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

629 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 5 - VIDRO TRASEIRO (VIGIA)

637 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 6 - VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA

645 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 7 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

653 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 8-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

661 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

701 - NÃO POSSUI VESTÍGIO APARENTE DE AVARIA, CORTE E/OU REPARO SIGNIFICATIVO NAS PARTES ESTRUTURAIS DA CARROÇARIA.

800 - REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

806 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Este laudo trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes. NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade MHS ENGENHARIA PERICIA E SERVICOS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização deste laudo, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado do laudo técnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR apenas reter os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

MHS ENGENHARIA PERICIA E SERVICOS LTDA

CNPJ: 41.384.263/0001-29

Telefone: (21) 9716-71498

Endereço: Estrada dos Menezes, 812

ALCANTARA - São Gonçalo/RJ

Vistoriador


EXTRA




DIANTEIRA 45°




TRASEIRA 45°



CHASSI



MOTOR



HODÔMETRO



ETIQUETAS ETAS (MOTOR E




ETIQUETAS ETAS (MOTOR E




CINTO DE SEGURANÇA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PORTA MALAS

**MHS ENGENHARIA PERICIA E SERVICOS LTDA**

CNPJ: 41.384.263/0001-29

Telefone: (21) 9716-71498

Endereço: Estrada dos Menezes, 812
ALCANTARA - São Gonçalo/RJ

Vistoriador

Eu, ROYALE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS declaro ter recebido o seguinte da: MHS ENGENHARIA PERICIA E SERVICOS LTDA e CNPJ: 41.384.263/0001-29 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ESTEPE



COLUNA LADO DIREITO



COLUNA LADO DIREITO



COLUNA L.E



COLUNA L.E




PAINEL TRASEIRO



FRENTE DO VEÍCULO



TRASEIRA DO VEÍCULO




LONGARINA 1



LONGARINA 2



LONGARINA 3



LONGARINA 4

**MHS ENGENHARIA PERICIA E SERVICOS LTDA**

CNPJ: 41.384.263/0001-29

Telefone: (21) 9716-71498


Endereço: Estrada dos Menezes, 812
ALCANTARA - São Gonçalo/RJ[REDACTED]
Vistoriador

Eu, ROYALE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS declaro ter recebido o seguinte da: MHS ENGENHARIA PERICIA E SERVICOS LTDA e CNPJ: 41.384.263/0001-29 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

CAIXA DE AR L.D




CAIXA DE AR L.E



PAINEL DE INSTRUMENTOS




TORRE DO AMORTECEDOR L.D



TORRE DO AMORTECEDOR L.E



DOC_ DO VEICULO_ CRLV



ASSOALHO DO PORTA MALAS


**MHS ENGENHARIA PERICIA E SERVICOS LTDA**

CNPJ: 41.384.263/0001-29


Telefone: (21) 9716-71498

Endereço: Estrada dos Menezes, 812
ALCANTARA - São Gonçalo/RJ[REDACTED]
Vistoriador

Eu, ROYALE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS declaro ter recebido o seguinte da: MHS ENGENHARIA PERICIA E SERVICOS LTDA e CNPJ: 41.384.263/0001-29 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



ESTRUTURAL - LONGARINAS



MHS ENGENHARIA PERICIA E SERVICOS LTDA

CNPJ: 41.384.263/0001-29

Telefone: (21) 9716-71498

Endereço: Estrada dos Menezes, 812
ALCANTARA - São Gonçalo/RJ[REDACTED]
Vistoriador

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: [REDACTED]



BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO:	2023	ANO MODELO:	2024
MARCA / MODELO:	I/TOYOTA HILUX CDSR A4FD	COR:	PRETA
COMBUSTÍVEL:	DIESEL	ESPÉCIE:	ESPECIAL
TIPO VEÍCULO:	CAMINHONETE	CATEGORIA:	PARTICULAR

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	0	PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRO
CILINDRADAS:	2755	POTÊNCIA:	204
CAPAC. DE CARGA:	101	CMT/PBT:	659/309
QTD. DE EIXOS:	2		

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	06/02/2024	DT LICENCIAMENTO:	
MUNICÍPIO PLACA:	NITEROI-RJ	RENAVAM:	[REDACTED]
CHASSI:	[REDACTED]	SITUAÇÃO VEICULO:	CIRCULACAO
TIPO CHASSI:	NORMAL		

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:	Não Informado	Nº MOTOR:	[REDACTED]
------------------	---------------	-----------	------------

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:		Nº MOTOR:	[REDACTED]
CARROCERIA:			

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	NADA CONSTA	JUDICIAL:	NADA CONSTA
BLOQUEIO	NADA CONSTA	FINANCEIRA:	ALIENACAO FIDUCIARIA
ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RENAJUD:	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA		

Atenção: veículos cadastrados em outros estados diferentes do estado de São Paulo pode haver vícios ocultos, restrições (SINISTRO), débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	0,00	MUNICIPAIS:	312,36
DER:	0,00	POL. ROD. FEDERAL:	0,00
DERSA:	0,00	RENAINF:	0,00
CETESB:	0,00	IPVA:	7254,42
DPVAT:	0,00	MULTAS:	312,36
LICENCIAMENTO:	293,71		

Em decorrência de falhas de comunicação entre o Detran e o sistema RENAINF, sugerimos que os débitos de veículos com circulação de fora do estado de SP seja confirmado junto ao DETRAN correspondente.

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL:

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA:	ALIENACAO FIDUCIARIA	CGC FINANCEIRA:	
Nº CONTRATO:		VIGÊNCIA CONTR.:	
ARRENDATÁRIO:		INFORMANTE FINAN:	NÃO DISPONÍVEL
NOME AGENTE		DT INCLUSÃO FN.:	NÃO DISPONÍVEL

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA:		CHASSI:	
MARCA/MODELO:		ANO FAB/MODELO:	2023/2024
COR:	Preta	COMBUSTÍVEL:	Diesel
TIPO DE VEÍCULO:	Caminhonete	ESPÉCIE:	Especial
MUNICÍPIO / UF:	NITEROI / RJ	UF ORIGEM:	RJ

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:		POTÊNCIA:	204
CAMBIO:		CAP. MAX. TRAÇÃO:	659.0
CILINDRADAS:	2755	TIPO CARROCERIA:	ABERTA/CABINE DUPLA
SITUAÇÃO CHASSI:	N	SITUAÇÃO VEÍCULO:	S
NUMERO EIXOS:	2	PESO BRUTO TOTAL:	309.0
NUM. TERC. EIXO:		CAP. DE CARGA:	101.0
NUM. EIXO TRAS.:			

HISTÓRICO DE CSV

 HISTÓRICO DE CSV TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL.

Recomendamos verificar a existência de CSVs, diretamente no site:

<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/consultas/veiculo>

ROUBO E FURTO

✓ NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas única e exclusivamente para **orientação complementar** das transações comerciais da empresa contratante **MHS ENGENHARIA PERICIA E SERVICOS LTDA**, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos causados a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação vigente.

A responsabilidade da AutoSCORE limita-se à transmissão fiel das informações relativas a veículos automotores constantes em bases de dados públicas e privadas, obtidas junto a fontes legalmente acessíveis e regularmente contratadas. As informações exibidas nesta consulta correspondem àquelas disponíveis na data e hora de sua realização, podendo ser acrescidas, modificadas ou excluídas posteriormente pelos órgãos públicos, instituições financeiras, seguradoras, leiloeiras e demais entidades responsáveis. A CONTRATADA não se responsabiliza por informações publicadas, alteradas ou atualizadas após a emissão desta CONSULTA VEICULAR.

Esta CONSULTA VEICULAR não possui caráter pericial e não substitui perícia oficial ou consulta direta aos órgãos competentes, devendo ser utilizada apenas como ferramenta de análise prévia, não podendo ser considerada elemento único para decisão de vistoria, aquisição, comercialização ou qualquer outra negociação envolvendo o veículo.

O CONTRATANTE declara ciência de que, em razão da inexistência de um registro nacional unificado dessas informações, bem como do tempo necessário para coleta, tratamento, validação e processamento dos dados provenientes de diferentes fontes, o prazo para captação e disponibilização de informações ao mercado pode ocorrer em até **120 (cento e vinte) dias** contados do evento gerador ou de sua publicação, tratando-se de prazo meramente estimativo, que poderá variar conforme a origem, disponibilidade e atualização das bases consultadas.

O CONTRATANTE declara, ainda, estar ciente de que, em determinadas situações, especialmente quando houver divergências cadastrais, inconsistências de publicação, atraso na disponibilização pelas fontes originárias ou ausência de compartilhamento da informação nas bases de mercado, a captação poderá ocorrer em prazo superior.

Dessa forma, informações relativas a leilões, sinistros, histórico de comercialização ou outros apontamentos poderão não estar disponíveis na presente CONSULTA VEICULAR no momento de sua emissão, ainda que o evento tenha ocorrido anteriormente.

O CONTRATANTE declara, ainda, ciência de que a CONTRATADA não possui acesso a informações provenientes dos sistemas **SNG** e **RENAJUD**, bem como a registros restritos ou não disponibilizados para consulta pública, incluindo intenção de gravame, não caracterizando tais ausências falha na prestação do serviço.

O CONTRATANTE declara também estar ciente da necessidade de verificação do **CRLV** do veículo para identificação de eventuais restrições administrativas, sinistros ou apontamentos registrados junto ao DETRAN.

Declara, por fim, que a utilização dos dados respeitará as finalidades e procedimentos legalmente admitidos pela **Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 - LGPD)**.