Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

CHECKMAT S. CAETANO DO SUL CNPJ 24.351.554/0001-00
Telefone: (11) 4224--3285 -

Resultado: APROVADO

Núm [redacted]
Data: 27/07/2026

Dados do Cliente

Solicitante: SUNNY MULTIMARCAS
CNPJ/CPF Solicitante: 26255296000185
Proprietário: [redacted]
CNPJ/CPF Proprietário: 000.000.000-00

Dados do Veiculo

Marca/Modelo: HYUNDAI | HYUNDAI/HB20X 1.6A STYLE
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Placa: [redacted]
Data Emissão CRLV:
Kilometragem: 106269
Renavam: 00000000000
Fabricação/Modelo: 2016 / 2017

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN: [redacted]
Motor BIN:

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA: Placa e tarjeta em conformidades (OK).	**VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:** Original/Dentro dos padrão
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR: Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.	**VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:** Original/Dentro do padrão
CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI: Numeração dentro dos padrões do fabricante.	**VIDRO TRASEIRO (VIGIA):** Original/Dentro do padrão
DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Original	**VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:** Original/Dentro do padrão
DO BATENTE DA PORTA: Original	**VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:** Original/Dentro do padrão
DO ASSOALHO: Original	**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:** Original/Dentro do padrão
VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA): Original/Dentro do padrão	**CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:** Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: Original/Dentro do padrão	**REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:** Nenhum registro encontrado.

Observações

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, cambio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 27 DE JULHO DE 2026

[redacted]

Vis [redacted]
RG

CHECKMAT S. CAETANO DO SUL CNPJ 24.351.554/0001-00

Telefone: (11) 4224--3285 -

Resultado: APROVADO


Núme

Data: 27/07/2026

Dianteira




Traseira




Placa



Hodômetro



Documento




Etiqueta Motor



Numero Motor




Chassi



Compartimento do Motor



Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda



SÃO PAULO, 27 DE JULHO DE 2026

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

CHECKMAT S. CAETANO DO SUL CNPJ 24.351.554/0001-00
Telefone: (11) 4224--3285 -

Resultado: APROVADO

Núm [redacted]
Data: 27/07/2026

Longarina Dianteira Direita



Painel Dianteiro




Torre do Amortecedor Esquerdo




Torre do Amortecedor Direito



Teto




Etiqueta do Cinto



Coluna Dianteira Esquerda



Coluna Central Esquerda



Coluna Traseira Esquerda



Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



SÃO PAULO, 27 DE JULHO DE 2026

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

CHECKMAT S. CAETANO DO SUL CNPJ 24.351.554/0001-00
Telefone: (11) 4224--3285 -

Resultado: APROVADO

Núm [redacted]
Data: 27/07/2026

Painel Traseiro



Longarina Traseira Direita



Caixa de Ar Lado Direito



Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita



SÃO PAULO, 27 DE JULHO DE 2026

[redacted]