



VISTORIA CAUTELAR



DADOS DO CLIENTE

Nome: SAVAR AUTOMOVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 94.974300000115

Telefone:

E-mail:



DADOS DO VEÍCULO

Marca: LR

Modelo: DISC SPT D200 SE D 7L

Ano Fab. / Modelo: 2024 / 2024

Cor: CINZA

Placa: [REDACTED]

Município: GRAVATAL-SC

Combustível: DIESEL/ELETRICO

KM: 37.713

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO
Chassi	[REDACTED]	[REDACTED]	✓
Motor	[REDACTED]	[REDACTED]	✓
Câmbio	Não Informado		



ANÁLISE DOS ITENS

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

✓ 201 - COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

✓ 300 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

✓ 301 - COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

✓ 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

✓ 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

⚠ 615 - BLINDADO / NÃO ORIGINAL

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

⚠ 625 - BLINDADO / NÃO ORIGINAL

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

⚠ 635 - BLINDADO / NÃO ORIGINAL

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

⚠ 645 - BLINDADO / NÃO ORIGINAL

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

⚠ 655 - BLINDADO / NÃO ORIGINAL

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

⚠ 665 - BLINDADO / NÃO ORIGINAL



7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 800 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

9.1 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROCERIA

✓ 110 - NÃO APRESENTA CORTE/REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA

9.2 - VEICULO DE ENCHENTE/ALAGAMENTO

✓ 111 - DENTRO DOS PADRÕES ORIGINAIS

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



FOTOS

DIANTEIRA 45°



DIANTEIRA 45°



TRASEIRA 45°



TRASEIRA 45°



CHASSI



MOTOR



HODÔMETRO



PLACA TRASEIRA




LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



LACRE / QR CODE



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



ETIQUETA (VIS)




ETIQUETA (VIS)



COMPARTIMENTO INTERNO



CINTO DE SEGURANÇA



PAINEL DE INSTRUMENTOS




FRENTE DO VEÍCULO




TRASEIRA DO VEÍCULO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANT 1



LONGARINA DIANT 2



LONGARINA TRAS 1



MACACO/CHAVE DE



LONGARINA TRAS 2



AVARIA



ARCO DO PORTA MALAS



AVARIA




MEDIÇÃO DO APARELHO



EXTRA




ANÁLISE DE PINTURA





ANÁLISE ESTRUTURAL



OBSERVAÇÕES

Veículo conforme padrões do fabricante.

Obs.: não apresenta indícios de enchente ou alagamento.

FJ AUTO VISTORIAS VEICULARES LTDA

CNPJ: 51.349.725/0001-20

Telefone: (55) 5194-43606

Endereço: Rua Joaquim Silveira, 1136
São Sebastião - Porto Alegre/RS

Vistoriador

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a VISAO CLASSE A VISTORIAS AUTOMOTIVAS não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a VISAO CLASSE A VISTORIAS AUTOMOTIVAS, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.



VISÃO CLASSE A
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

Laudo N°

Página 5 de 5

**VISÃO CLASSE A**

VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS

www.visaoclassea.com.br

AUTO SCORE

CÓDIGO:

DATA:

26/08/2026 14:16

IMPRESSÃO

27/08/2026 17:10

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA:**RESTRIÇÕES****MULTAS E DÉBITOS****INDÍCIO DE SINISTRO****COMUNICAÇÃO DE VENDA****ROUBO E FURTO****VENDA DIRETA****LEILÃO****REMARKETING****DUPLICIDADE DE MOTOR****CHASSI REMARCADO****RENAJUD****OUTROS ALERTAS****BASE ESTADUAL**ANO FABRICAÇÃO: **2024**MARCA / MODELO: **LR/DISC SPT D200 SE D 7L**COMBUSTÍVEL: **DIESEL/ELETRICO**TIPO VEÍCULO: **UTILITARIO**ANO MODELO: **2024**COR: **CINZA**ESPÉCIE: **MISTO**CATEGORIA: **PARTICULAR****FICHA TÉCNICA**PASSAGEIROS: **7**CILINDRADAS: **1998**CAPAC. DE CARGA: **00038**QTD. DE EIXOS: **2**PROCEDÊNCIA: **NACIONAL**POTÊNCIA: **204**CMT/PBT: **0,4950/0,2750****FICHA CADASTRAL**

DATA EMISSÃO CRV:

MUNICÍPIO PLACA: **GRAVATAL-SC**

CHASSI:

TIPO CHASSI: **NORMAL**

DT LICENCIAMENTO:

RENAVAM:

SITUAÇÃO VEÍCULO: **EM CIRCULACAO****AGREGADOS (ESTADUAL)**CAIXA DE CÂMBIO: **Não Informado**

Nº MOTOR:

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:

Nº MOTOR:

CARROCERIA:

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)BLOQUEIO FURTO: **NADA CONSTA**BLOQUEIO: **NADA CONSTA**ADMINISTRATIVA: **NADA CONSTA**TRIBUTÁRIA: **NADA CONSTA**JUDICIAL: **NADA CONSTA**FINANCEIRA: **NADA CONSTA**RENAJUD: **NADA CONSTA**

Atenção: veículos cadastrados em outros estados diferentes do estado de São Paulo pode haver vícios ocultos, restrições (SINISTRO), débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	0,00	MUNICIPAIS:	0,00
DER:	0,00	POL. ROD. FEDERAL:	0,00
DERSA:	0,00	RENAINF:	0,00
CETESB:	0,00	IPVA:	0,00
DPVAT:	0,00	MULTAS:	0,00
LICENCIAMENTO:	0,00		

Em decorrência de falhas de comunicação entre o Detran e o sistema RENAINF, sugerimos que os débitos de veículos com circulação de fora do estado de SP seja confirmado junto ao DETRAN correspondente.

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL:

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA: NADA CONSTA

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA:

MARCA/MODELO:

ANO FAB/MODELO: 2024/2024

COR: Cinza

COMBUSTÍVEL: DIESEL/ELETRICO

TIPO DE VEÍCULO: Utilitario

ESPÉCIE: Misto

MUNICÍPIO / UF: GRAVATAL / SC

UF ORIGEM: SC

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:

POTÊNCIA: 204

CAMBIO:

CAP. MAX. TRAÇÃO: 495.0

CILINDRADAS: 1998

TIPO CARROCERIA: JIPE

SITUAÇÃO CHASSI: N

SITUAÇÃO VEÍCULO: S

NUMERO EIXOS: 2

PESO BRUTO TOTAL: 275.0

NUM. TERC. EIXO:

CAP. DE CARGA: 63.0

NUM. EIXO TRAS.:

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA: NÃO

ROUBO E FURTO: NÃO

RENAINF (MULTAS): NÃO

INDICADOR ALARME: NÃO

RECALL: NÃO

INDICADOR LEILÃO: NÃO

RENAJUD: NÃO

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1:	ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
--------------	----------------------	--------------	---------------

Pesquisa Nº

RESTRIÇÃO 3:

SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 4:

SEM RESTRICAO

HISTÓRICO DE CSV **FORAM ENCONTRADOS 1 CSV EMITIDO(S)**

IDENTIFICAÇÃO:

**BAIXAR CSV****RECALL** **NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.****ROUBO E FURTO** **NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO** **NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS****LEILÃO** **NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.****INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)** **NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.**

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS **FORAM ENCONTRADOS OUTROS ALERTAS!****LAUDO MÉDIA MONTA / GRANDE MONTA / GNV / ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS / SINISTRO RECUPERADO**

OBSERVAÇÃO: VERIFIQUE O MOTIVO DA EMISSÃO DO CSV. ALGUNS CASOS PODEM INDICAR MÉDIA OU GRANDE MONTA.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas única e exclusivamente para **orientação complementar** das transações comerciais da empresa contratante **FJ AUTO VISTORIAS VEICULARES LTDA**, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos causados a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação vigente.

A responsabilidade da AutoSCORE limita-se à transmissão fiel das informações relativas a veículos automotores constantes em bases de dados públicas e privadas, obtidas junto a fontes legalmente acessíveis e regularmente contratadas. As informações exibidas nesta consulta correspondem àquelas disponíveis na data e hora de sua realização, podendo ser acrescidas, modificadas ou excluídas posteriormente pelos órgãos públicos, instituições financeiras, seguradoras, leiloeiras e demais entidades responsáveis. A CONTRATADA não se responsabiliza por informações publicadas, alteradas ou atualizadas após a emissão desta CONSULTA VEICULAR.

Esta CONSULTA VEICULAR não possui caráter pericial e não substitui perícia oficial ou consulta direta aos órgãos competentes, devendo ser utilizada apenas como ferramenta de análise prévia, não podendo ser considerada elemento único para decisão de vistoria, aquisição, comercialização ou qualquer outra negociação envolvendo o veículo.

O CONTRATANTE declara ciência de que, em razão da inexistência de um registro nacional unificado dessas informações, bem como do tempo necessário para coleta, tratamento, validação e processamento dos dados provenientes de diferentes fontes, o prazo para captação e disponibilização de informações ao mercado pode ocorrer em até **120 (cento e vinte) dias** contados do evento gerador ou de sua publicação, tratando-se de prazo meramente estimativo, que poderá variar conforme a origem, disponibilidade e atualização das bases consultadas.

O CONTRATANTE declara, ainda, estar ciente de que, em determinadas situações, especialmente quando houver divergências cadastrais, inconsistências de publicação, atraso na disponibilização pelas fontes originárias ou ausência de compartilhamento da informação nas bases de mercado, a captação poderá ocorrer em prazo superior.

Dessa forma, informações relativas a leilões, sinistros, histórico de comercialização ou outros apontamentos poderão não estar disponíveis na presente CONSULTA VEICULAR no momento de sua emissão, ainda que o evento tenha ocorrido anteriormente.

O CONTRATANTE declara, ainda, ciência de que a CONTRATADA não possui acesso a informações provenientes dos sistemas **SNG** e **RENAJUD**, bem como a registros restritos ou não disponibilizados para consulta pública, incluindo intenção de gravame, não caracterizando tais ausências falha na prestação do serviço.

O CONTRATANTE declara também estar ciente da necessidade de verificação do **CRLV** do veículo para identificação de eventuais restrições administrativas, sinistros ou apontamentos registrados junto ao DETRAN.

Declara, por fim, que a utilização dos dados respeitará as finalidades e procedimentos legalmente admitidos pela **Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 - LGPD)**.