



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA	TOYOTA	COROLLA XEI20FLEX
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2024	2024	0	BRANCA			39539
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	




OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



LACRE DA PLACA




LATERAL ESQUERDA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



DIANTEIRA ESQUERDA 90°





APROVADO

DIANTEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO



GRAVACAO PARA BRISA



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO





APROVADO

VIDRO TRASEIRO



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



PANORÂMICA



LATERAL DIREITA



TRASEIRA DIREITA 90°





TRASEIRA 45° LADO DIREITO




TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



TRASEIRA ESQUERDA 90°



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA





APROVADO

CAIXA DE ESTEPE

PAINEL TRASEIRO INTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA

COLUNA CENTRAL DIREITA





COLUNA TRASEIRA DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA DO CINTO




ETIQUETA DO CHASSI



CHASSI



ETIQUETA VIS COLUNA





ETIQUETA VIS MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



NÚMERO DO CÂMBIO



ETIQUETA DO MOTOR






TORRE AMORTECEDOR DIREITO




TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



MOTOR



DOC. DO VEÍCULO




HODÔMETRO KM





ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

