

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo

I/PORSCHE BOXSTER S/I/PORSCHE BOXSTER S
2010/ 2011 - PRETA - GASOLINA

APROVADO



DADOS DO VEÍCULO



DADOS DA BIN

TIPO VEÍCULO: Automóvel

ESPÉCIE: NÃO INFORMADO

RENAVAM:

CATEGORIA: NÃO INFORMADO

CHASSI:

CAPACIDADE:

MOTOR:

PBT:

CÂMBIO:

CILINDRADA:

MUNICÍPIO/UF: SAO PAULO/SP

POTÊNCIA:

DADOS COLETADOS

CRLV:

HODÔMETRO: 51967

CHASSI:

MOTOR:

CÂMBIO:

MUNICÍPIO/UF: São Paulo/SP



APROVADO



REPROVADO



COM APONTAMENTO(S)



COM ALERTA(S)



COM RESTRIÇÃO(ÕES)



ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Placas (PIV)



✓ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

Gravação do Chassi



✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Motor



✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Câmbio




✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Hodômetro



✓ 249 - Registro fotografado/observado.

Eta/VIS



✓ 249 - Registro fotografado/observado.



ITENS ANALISADOS



Identificação da Gravação

ETA/Gravação do ano de fabricação do veículo

✓ 8 - Eta original

Gravação do VIS nas etiquetas

VIS compartimento do motor

✓ 8 - Eta original

VIS do batente da porta

✓ 8 - Eta original

VIS do piso/assoalho

✓ 115.2 - Obstruída, sem acesso devido.

Gravação do VIS nos Vidros

Para-brisa

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira esquerda

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira esquerda

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira direita

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira direita

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro lateral traseiro esquerdo

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro lateral traseiro direito

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro traseiro

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

PIV- Placas de identificação veicular

QR Code


✓ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

PRH - Pesquisas de Registros e Histórico


Restrições informadas por consulta homologada.

- ✓ 246.4 - A responsabilidade pelas informações contidas na pesquisa é da Cardados, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no [REDACTED]
- ✓ 247 - Não consta histórico em leilão e/ou remarketing e/ou venda direta e/ou clubes de vendas e/ou locadoras e/ou similares, conforme pesquisa anexa ao laudo.

 AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
2 - Alma para choque diant/painel front infe/crashbox	Original
3 - Painel frontal superior	Original
4 - longarina dianteira inferior/superior esquerda	Original
5 - Caixa de roda dianteira esquerda	Original
6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo	Original
7 - Painel corta fogo	Original
8 - Para lama/folha lateral dianteira esquerda	Original
9 - Porta dianteira esquerda	Original
10 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
11 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo	Original
12 - Coluna dianteira esquerda	Original
13 - Coluna média/central esquerda	Original
14 - Porta traseira esquerda	Original
15 - Coluna traseira esquerda	Original
16 - Caixa de roda traseira esquerda	Original
17 - Folha lateral traseira esquerda	Original
18 - Longarina traseira esquerda	Original
19 - Envolvente/para choque traseiro	Original
20 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro	Original



21 - PAINEL TRASEIRO	Original
22 - ALMA DO PARA CHOQUE TRASEIRO	Original
23 - ASSOALHO DO PORTA MALAS/CAÇAMBA	Original
24 - LONGARINA TRASEIRA DIREITA	Original
25 - CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	Original
26 - FOLHA LATERAL TRASEIRA DIREITA	Original
27 - PORTA TRASEIRA DIREITA	Original
28 - COLUNA TRASEIRA DIREITA	Original
29 - PORTA DIANTEIRA DIREITA	Original
30 - COLUNA MÉDIA/CENTRAL DIREITA	Original
31 - ASSOALHO DO HABITÁCULO LADO DIREITO	Original
32 - CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA	Original
33 - COLUNA DIANTEIRA DIREITA	Original
34 - PARA LAMA/FOLHA LATERAL DIANTEIRA DIREITA	Original
35 - CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	Original
36 - TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	Original
37 - LONGARINA DIANTEIRA INFERIOR/SUPERIOR DIREITA	Original
38 - CAPÔ/TAMPA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR	Original
39 - FOLHA DO TETO/PAINEL TRASEIRO	Original
40 - ESTRUTURA DO TETO	Original

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de vistoria cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno, funcionamento de peças da suspensão (salvo a conferência das modificações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN), conforme previsto na resolução nº 916/22/08 do CONTRAN;
- Também não são verificados no laudo de vistoria cautelar: sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
- ATENÇÃO!** o laudo de vistoria cautelar, apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.
- Apenas ITL - Instituto Técnico Licenciada ou ETP - Estudo Técnico Preliminar têm autorização legal para atestar, por meio da inspeção de segurança veicular, se um veículo com danos estruturais está apto a circular, conforme previsto na resolução CONTRAN nº 922/22. As unidades do grupo 3V, ao realizar a vistoria cautelar, apenas informam no laudo sobre a existência de danos ou reparos e sua localização. Os status usados nos laudos cautelares do grupo 3V são para controle interno e não visam atestar a aptidão do veículo para circular, ser comercializado ou depreciar seu valor.
- A análise da pintura do veículo não foi contratada pelo solicitante.

A Terceira Visão é uma empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de vistorias veiculares. A vistoria cautelar feita pela Terceira Visão contempla a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim como todos os seus elementos de identificação.

Através dos elementos de identificação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.

As pesquisas são feitas por empresas homologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.

Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo informativo sobre o veículo pesquisado, dentro das informações disponíveis. Algumas informações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas homologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui uma obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui uma obrigação de resultado (trazer toda a informação existente).

Por fim, sobre as SEGURADORAS, cada companhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem influenciar a decisão da companhia de seguro, tais como o perfil do condutor, sinistralidade do veículo, etc.

Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua companhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE VISTORIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podemos garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas empresas.

QUADRO RESUMO

✓ RESTRIÇÕES: NÃO	✓ DÉBITOS: NÃO
✓ LEILÃO 1: NÃO	✓ LEILÃO 2: NÃO
✓ LEILÃO 3: NÃO	✓ VENDA DIRETA: NÃO
✓ APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO: NÃO	✓ INDÍCIO DE SINISTRO 1: NÃO
✓ INDÍCIO DE SINISTRO 2: NÃO	✓ INDÍCIO DE SINISTRO 3: NÃO
✓ SINISTRO: NÃO	✓ SITUAÇÃO: EM CIRCULAÇÃO

BIN + RF



PLACA:	
PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRA
CHASSI:	
RENAVAM:	
NÚMERO DO MOTOR:	
MOTOR DE FÁBRICA:	

COR	PRETA	ANO FAB/MOD	2010/2011
MARCA/MODELO	I/PORSCHE BOXSTER S	UF/MUNICIPIO	SP/SAO PAULO
CAP. PASSAGEIROS		COMBUSTÍVEL	GASOLINA
POTÊNCIA		TIPO	AUTOMOVEL
CARROCERIA	CONVERSIV.	CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
NÚMERO DO CÂMBIO		NÚMERO DE CARROCERIA	
EIXOS		EIXO AUXILIAR	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIF.	NÃO INFORMADO	CAPACIDADE DE CARGA	
CILINDRADAS		REMARCAÇÃO DO CHASSI	NÃO
PESO BRUTO/CMT		SITUAÇÃO	EM CIRCULAÇÃO
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	28/01/2026	MONTAGEM	COMPLETA
DATA DE EMISSÃO ÚLTIMO CRLV	NÃO INFORMADO	ANO DE EXERCÍCIO DO CRLV	NÃO INFORMADO

RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA

DADOS DO FABRICANTE

PLACA:		DOC FATURADO:	
UF FATURADO:	PR	COMBUSTIVEL:	GASOLINA
COR:	PRETA		

MARCA/MODELO:	BOXSTER S	ANO FAB/MOD:	2010/2011
POTENCIA:		CILINDRADAS:	
MOTOR:		CAMBIO:	
NUMERO CARROCERIA:		EIXOS:	
EIXO AUXILIAR:	NADA CONSTA	EIXO TRASEIRO DIF.:	NADA CONSTA
PBT:		CMT:	

✔ VEICULO NÃO POSSUI ROUBO/FURTO ATIVO.

HISTORICO RF

✔ VEÍCULO NÃO POSSUÍ HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

BASE ESTADUAL

PLACA:		PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRO
CHASSI:		MOTOR:	
RENAVAM:		COR:	PRETA
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:	2010/2011	MUNICÍPIO/UF:	SAO PAULO/SP
QTD. PASSAGEIROS:		CAPACIDADE DE CARGA:	
ESPÉCIE:	PASSAGEIRO	NÚMERO CARROCERIA:	
CÂMBIO:		EIXOS:	
CATEGORIA:	PARTICULAR	TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL
TIPO CARROCERIA:	CONVERSIV.	COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
MARCA/MODELO:	I/PORSCHE BOXSTER S	CMT/PBT:	
POTÊNCIA:		SITUAÇÃO:	CIRCULAÇÃO
CILINDRADAS:			

RESTRIÇÕES

✔ NÃO CONSTAM RESTRIÇÕES PARA A PLACA

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
FURTO:	NADA CONSTA	OUTRAS RESTRIÇÕES	NADA CONSTA

DÉBITOS

✔ NÃO CONSTAM DÉBITOS PARA A PLACA

ALERTA IPVA E LICENCIAMENTO:	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA OU LICENCIAMENTO	ALERTA DE MULTA:	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
VALOR DPVAT:	0,00	VALOR IPVA:	0,00
VALOR DO LICENCIAMENTO:	0,00	VALOR DAS MULTAS:	0,00

INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

ANTERIOR:	NÃO INFORMADO	ATUAL:	
-----------	---------------	--------	--

COMPARATIVO DE COMPONENTES VEICULARES

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
------------	---------	----------	-------------

CHASSI			✓OK
MOTOR			✓OK
COR	PRETO	PRETO	✓OK
COMBUSTIVEL	GASOLINA	GASOLINA	✓OK

GRAVAME

✓ VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO

PLACA/UF:		ANO FAB/MOD:	2010 / 2011
RENAVAM:		DOCUMENTO:	
NOME:		CONTRATO:	
FINANCEIRA DOC:		FINANCEIRA:	
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	DF
DATA DO GRAVAME:	21/06/2011	SITUAÇÃO:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO
NUMERO DA RESTRICAO:		DATAHORA:	14/03/2012-12:44:54

✓ VEÍCULO TEVE GRAVAME CANCELADO PELO AGENTE FINANCEIRO

PLACA/UF:		ANO FAB/MOD:	2010 / 2011
RENAVAM:		DOCUMENTO:	
NOME:		CONTRATO:	
FINANCEIRA DOC:		FINANCEIRA:	
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	GO
DATA DO GRAVAME:	23/08/2012	SITUAÇÃO:	VEÍCULO TEVE GRAVAME CANCELADO PELO AGENTE FINANCEIRO
NUMERO DA RESTRICAO:		DATAHORA:	12/09/2012-15:23:03

✓ VEÍCULO TEVE GRAVAME CANCELADO PELO AGENTE FINANCEIRO

PLACA/UF:		ANO FAB/MOD:	2010 / 2011
RENAVAM:		DOCUMENTO:	
NOME:		CONTRATO:	
FINANCEIRA DOC:		FINANCEIRA:	
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	GO
DATA DO GRAVAME:	23/08/2012	SITUAÇÃO:	VEÍCULO TEVE GRAVAME CANCELADO PELO AGENTE FINANCEIRO
NUMERO DA RESTRICAO:		DATAHORA:	10/10/2012-18:39:06

✓ VEÍCULO TEVE GRAVAME CANCELADO PELO AGENTE FINANCEIRO

PLACA/UF:		ANO FAB/MOD:	2010 / 2011
RENAVAM:		DOCUMENTO:	
NOME:		CONTRATO:	
FINANCEIRA DOC:		FINANCEIRA:	
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	GO

DATA DO GRAVAME:	10/10/2012	SITUAÇÃO:	VEÍCULO TEVE GRAVAME CANCELADO PELO AGENTE FINANCEIRO
NUMERO DA RESTRICAO:		DATAHORA:	10/12/2012-00:16:26

✓ VEÍCULO TEVE GRAVAME CANCELADO PELO AGENTE FINANCEIRO

PLACA/UF:		ANO FAB/MOD:	2010 / 2011
RENAVAM:		DOCUMENTO:	
NOME:		CONTRATO:	
FINANCEIRA DOC:		FINANCEIRA:	
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	GO
DATA DO GRAVAME:	23/08/2012	SITUAÇÃO:	VEÍCULO TEVE GRAVAME CANCELADO PELO AGENTE FINANCEIRO
NUMERO DA RESTRICAO:		DATAHORA:	18/01/2013-09:15:48

✓ VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO

PLACA/UF:		ANO FAB/MOD:	2010 / 2011
RENAVAM:		DOCUMENTO:	
NOME:		CONTRATO:	
FINANCEIRA DOC:		FINANCEIRA:	
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	MT
DATA DO GRAVAME:	22/12/2010	SITUAÇÃO:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO
NUMERO DA RESTRICAO:		DATAHORA:	24/06/2015-14:59:35

✓ VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO

PLACA/UF:		ANO FAB/MOD:	2010 / 2011
RENAVAM:		DOCUMENTO:	
NOME:		CONTRATO:	
FINANCEIRA DOC:		FINANCEIRA:	
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	SP
DATA DO GRAVAME:	04/06/2018	SITUAÇÃO:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO
NUMERO DA RESTRICAO:		DATAHORA:	06/02/2020-06:34:32

✓ VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO

PLACA/UF:		ANO FAB/MOD:	2010 / 2011
RENAVAM:		DOCUMENTO:	
NOME:		CONTRATO:	
FINANCEIRA DOC:		FINANCEIRA:	
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	SP
DATA DO GRAVAME:	27/02/2020	SITUAÇÃO:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO
NUMERO DA RESTRICAO:		DATAHORA:	02/04/2021-06:11:04

ROUBO/FURTO ATIVO

✓ NENHUM REGISTRO

COMUNICADO DE VENDA ATIVA

✓ NENHUM REGISTRO

RESTRIÇÕES JUDICIAL RENAJUD

✓ NENHUM REGISTRO

MULTA RENAINF

✓ NENHUM REGISTRO

RECALL

✓ NENHUM REGISTRO

CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR

✓ NÃO CONSTAM REGISTROS DO TIPO SINISTRADO

DECODIFICADOR

CHASSI:		TIPO VEÍCULO:	NÃO INFORMADO
REGIÃO:	ALEMANHA / IRLANDA / ROMENIA	PÁIS:	ALEMANHA
FABRICANTE:	PORSCHE	MODELO:	BOXSTER
CATEGORIA:	AUTOMOVEL	TRANSMISSÃO:	NÃO INFORMADO
MOTORIZAÇÃO:		VERSÃO:	

TABELA FIPE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO (R\$)
--------	-----------	-------------

LEILÃO 1

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

LEILÃO 2

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

LEILÃO 3

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

REMARKETING

✓ NENHUM REGISTRO DE REMARKETING

VENDA DIRETA

✓ NENHUM REGISTRO DE OFERTA DE LEILÃO

APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO

✓ NADA CONSTA

DETALHAMENTO DE APONTAMENTO

✔ NADA CONSTA

SINISTRO

✔ VEÍCULO NÃO POSSUI SINISTRO

INDÍCIO DE SINISTRO 1

✔ NADA CONSTA

INDÍCIO DE SINISTRO 2

✔ NADA CONSTA

INDÍCIO DE SINISTRO 3

✔ NADA CONSTA

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

UF	PLACA	ANO	NOME
SP		2026	
SP		2021	
SP		2020	
SP		2020	
SP		2019	
SP		2018	
SP		2017	
SP		2016	
SP		2015	
SP		2014	
SP		2013	
SP		2013	
SP		2012	
SP		2012	
SP		2012	
SP		2012	
SP		2012	
SP		2011	
SP		2011	
SP		2010	

DETRAN

✖ NÃO CONSTAM DÉBITOS E/OU RESTRIÇÕES

PLACA:

IPVA: R\$ 0,00

TOTAL DE MULTAS: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO FINANCEIRA: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIÁRIA:	NADA CONSTA
BLOQUEIO DE FURTO:	NADA CONSTA	INSPEÇÃO GNV:	NÃO INFORMADO
RESTRIÇÃO GUINCHO:	NADA CONSTA	ÚLTIMO LICENCIAMENTO:	2026
STATUS DO LICENCIAMENTO:	EM DIA		

AÇÕES TRABALHISTAS

✓ NADA CONSTA

DOCUMENTO

EMITIU A CERTIDÃO NEGATIVA?

SIM

EXPEDIÇÃO

03/07/2026, ÀS 12:31:05

NOME

LINK DA CERTIDÃO

ESTAS INFORMAÇÕES SÃO CONFIDENCIAIS E DEVERÃO SER UTILIZADAS EXCLUSIVAMENTE PARA A ORIENTAÇÃO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, RESPONSABILIZANDO-SE CIVIL E CRIMINALMENTE POR DANOS QUE OCASIONAR A TERCEIROS QUANDO UTILIZADAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. A NOSSA RESPONSABILIDADE LIMITA-SE A TRANSMITIR FIELMENTE AS INFORMAÇÕES SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES REGISTRADOS EM BASES DE DADOS PÚBLICAS E PRIVADAS DETENTORAS DAS INFORMAÇÕES. AS INFORMAÇÕES EXIBIDAS NESTA CONSULTA SÃO AS QUE ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS NA DATA E HORA DA CONSULTA NAS BASES DE DADOS PÚBLICAS OU PRIVADAS, CABENDO AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM CASO DE DÚVIDA OU DIVERGÊNCIA, CONSULTAR DIRETAMENTE O ÓRGÃO COMPETENTE. O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DECLARA TER CIÊNCIA QUE TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO CORPO DESSA CONSULTA VISAM EXCLUSIVAMENTE COLABORAR COM O PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO DE PRUDÊNCIA DO VEÍCULO, SERVINDO APENAS COMO UMA FERRAMENTA DE ANÁLISE PRÉVIA E NÃO COMO ELEMENTO DE DECISÃO ÚNICA PARA VISTORIA OU COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO. O LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES VEICULARES VIA CONSULTA ELETRÔNICA JAMAIS PODE SUBSTITUIR A CONSULTA DO ÓRGÃO OFICIAL ESPECIALMENTE PELO FATO DE QUE AS INFORMAÇÕES PODEM SER ACRESCIDAS, MODIFICADAS OU RETIRADAS DE FORMA "ON-LINE" PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E SEGURADORAS.