



Número da Vistoria - [REDACTED]

VISTORIA CAUTELAR

Resultado:



APROVADO

Cliente : [REDACTED]
Cidade Estado : [REDACTED]
Data : = 07/07/2026 11:02:37

DADOS DO VEÍCULO

Marca/Modelo	=	TOYOTA I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD - 2022 / 2023 - PRATA
Placa	=	[REDACTED]
Nº do Chassi do veículo	=	[REDACTED]
Nº do Chassi no Cadastro	=	[REDACTED]
Nº do Carr. no Veículo	=	[REDACTED]
Nº do Carr. na BIN	=	[REDACTED]
Cidade	=	INDAIATUBA
Nº do Motor no Veículo	=	[REDACTED]
Nº do Motor no Cadastro	=	[REDACTED]
Nº da Câmbio no Veículo	=	[REDACTED]
Nº da Câmbio na BIN	=	[REDACTED]

100-CONDIÇÃO DA PLACA:

Placa e tarjeta em conformidades (OK).

200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

Numeração dentro dos padrões do fabricante.

400-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:

1 - MODELO NÃO POSSUI NUMERAÇÃO DE FÁBRICA

500-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:**1-DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:**

Original

2-DO BATENTE DA PORTA:

Original

3-DO ASSOALHO:

Original

600-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:**1-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):**

Não original/outro tipo

2-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

Original/Dentro dos padrão

3-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

Original/Dentro dos padrão

5-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

Original/Dentro dos padrão

7-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

Original/Dentro dos padrão

8-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

Original/Dentro dos padrão

700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

Nenhum registro encontrado.

Observação:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo



VISTORIA CAUTELAR

Número da Vistoria [REDACTED]


FRENTE




TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



LATERAL TRASEIRA



KM

