




Segurança e confiança para quem
compra e vende veículos



LAUDO CAUTELAR VEICULAR





Laudo Cautelar

✓ Aprovado

Checkmotor

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

Dados

Realizado Em: 02/09/2026 13:36

O.S.

CNPJ:

Vistoriador:

Analista: Nenhum Analista

Dados do solicitante

Nome:

CPF/CNPJ:

Dados do proprietário

Nome do proprietário:

CPF/CNPJ:

Dados do veículo

Placa: Marca: BMW Modelo: 320I M SPORT FLEX Tipo: AUTOMOVEL

Fabricação/Modelo: 2024 / 2025 Quilometragem: 21740 Cidade: SANTANA DE PARNAIBA UF Atual: SP

CRLV: Não informado Nº do lacre: Não informado Tipo de lacre: Não informado Renavam:

Dados do veículo (BIN)

Chassi (BIN):

Motor (BIN):

Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA

Cor (BIN): BRANCA

Cambio (BIN): Não informado

Dados do veículo (Atual)

Chassi (Atual):

Motor (Atual):

Combustível (Atual): Não informado

Cor (Atual): Não informado

Cambio (Atual): Não informado



Frente

Checkmotor

CNPJ: 05.702.753/0004-05

Telefone: 11996149037

E-mail: checkalphaville@checkmotor.com.br

Alameda Araguaia, Nº 311 - Alphaville Industrial, Barueri, CEP: 06455000

Fotos do veículo



Traseira




Hodometro




Painel do motorista



Pedais



Batente motorista - Etiquetas



Bancos dianteiros



Parabrisa



Gravação dos vidros



Estepe



CHECK MOTOR

Checkmotor

CNPJ: 05.702.753/0004-05

Telefone: 11996149037

E-mail: checkalphaville@checkmotor.com.br

Alameda Araguaia, Nº 311 - Alphaville Industrial, Barueri, CEP: 06455000




Itens - Macaco, chave, Triângulo



Pintura externa - dentro do padrão do fabricante



Pintura inteira - Coluna esquerda - Dianteira



Pintura inteira - Coluna esquerda - Central



Pintura inteira - Coluna esquerda - traseira



Pintura inteira - Coluna direita - Dianteira



Pintura inteira - Coluna direita - Central



Pintura inteira - Coluna direita - Traseira



Compartimento do motor

Checkmotor

CNPJ: 05.702.753/0004-05

Telefone: 11996149037

E-mail: checkalphaville@checkmotor.com.br


Alameda Araguaia, Nº 311 - Alphaville Industrial, Barueri, CEP: 06455000



Torre amortecedor dianteira - Esquerda



Torre amortecedor dianteira - Direita



ETA - Compartimento do motor



ETA - Batente porta passageiro



Plaqueta com Ano de Fabricação



Chassi



Motor



Estrutura interna - Paralamo dianteiro Esquerdo



Estrutura interna - Paralamo dianteiro direito

Checkmotor

CNPJ: 05.702.753/0004-05

Telefone: 11996149037

E-mail: checkalphaville@checkmotor.com.br


Alameda Araguaia, Nº 311 - Alphaville Industrial, Barueri, CEP: 06455000



Painel dianteiro superior




Painel dianteiro inferior



Ponta longarina - Dianteira esquerda



Ponta longarina - Dianteira direita



Porta malas aberto



Assoalho do Porta Malas



Junção - Assoalho/ painel traseiro superior



Pontos Robóticos - Painel traseiro Superior



Ponta longarina - Traseira Esquerda

Checkmotor

CNPJ: 05.702.753/0004-05

Telefone: 11996149037

E-mail: checkalphaville@checkmotor.com.br


Alameda Araguaia, Nº 311 - Alphaville Industrial, Barueri, CEP: 06455000



Ponta longarina - Traseira Direita



Painel traseiro inferior



Lacre/QRcode traseiro



Placa traseira



CRLV.


Checklist

ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

Observações Adicionais

Laudo cautelar de pré-venda. Medições da pintura dentro dos padrões. Não foram encontradas indícios visuais de danos na estrutura principal do veículo (colunas e pontas das longarinas). Não foram encontradas correções necessárias. veículo possui um recall em aberto vide pesquisa, os demais Itens do veículo encontram-se dentro dos padrões da fabricante. Atente-se as fotos e suas respectivas legendas.



CHECK MOTOR

Checkmotor

CNPJ: 05.702.753/0004-05

Telefone: 11996149037

E-mail: checkalphaville@checkmotor.com.br

Alameda Araguaia, Nº 311 - Alphaville Industrial, Barueri, CEP: 06455000



Responsável: Checkmotor Vistoria De Veiculos Ltda

Emitido por: Checkmotor




Checkmotor

CNPJ: 05.702.753/0004-05

Telefone: 11996149037

E-mail: checkalphaville@checkmotor.com.br

Alameda Araguaia, Nº 311 - Alphaville Industrial, Barueri, CEP: 06455000





CONSULTA Nº:
CONFIDENCIAL PARA: Checkmotor Vistor
ia De Veiculos Ltda
REALIZADA EM: 02/09/2026 às 12:58



Alerta de Recall box with exclamation mark icon

Table with 3 columns and 18 rows containing vehicle data: Placa, Chassi, Cor, Ano fabricação, UF Faturado, Espécie, Carroceria, Situação Chassi, Terceiro eixo, Número DI, Grupo modelo veículo, Marca/Modelo, Motor, Tipo de veículo, Ano modelo, Caixa de câmbio, Lotação, Cilindradas, Capacidade carga, Documento importadora, Fabricante, Capacidade máxima tração, Combustível, Município/UF, UF de Origem, Situação, Potência, Procedência, Eixo traseiro, Identidade importadora, Segmento, Peso bruto, Última atualização.

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: [REDACTED]	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: BMW / 320I M SPORT FLEX	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Montagem: NÃO APLICAVEL	Ano fabricação/Ano modelo: 2024 / 2025
Procedência: NACIONAL	Município/UF: SANTANA DE PARNAIBA / SP
Chassi: [REDACTED] NORMAL	Motor: [REDACTED]
Renavam: [REDACTED]	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: BRANCA	Capacidade de passageiros: 5
Espécie: PASSAGEIRO	Cilindradas: 1998
Peso bruto(PBT): 2.07	Peso bruto(CMT): 3.7
Potência: 184	Capacidade de carga: 0
Eixo: 0	Eixo Traseiro Dif: 0
Eixo auxiliar: 0	

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

CONSTA RENAINF

Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	[REDACTED]		✓
Motor	[REDACTED]		✓
Cor	BRANCA	BRANCA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓



Base estadual (Cortesia)

Placa: [REDACTED]

Marca/Modelo: BMW / 320I M SPORT FLEX

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: SP

Motor: [REDACTED]

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1998

Peso bruto(CMT): 370

Capacidade de carga:

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2024 / 2025

Município/UF: SANTANA DE PARNAIBA-SP / SP

Chassi: [REDACTED] NORMAL

Renavam: [REDACTED]

Cor: BRANCA

Potência: 184

Peso bruto(PBT): 207

Espécie: PASSAGEIRO

Carroceria: INEXISTENTE



Informações de proprietário

Proprietário Atual: [REDACTED]

Proprietário anterior: [REDACTED]



Débitos do veículo

Multas: EXISTE DEBITO DE MULTA

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Licenciamento: NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Municipais: R\$ 130,16

Multas: R\$ 1401,05

IPVA: R\$ *

Licenciamento: R\$ 0,00

DER: R\$ 1.270,89



LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2026



Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICAO DE VENDAS

Restrição Ambiental: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK



DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

RENAINF

INFRAÇÃO: 1VA2900299

7455

Placa: [REDACTED]

Local da infração: SP 055 KM 205 METROS 164

Cód. Infração: 7455

Data da infração: 18/04/2026

UF Jurisdição do veículo: SP

Orgão autuador: 126200 - DER

UF placa do veículo: SP

Auto de infração: 1VA2900299

Orgão: 126200 - DER

Hora da infração: 00:43

Valor da infração: 130,16

INFRAÇÃO: 1VA3170277

7471

Placa: [REDACTED]

Local da infração: SP 332 KM 046 METROS 309

Cód. Infração: 7471

Data da infração: 30/04/2026

UF Jurisdição do veículo: SP

Orgão autuador: 126200 - DER

UF placa do veículo: SP

Auto de infração: 1VA3170277

Orgão: 126200 - DER

Hora da infração: 20:59

Valor da infração: 880,41

CSV - Certificado de Segurança Veicular

NÃO ENCONTRADO CSV TIPO: SINISTRADO

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Placa: [REDACTED]

Montadora: BMW DO BRASIL LTDA

Marca/Modelo: BMW/320I M SPORT FLEX

Total recalls pendentes: 1

Identificador do Recall

Descrição

Data do Registro

[REDACTED] SUBSTITUIR O MOTOR DE ARRANQUE

Substituir o Motor de Arranque

24/08/2026

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA


NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS



Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:

[Clique aqui para cotar](#)



(11) 91666-8244



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL



FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 05.702.753/0004-05** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 05.702.753/0004-05 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 05.702.753/0004-05 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.



Consulta de Débitos e Restrições

Consulta Realizada em: 02/09/2026 às 13:38:21

Importante!

Esta consulta apresenta apenas os débitos e restrições que não estão inscritos em Dívida Ativa.
Caso existam débitos dessa natureza, a verificação deve ser realizada diretamente no Site do Contribuinte do Estado de São Paulo



Informações do veículo

Copiar 

Marca / Modelo	Renavam	Chassi	Tipo
BMW/320I M SPORT FLEX			AUTOMÓVEL
Cor	Ano fabricação	Ano modelo	Combustível
BRANCA	2024	2025	ALCOOL/GASOLINA

IPVA

Total de débitos do IPVA

Não há débito pendente

Multas

Total de débitos que podem ser pagos com Pix

Detalhes

R\$ 1.124,79

Infração	Valor
TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	R\$ 131,46
Data	
18/04/2026	
Hora	
00:00:00	
Local	
Município	
BERTIOGA	
Auto da infração	
1VA2900299	
Orgão Autuador	
D.E.R.	

Infração	Valor
TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50%	R\$ 889,21
Data	
30/04/2026	
Hora	
20:59:00	
Local	
Município	
FRANCO DA ROCHA	
Auto da infração	
1VA3170277	
Orgão Autuador	
D.E.R.	

Infração	Valor
----------	-------



**TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE R\$ 104,12
20%**

Data

25/03/2026

Hora

18:42:00

Local

[REDACTED]

Município

BARUERI

Auto da infração

5R3002725

Orgão Autuador

MUNICIPAL 2069

Total de débitos

R\$ 1.124,79

Total de débitos fora do sistema estadual de multa

Não há débito pendente



Licenciamento

NORMAL

Total de débitos

Não há débito pendente

 Para liberar o pagamento do licenciamento, é preciso que todos os débitos do veículo tenham sido pagos.

Vistorias do veículo

Data de realização

06/08/2026

Quilometragem informada

21314 km

Restrições do veículo

Bloqueio de furto/roubo Nada consta	Restrição tributária Nada consta	Restrição financeira Nada consta
Restrição administrativa Nada consta	Restrição judicial Não Consta Bloqueio Judicial - Renajud	Restrição por veículo guinchado Nada consta

 Este documento é fornecido exclusivamente para fins de conferência simples e não possui validade legal.



- SERVIÇOS
- INFORMAÇÕES
- DADOS
- REGULAÇÃO



CHECKMOTOR VISTORIA DE VEÍCULOS LTDA - ME

ENDEREÇO: Alameda Araguaia, 311, Alphaville, Barueri/SP

TELEFONE: (11) 9 9614-9037

E-MAIL: checkalphaville@checkmotor.com.br

SITE: www.checkmotor.com.br



CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O LAUDO DE PRÉ VENDA

Sobre o laudo de Pré Venda

1. O Laudo de Pré Venda é de natureza estética & avaliativa sobre as características legais (vigentes no momento do laudo), portanto não atesta o funcionamento mecânico, elétrico dos componentes, conjuntos do veículo e integridade da estrutura. Esse laudo também inclui a Pesquisa online nas bases estadual e nacional, trazendo informações sobre restrições, débitos, características do veículo, passagens por leilão, roubo/furto, entre outras informações. Essas informações estão sujeitas a disponibilidade das bases no momento da consulta e a empresa não se responsabiliza pela ausência ou divergência dessas informações. Para maiores esclarecimentos sobre a consulta, peça aos nossos vistoriadores as considerações fornecidas pela empresa "MEGA LAUDO" (empresa que fornece a pesquisa para a Check Motor).
2. Ainda sobre os itens não vistoriados: A empresa pode testar o funcionamento de alguns componentes elétricos e/ou mecânicos do veículo durante a realização do laudo – os resultados serão descritos ao cliente, mas a empresa não se responsabiliza por tais itens, nem por sua qualidade ou durabilidade. O resultado refere-se apenas ao estado do item durante a realização do laudo.
3. A empresa verifica e fotografa o local e a gravação obrigatória existente no bloco do motor, **NÃO** sendo porém responsável sobre o estado físico do motor, bem como seu funcionamento, ou possíveis danos, trincas e vazamentos. Apesar disso, caso constatado acúmulo de óleo semelhante ao de vazamentos, o mesmo pode ser fotografado e indicado ao cliente. Caso seja necessária desmontagem para acessar a numeração do motor, a empresa indicará isso ao cliente antes do início do laudo - a desmontagem pode ocasionar em custo adicional ao serviço que será indicado ao cliente antes do início do serviço e será feito apenas mediante aprovação.
4. A empresa **NÃO** se responsabiliza por objetos deixados no veículo, bem como objetos deixados nas nossas dependências. O único documento exigido para realizarmos o "Laudo de Pré Venda" é o CRLV.
5. Nós avaliamos a pintura a partir do equipamento denominado "Medidor de espessura de tinta". Quando indicado como "PINTURA ORIGINAL" significa que a tinta está dentro dos padrões de espessura originais do veículo, podendo o mesmo ter sido repintado, porém com espessura semelhantes as originais. Quando constatada a pintura fora dos padrões, a empresa registra com fotos e indica nas observações.
6. O laudo **NÃO** atesta que o odômetro mostra a quilometragem total real rodada com o veículo.
7. O laudo de Pré Venda faz uma avaliação visual das estruturas e indica possíveis danos através das fotos. Esse laudo não se propõe a expor a extensão dos danos nem a avaliar o possível comprometimento das estruturas de segurança.
8. Atente-se às imagens e relativas descrições existentes no laudo, pois as mesmas trazem informações do veículo que podem não constar no campo de observações por escrito.
9. Os status do laudo de Pré Venda podem constar como: **"APROVADO"** – Veículo dentro dos padrões da fabricante; **"CONFORME"** – Quando nem todos os itens estão dentro dos padrões, porém o carro não apresenta nenhum problema no qual se indique a regularização com CSV*; **"CONFORME COM APONTAMENTO"** – Quando existe passagem por leilão na pesquisa E/OU Quando existe uma questão que indique a necessidade de regularização com CSV*, porém o cliente pode retornar aos padrões originais sem necessitar de regularização; **"NÃO CONFORME"** – Quando é indicado a um ou mais itens a necessidade de avaliação do CSV* para comprovar a regularidade do item, sem a possibilidade do responsável regularizar/restaurar sozinho aos padrões originais E/OU quando houver a suspeita de irregularidade nas gravações de Chassi e Motor.
* CSV (Certificado de Segurança Veicular) é um certificado ligado ao laudo usado para diversas regularizações de veículos e é feito exclusivamente por empresas credenciadas pelo INMETRO (ITL).
10. O "Laudo de Pré Venda" **NÃO** tem relação com vistorias de seguradoras, laudos EVCs, CSVs, Cautelares ou outros feitos por outras empresas, podendo trazer resultados divergentes, pois os mesmos não seguem os mesmos parâmetros. Sugerimos que caso haja qualquer dúvida referente ao laudo, consulte nossos vistoriadores ANTES de começarmos o serviço. Após o início do laudo o mesmo será cobrado normalmente.
11. Os para-choques **NÃO** são vistoriados durante o laudo. Apesar disso, a empresa pode indicar avarias através de fotos e/ou por escrito no campo de observação, caso ache relevante/necessário.
12. O parecer do laudo **"NÃO CONFORME"** quando com indicio de dano na estrutura principal, com ou sem reparo, não faz referência as condições de segurança para rodagem.
13. Não existem normativas que padronizem o laudo "Pré Venda" entre diferentes empresas, cada qual segue os próprios padrões o que impede que haja comparação entre os laudos e torna os resultados independentes.
14. Quando alguma parte estiver com sua visibilidade obstruída por peças que necessitam de desmontagem, será adicionada uma foto com a indicação "PARTE OBSTRUÍDA", explicitando que aquela região não pode ser avaliada. Para essas partes a empresa não se responsabiliza pela avaliação do local.

CHECKMOTOR VISTORIA DE VEÍCULOS LTDA - ME

ENDEREÇO: Alameda Araguaia, 311, Alphaville, Barueri/SP

TELEFONE: (11) 9 9614-9037

E-MAIL: checkalphaville@checkmotor.com.br

SITE: www.checkmotor.com.br

