MEGA VISTORIA SALTO
CNPJ: 11.335.557/0001-08
ENDEREÇO: RUA DOUTOR BARROS JUNIOR, 182
TELEFONE: (11) 4118-3377
DATA VISTORIA: 18/05/2026 10:14:59

Número da Vistoria : [redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:	MARTINS VEÍCULOS

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				ALCOOL/GASOLINA	GM	CHEVROLET/CRUZE LT NB


Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2016	2016		BRANCA	[redacted]		111944

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✗ ATENÇÃO	
510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	⚠ ATENÇÃO	514 Vidro não original
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	





OBSERVAÇÃO:

PINTURA ACIMA DO PADRÃO DE FABRICA.

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a CIAS CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA SALTO LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor cÃ¢mbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

MEGA VISTORIA SALTO

CNPJ: 11.335.557/0001-08
ENDEREÇO: RUA DOUTOR BARROS JUNIOR, 182
TELEFONE: (11) 4118-3377
DATA VISTORIA: 18/05/2026 10:14:59


Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO

LACRE DA PLACA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



MEGA VISTORIA SALTO
CNPJ: 11.335.557/0001-08
ENDEREÇO: RUA DOUTOR BARROS JUNIOR, 182
TELEFONE: (11) 4118-3377
DATA VISTORIA: 18/05/2026 10:14:59

Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO

LONGARINA TRASEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



CHASSI



ETIQUETA DO CHASSI



MOTOR



MEGA VISTORIA SALTO
CNPJ: 11.335.557/0001-08
ENDEREÇO: RUA DOUTOR BARROS JUNIOR, 182
TELEFONE: (11) 4118-3377
DATA VISTORIA: 18/05/2026 10:14:59

Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO

DOC. DO VEÍCULO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



ASSOALHO LADO DIREITO



ASSOALHO ESQUERDO



Vistoriador

[redacted]

MEGA VISTORIA SALTO
CNPJ: 11.335.557/0001-08

Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

[redacted]

MEGA VISTORIA SALTO
CNPJ: 11.335.557/0001-08
ENDEREÇO: RUA DOUTOR BARROS JUNIOR, 182
TELEFONE: (11) 4118-3377
DATA VISTORIA: 18/05/2026 10:14:59

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

[redacted]