VISTORIA DE PERÍCIA CAUTELAR

APROVADO

Perito(a):	[redacted]	Digitador(a):	[redacted]
Placa:	[redacted]	Nº Chassi:	
Nº Motor:		Nº Câmbio:	[redacted]
Cidade:	**SAO PAULO**	UF:	**SP**
Marca:	**VW**	Modelo:	**VW T CROSS CL TSI**
Ano:	**2023**	Ano Modelo:	**2024**
Cor:	**PRETA**	Combustível:	**ALCOOL/GASOLINA**
Nº do Lacre:		Hodômetro:	**33578**
CRLV:		Tipo de Pesquisa:	**MEGA**

A NATUREZA DOS EXAMES TERÁ POR OBJETIVO A CONSTATAÇÃO DA:
PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO :

A NATUREZA DOS EXAMES TERA POR OBJETIVO A CONSTATAÇÃO DA:
PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO CHASSI:
04- O que foi observado e constatado nos exames,juntamente com a pesquisa na BIN,leva o perito a inferir que a numeração do chassi encontrava-se dentro dos padrões da montadora e sem vestígios aparentes do procedimento de adulteração, sendo assim fica comprovada sua autenticidade licita.
PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO MOTOR:
02- A numeração do motor encontrava-se dentro dos padrões da montadora e sem vestígios aparentes do procedimento de adulteração, sendo assim fica comprovada a sua autenticidade licita.
PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO CAMBIO
04- A numeração não apresentava visualização suficiente para realização de fotografias, constatação da originalidade do mesmo.
ETIQUETAS AUTO DESTRUTIVAS(OBRIGATORIAS)
DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:
07- Original
DO BATENTE COLUNA DA PORTA:
06- Original
DO PISO:
07- Original
GRAVAÇÃO DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI NOS VIDROS
PARA BRISAS:
03- Original
PORTA DIANTEIRA DIREITA:
03- Original
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:
03- Original
PORTA TRASEIRA DIREITA:
03- Original
PORTA TRASEIRA ESQUERDA:
03- Original
TRASEIRO
06- Original
LACRE DE PLACA:
04- Sem vestígios aparentes de violação
PESQUISA NOS BANCOS DE DADOS DE LEILÃO E PERDA TOTAL (INDENIZAÇÃO INTEGRAL):
05- O cliente optou por realizar as pesquisas do comercio do veiculo em leilão e perda total, nesta data e não foram encontrados registros nas empresas de bancos de dados conhecidas.O cliente foi informado também que referidos bancos são alimentados continuamente por informações oriundas das empresas leiloeiras e seguradoras, de tal sorte que a eventual não inclusão de determinado veiculo decorrera da omissão da respectiva informação por parte da empresa a qual coube a realização do leilão ou seguradoras.razão pela qual a empresa [redacted] exime de qualquer responsabilidade, sendo assim as empresas responsáveis pela omissão das referidas informações.

FOTOS DO LAUD[redacted]

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



[redacted]

COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



[redacted]

DOCUMENTOS ÓPTICOS



Número do Chassi



Número de Motor



Número do Câmbio



Vista Dianteira



Vista Traseira



Foto KM

[redacted]

Observação:

Importante:

A presente Vistoria possui caráter particular, analitico e informativo, do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalistica. A sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão do que a [redacted] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, cambio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veiculo (reformas estruturais).

[redacted]