Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

[redacted]

Resultado: APROVADO

Número: [redacted]
Data: 28/08/2026

Dados do Cliente

Solicitante: [redacted]

CNPJ/CPF Solicitante: [redacted]

Dados do Veiculo

Marca/Modelo:	Combustível:	Placa:	Data Emissão CRLV:
MITSUBISHI | MMC/L200 TRITON SAVANA A	DIESEL	[redacted]	
Kilometragem:	**Renavam:**		**Fabricação/Modelo:**
022784	[redacted]		2023 / 2024

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN: [redacted]

Motor BIN:

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA:	**VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:**
Placa de Consulado / Estrangeira	Original/Dentro dos padrão
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	**VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:**
Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.	Original/Dentro do padrão
CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	**VIDRO TRASEIRO (VIGIA):**
Numeração dentro dos padrões do fabricante.	Original/Dentro do padrão
DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:	**VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:**
Original	Original/Dentro do padrão
DO BATENTE DA PORTA:	**VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:**
Original	Original/Dentro do padrão
DO ASSOALHO:	**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:**
Original	Original/Dentro do padrão
VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	**CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:**
Original/Dentro do padrão	Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	**REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:**
Original/Dentro do padrão	Nenhum registro encontrado.

Observações

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, cambio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 28 DE AGOSTO DE 2026

[redacted]

[redacted]

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

[redacted]

Resultado: APROVADO

Número: [redacted]
Data: 28/08/2026

Dianteira

Traseira

Placa

Hodômetro

Documento



Etiqueta Motor

Numero Motor

Chassi

Compartimento do Motor



Etiqueta Coluna

Gravação dos Vidros

Longarina Dianteira Esquerda

SÃO PAULO, 28 DE AGOSTO DE 2026

[redacted]

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

Resultado: APROVADO

Número: [redacted]
Data: 28/08/2026

Longarina Dianteira Direita

Painel Dianteiro



Torre do Amortecedor Esquerdo



Torre do Amortecedor Direito



Teto

Etiqueta do Cinto

Coluna Dianteira Esquerda

Coluna Central Esquerda

Coluna Traseira Esquerda

Caixa de Ar Lado Esquerdo

Longarina Traseira Esquerda

Caixa de Estepe

SÃO PAULO, 28 DE AGOSTO DE 2026

[redacted]

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

[redacted]

Resultado: APROVADO

Número: [redacted]
Data: 28/08/2026

Painel Traseiro

Longarina Traseira Direita

Caixa de Ar Lado Direito



Coluna Traseira Direita

Coluna Central Direita

Coluna Dianteira Direita

SÃO PAULO, 28 DE AGOSTO DE 2026

[redacted]

[redacted]