



VISTORIA CAUTELAR :



DADOS DO CLIENTE

Nome:

CPF/CNPJ:

Telefone:

E-mail:



DADOS DO VEÍCULO

Marca:

I

Modelo:

BMW 120I

Ano Fab. / Modelo:

2018 / 2019

Cor:

BRANCA

Placa:

Município:

SAO PAULO-SP

Combustível:

GASOLINA

KM:

80.198

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO
Chassi			✓
Motor			✓
Câmbio			



ANÁLISE DOS ITENS

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI



100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI



100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR



200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR



200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

3.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO



311 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

3.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA



321 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

3.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR



331 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO



300 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO



411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA



421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR



431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA



401 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA



512 - GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL

5.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA



522 - GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL

5.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

 532 - GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL

5.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA LATERAL TRASEIRA DIREITA

 542 - GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL

5.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

 552 - GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL

5.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

 562 - GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

 610 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

 612 - GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL

6.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

 620 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

 622 - GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

 632 - GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

 642 - GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

 652 - GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

 662 - GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

7 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

 701 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

8 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

 801 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



FOTOS

LONGARINA 1



LONGARINA 2



COMPARTIMENTO DO MOTOR



HODÔMETRO



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA




ETIQUETA (VIS)



LATERAL DIREITA



LONGARINA 3



LONGARINA 4



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



EXTRA



PLAQUETA FABRICAÇÃO



PLACA TRASEIRA



TRASEIRA 45°




DIANTEIRA 45°




LACRE



CRLV




MOTOR



CHASSI



ANÁLISE ESTRUTURAL



OBSERVAÇÕES

VEICULO BLINDADO REGULARIZADO NO DOCUMENTO

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, [REDACTED] pr utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA:

DATA DA PESQUISA: 26/08/2026



17:15:11



DATA DA IMPRESSÃO: 26/08/2026



17:47:50



RESTRIÇÕES

MULTAS E
DÉBITOSINDÍCIO DE
SINISTROCOMUNICAÇÃO
DE VENDAROUBO E
FURTO

VENDA DIRETA



LEILÃO



REMARKETING

DUPLICIDADE
DE MOTORCHASSI
REMARKADO

RENAJUD

OUTROS
ALERTAS**BASE ESTADUAL**ANO FABRICAÇÃO: 2018
MARCA / MODELO: I/BMW 120I
COMBUSTÍVEL: GASOLINA
TIPO VEÍCULO: AUTOMOVELANO MODELO: 2019
COR: BRANCA
ESPÉCIE: PASSAGEIRO
CATEGORIA: PARTICULAR**FICHA TÉCNICA**PASSAGEIROS:
CILINDRADAS:
CAPAC. DE CARGA:
QTD. DE EIXOS:PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO
POTÊNCIA:
CMT/PBT:**FICHA CADASTRAL**DATA EMISSÃO CRV: 18/03/2026
MUNICÍPIO PLACA: SAO PAULO-SP
CHASSI:
TIPO CHASSI: NORMALDT LICENCIAMENTO:
RENAVAM:
SITUAÇÃO VEÍCULO: EM CIRCULAÇÃO**AGREGADOS (ESTADUAL)**

CAIXA DE CÂMBIO: Não Informado

Nº MOTOR:

AGREGADOS (FÁBRICA)CAIXA DE CÂMBIO:
CARROCERIA:

Nº MOTOR:

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)BLOQUEIO FURTO: NADA CONSTA
BLOQUEIO: NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA: NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA: NADA CONSTAJUDICIAL: NADA CONSTA
FINANCEIRA: NADA CONSTA
RENAJUD: NADA CONSTA

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	0,00	MUNICIPAIS:	0,00
DER:	0,00	POL. ROD. FEDERAL:	0,00
DERSA:	0,00	RENAINF:	0,00
CETESB:	0,00	IPVA:	0,00
DPVAT:	0,00	MULTAS:	0,00
LICENCIAMENTO:	0,00		

INSPEÇÃO AMBIENTAL**NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL****PROPRIETÁRIO(S)**

PROPRIETÁRIO ATUAL: [REDACTED]
PROPRIETÁRIO ANTERIOR: [REDACTED]

COMUNICAÇÃO DE VENDA**NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS****GRAVAME****FINANCEIRA: NADA CONSTA****INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA****NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA****BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)**

PLACA: [REDACTED]

MARCA/MODELO:		ANO FAB/MODELO:	2018/2019
COR:	Branca	COMBUSTÍVEL:	Gasolina
TIPO DE VEÍCULO:	Automovel	ESPÉCIE:	Passageiro
MUNICÍPIO / UF:	SAO PAULO / SP	UF ORIGEM:	ES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:	[REDACTED]	POTÊNCIA:	[REDACTED]
CAMBIO:	[REDACTED]	CAP. MAX. TRAÇÃO:	[REDACTED]
CILINDRADAS:	[REDACTED]	TIPO CARROCERIA:	NAO APLICAVEL
SITUAÇÃO CHASSI:	[REDACTED]	SITUAÇÃO VEÍCULO:	S
NUMERO EIXOS:	[REDACTED]	PESO BRUTO TOTAL:	[REDACTED]
NUM. TERC. EIXO:		CAP. DE CARGA:	
NUM. EIXO TRAS.:			

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA:	NÃO	ROUBO E FURTO:	NÃO
RENAINF (MULTAS):	NÃO	INDICADOR ALARME:	NÃO
RECALL:	NÃO	INDICADOR LEILÃO:	NÃO
RENAJUD:	NÃO		

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4:	SEM RESTRICAO

HISTÓRICO DE CSV

✖ FORAM ENCONTRADOS 1 CSV EMITIDO(S)

IDENTIFICAÇÃO: [REDACTED]

↓ BAIXAR CSV

RECALL

✓ NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

ROUBO E FURTO

✓ NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

REMARKETING - HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

✓ NENHUM REGISTRO DE REMARKETING ENCONTRADO.

LEILÃO

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

✖ FORAM ENCONTRADOS OUTROS ALERTAS!

LAUDO MÉDIA MONTA / GRANDE MONTA / GNV / ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS / SINISTRO RECUPERADO

OBSERVAÇÃO: VERIFIQUE O MOTIVO DA EMISSÃO DO CSV. ALGUNS CASOS PODEM INDICAR MÉDIA OU GRANDE MONTA.

HISTÓRICO DE CONSULTAS - PROVEDORES EXTERNOS

ESTE VEÍCULO FOI CONSULTADO 1 VEZES NOS ÚLTIMOS 5 ANOS.

DATAS DAS CONSULTAS: 14/08/2026

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas única e exclusivamente para **orientação complementar** das transações comerciais da empresa contratante [REDACTED] responsabilizando-se civil e criminalmente por danos causados a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação vigente.

A responsabilidade da [REDACTED] limita-se à transmissão fiel das informações relativas a veículos automotores constantes em bases de dados públicas e privadas, obtidas junto a fontes legalmente acessíveis e regularmente contratadas. As informações exibidas nesta consulta correspondem àquelas disponíveis na data e hora de sua realização, podendo ser acrescidas, modificadas ou excluídas posteriormente pelos órgãos públicos, instituições financeiras, seguradoras, leiloeiras e demais entidades responsáveis. A CONTRATADA não se responsabiliza por informações publicadas, alteradas ou atualizadas após a emissão desta CONSULTA VEICULAR.

Esta CONSULTA VEICULAR não possui caráter pericial e não substitui perícia oficial ou consulta direta aos órgãos competentes, devendo ser utilizada apenas como ferramenta de análise prévia, não podendo ser considerada elemento único para decisão de vistoria, aquisição, comercialização ou qualquer outra negociação envolvendo o veículo.

O CONTRATANTE declara ciência de que, em razão da inexistência de um registro nacional unificado dessas informações, bem como do tempo necessário para coleta, tratamento, validação e processamento dos dados provenientes de diferentes fontes, o prazo para captação e disponibilização de informações ao mercado pode ocorrer em até [REDACTED] contados do evento gerador ou de sua publicação, tratando-se de prazo meramente estimativo, que poderá variar conforme a origem, disponibilidade e atualização das bases consultadas.

O CONTRATANTE declara, ainda, estar ciente de que, em determinadas situações, especialmente quando houver divergências cadastrais, inconsistências de publicação, atraso na disponibilização pelas fontes originárias ou ausência de compartilhamento da informação nas bases de mercado, a captação poderá ocorrer em prazo superior.

Dessa forma, informações relativas a leilões, sinistros, histórico de comercialização ou outros apontamentos poderão não estar disponíveis na presente CONSULTA VEICULAR no momento de sua emissão, ainda que o evento tenha ocorrido anteriormente.

O CONTRATANTE declara, ainda, ciência de que a CONTRATADA não possui acesso a informações provenientes dos sistemas [REDACTED] bem como a registros restritos ou não disponibilizados para consulta pública, incluindo intenção de gravame, não caracterizando tais ausências falha na prestação do serviço.

O CONTRATANTE declara também estar ciente da necessidade de verificação do [REDACTED] do veículo para identificação de eventuais restrições administrativas, sinistros ou apontamentos registrados junto ao DETRAN.

Declara, por fim, que a utilização dos dados respeitará as finalidades e procedimentos legalmente admitidos pela **Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 - LGPD)**.