

NOME [REDACTED]
CONTATO [REDACTED]

CNPJ
DATA

26/08/2026, 10:14

✓ CONFORME

DADOS VEÍCULO



RENAVAM	PLACA	MODELO
[REDACTED]	[REDACTED]	I/PORSCHE CAYENNE CP PHE
FABRICANTE	COR	COMBUSTÍVEL
PORSCHE	VERMELHA	GAS/ELETR
CHASSI	ANO DO MODELO	ANO DE FABRICAÇÃO
[REDACTED]	2022	2022
UF		
DF		



01 Frente [REDACTED] do direito



02 Traseira 45° lado esquerdo

RESUMO



ITENS APROVADOS

[REDACTED]



ITENS COM APONTAMENTO

0

100%

ESTRUTURA

● APROVADOS	26
● COM APONTAMENTO	0
👁️ NÃO APLICAVEIS	1

100%

PINTURA

● APROVADOS	10
● COM APONTAMENTO	0
👁️ NÃO APLICAVEIS	3

100%

IDENTIFICAÇÃO

● APROVADOS	13
● COM APONTAMENTO	0
👁️ NÃO APLICAVEIS	0
● CHASSI	OK
● MOTOR	OK

NOME [REDACTED]
CONTATO [REDACTED]


CNPJ
DATA

26/08/2026, 10:14

✓ **CONFORME**

ESTRUTURA

- | | |
|---|---|
| 1 TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO
OK | 2 PAINEL
OK |
| 3 TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO
OK | 4 LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA
OK |
| 5 LONGARINA DIANTEIRA DIREITA
OK | 6 COLUNA TRASEIRA DIREITA
OK |
| 7 PAINEL CORTA FOGO
OK | 8 TORRE DO AMORTECEDOR TRASEIRO ESQUERDO
OK |
| 9 LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA
OK | 10 LONGARINA TRASEIRA DIREITA
OK |
| 11 COLUNA TRASEIRA LADO ESQUERDO
OK | 12 COLUNA CENTRAL DIREITA
OK |
| 13 CAIXA DE AR LADO ESQUERDO
OK | 14 CAIXA DE AR LADO DIREITO
OK |
| 15 COLUNA DIANTEIRA LADO ESQUERDO
OK | 16 CAIXA DE RODA DIREITA
OK |
| 17 PAINEL TRASEIRO
OK | 18 TORRE DO AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO
OK |
| 19 COLUNA CENTRAL ESQUERDA
OK | 20 CAIXA DE RODA ESQUERDA
OK |
| ● PARALAMA INTERNO ESQUERDO
OK | ● PARALAMA INTERNO DIREITO
OK |
| ● COLUNA DIANTEIRA DIREITA
OK | ● PAINEL TRASEIRO COM ASSOALHO DO PORTA MALA (INTERIOR)
OK |
| ● LATERAL TRASEIRA ESQUERDA
OK | ● LATERAL TRASEIRA DIREITA
OK |
| ● CAIXA DE ESTEPE
NÃO APLICÁVEL | |



Legenda

● OK ● Atenção ● Avariado ● Não aplicável

NOM [REDACTED]
CONTATO [REDACTED]

CNPJ
DATA

26/08/2026, 10:14

✓ CONFORME

ESTRUTURA



Quadro porta traseira esquerda



Quadro porta traseira direita



Quadro porta dianteira esquerda



Quadro porta dianteira direita



Paralama dianteiro com torre amortecedor esquerda



Paralama dianteiro com torre amortecedor direita



Painel de instrumento (foto coletada do banco traseiro)



Longarina dianteira esquerda



Longarina dianteira direita

NOME [REDACTED]
CONTATO [REDACTED]

CNPJ [REDACTED]
DATA [REDACTED]

26/08/2026, 10:14

✓ CONFORME

ESTRUTURA



Compartimento do motor



Torre do amortecedor traseiro esquerdo



Longarina traseira esquerda



Longarina traseira direita



Caixa de ar lado esquerdo



Caixa de ar lado direito



Caixa de roda direita



Teto estrutura



Painel traseiro com assoalho do porta mala (interior)

NOME [REDACTED]
CONTATO [REDACTED]

CNPJ [REDACTED]
DATA [REDACTED]

26/08/2026, 10:14

✓ CONFORME

ESTRUTURA



Lateral traseira esquerda



Painel traseiro




Lateral traseira direita



Torre do amortecedor traseiro direito



Caixa de roda esquerda



Caixa de estepe

NOME [REDACTED]
CONTATO [REDACTED]


CNPJ [REDACTED]
DATA [REDACTED]

26/08/2026, 10:14

✓ CONFORME

PINTURA

- | | |
|--|---|
| 1 TETO PINTURA
NÃO APLICÁVEL | 2 PORTA DIANTEIRA DIREITA
OK |
| 3 PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO
OK | 4 PARALAMA DIANTEIRO DIREITO
OK |
| 5 PARA-CHOQUE DIANTEIRO
NÃO APLICÁVEL | 6 PORTA TRASEIRA DIREITA
OK |
| 7 TAMPA DO PORTA MALAS
OK | 8 PARA-CHOQUE TRASEIRO
NÃO APLICÁVEL |
| 9 LATERAL TRASEIRA ESQUERDA
OK | 10 CAPÔ
OK |
| 11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
OK | 12 LATERAL TRASEIRA DIREITA
OK |
| 13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA
OK | |



Legenda

OK (verde) Atenção (amarelo) Avariado (laranja) Não aplicável (azul escuro)



Teto pintura



Paralama dianteiro esquerdo



Paralama dianteiro direito

NOME [REDACTED]
CONTATO [REDACTED]

CNPJ [REDACTED]
DATA [REDACTED]

26/08/2026, 10:14

✓ CONFORME

PINTURA



Frente 45° lado esquerdo



Porta traseira direita



Tampa do porta malas



Para-choque traseiro



Lateral Traseira esquerda



Porta dianteira esquerda



Lateral traseira direita



Porta traseira esquerda



Traseira 45° lado direito

VISTORIA

UNIDADE [REDACTED] VISTORIADOR [REDACTED]
ESTADO [REDACTED] DATA 26/08/2026

HORA 10:14:03
CIDADE LAGO SUL

📄 NOM [REDACTED]

👤 CNPJ

26/08/2026, 10:14


☎ CONTATO [REDACTED]

📅 DATA

✓ CONFORME

PROPRIETÁRIO

DOCUMENTO
SEM OBS



Documento

IDENTIFICAÇÃO

QUILOMETRAGEM
22309

PLAQUETA CARROCERIA
OK

NÚMERO DO MOTOR

NÚMERO DO MOTOR
OK

PLAQUETA CHASSI DIANTEIRA
OK



NÚMERO DO CHASSI
OK



Hodômetro



Plaqueta carroceria



Placa traseira

NOME [REDACTED]
CONTATO [REDACTED]

CNPJ [REDACTED]
DATA [REDACTED]

26/08/2026, 10:14

✓ CONFORME

IDENTIFICAÇÃO



Número do motor



Plaqueta chassi dianteira



Lacre da placa



Número do chassi



Data do cinto de segurança

VIDROS

GRAVAÇÃO DO CHASSI VIDRO PARA-BRISA
OK

GRAVAÇÃO DO VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA
OK

GRAVAÇÃO DO CHASSI VIDRO VIGIA TRASEIRO
ESQUERDO
OK

GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO
OK

GRAVAÇÃO VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
OK

DATA DE FABRICAÇÃO VIDRO LATERAL TRASEIRA
21

GRAVAÇÃO DO VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA
OK

GRAVAÇÃO VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA
OK

NO [REDACTED]

CNPJ

26/08/2026, 10:14

✓ CONFORME

CONTATO [REDACTED]

DATA


VIDROS



Gravação do vidro lateral traseiro direito



Gravação do chassi vidro para-brisa




Gravação vidro traseiro



Data de fabricação vidro lateral traseira

ETIQUETAS

ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR
OK



Etiqueta (eta) compartimento do motor

ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO
OK



Etiqueta (eta) coluna lado direito

NOM [REDACTED]
CONTATO [REDACTED]

CNPJ
DATA

26/08/2026, 10:14

✓ CONFORME

VEÍCULO

RENAVAM	PLACA	MODELO
[REDACTED]	[REDACTED]	I/PORSCHE CAYENNE CP PHE
FABRICANTE	COR	COMBUSTÍVEL
PORSCHE	VERMELHA	GAS/ELETR
CHASSI	ANO DO MODELO	ANO DE FABRICAÇÃO
[REDACTED]	2022	2022
UF		
DF		



Frente 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo

OBSERVAÇÃO

A VISTORIA, ORA APRESENTADA, É REALIZADA POR VISTORIADOR HABILITADO DA EMPRESA CONTRATANTE DESTESISTEMA LICENCIADO PELA UNION SOLUTIONS, SENDO CERTO QUE O MESMO POSSUI COMPETÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAR AVARIAS EXTERNAS E ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS DO VEÍCULO EM ANÁLISE, SEM QUALQUER AJUSTE DE PEÇAS OU MANUSEIO DO VEÍCULO. NÃO SE ATRIBUI A PRESENTE VISTORIA A NATUREZA DE SUBSTITUTO DE "PERÍCIA OFICIAL CRIMINAL" E/OU DE QUALQUER LADO EMITIDO POR INSTITUIÇÃO OFICIAL. AS INFORMAÇÕES PRESTADAS E ATESTADAS NA PRESENTE VISTORIA SÃO VÁLIDAS APENAS PARA O MOMENTO DE REALIZAÇÃO DESTA. NESTE SENTIDO, A LICENCIADA DO SISTEMA E A UNION SOLUTIONS NÃO SE RESPONSABILIZAM POR QUALQUER ALTERAÇÃO EVENTUALMENTE REALIZADA NO VEÍCULO, APÓS A EMISSÃO DESTESISTEMA.

A UNION SOLUTIONS É RESPONSÁVEL APENAS PELA TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES COLHIDAS NA SUA BASE DE DADOS, UMA VEZ QUE ESTAS SÃO FORNECIDAS POR BANCOS DE DADOS PÚBLICOS E PRIVADOS, NÃO POSSUINDO A UNION SOLUTIONS QUALQUER INGERÊNCIA, CONDIÇÕES E CAPACIDADE TÉCNICA PARA INSERÇÃO, ALTERAÇÃO E/OU EXCLUSÃO DE TAIS INFORMAÇÕES, SEJAM ELAS NEGATIVAS OU POSITIVAS SOBRE O VEÍCULO. PORTANTO, A UNION SOLUTIONS É MERA REPLICADORA DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DOS BANCOS DE DADOS PÚBLICOS E PRIVADOS, NÃO HAVENDO QUALQUER RESPONSABILIDADE QUANTO À INCLUSÃO, ALTERAÇÃO E/OU EXCLUSÃO DE DADOS SOBRE OS VEÍCULOS CONSULTADOS.

NA HIPÓTESE DA PRESENTE VISTORIA SER UTILIZADA PARA FINS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COMPRA E VENDA, E/OU DE SEGURO, CUMPRE-SE INFORMAR QUE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E COMPANHIAS DE SEGURO ADOTAM MÉTODOS E CRITÉRIOS PRÓPRIOS PARA A ACEITAÇÃO - OU NÃO - DE VEÍCULOS, NÃO SE DESTINANDO A PRESENTE VISTORIA PARA ACEITE OU RECUSA POR PARTE DAS REFERIDAS INSTITUIÇÕES.

PARECER TÉCNICO

CONSTA RENAINF.
ESTRUTURA-- OK
PINTURA--OK

NOME [REDACTED]

CNPJ

26/08/2026, 10:14

CONTATO [REDACTED]

DATA

✓ CONFORME

ITENS ADICIONAIS



Porta dianteira LD



Para-choque dianteiro



Capô



Foto 2 longarina LD



Itens de segurança OK



Sistema de AR e multimídia OK



Câmera de re OK



Roda dianteira LE



Roda traseira LE

NOME [REDACTED]

CNPJ

[REDACTED]

CONTATO [REDACTED]

DATA

26/08/2026, 10:14

✓ CONFORME

ITENS ADICIONAIS



Roda traseira LD



Roda dianteira LD

NOME [REDACTED] CNPJ [REDACTED]
 CONTATO [REDACTED] DATA 26/08/2026, 10:14

✓ CONFORME

Análise Completa

VEÍCULO



MARCA / MODELO
 PORSCHE / CAYENNE
 COR
 Vermelha

FABRICAÇÃO / MODELO
 2022 / 2022

DADOS DA CONSULTA

ENTRADA [REDACTED] DATA DA REALIZAÇÃO
 26/08/2026 10:13

USUÁRIO [REDACTED] SOLICITADO POR [REDACTED]

TOKEN DA CONSULTA [REDACTED]

ANÁLISE DE MERCADO


DESCRIÇÃO MARCA / MODELO FIPE
 PORSCHE / CAYENNE / COUPE PHE

PREÇO FIPE



FINANCEIRO

PREÇO MERCADO BR



1

PONTOS DE RESTRIÇÃO

3

PONTOS DE ATENÇÃO



ITENS APROVADOS

RESTRIÇÃO ESTADUAL	NADA CONSTA	COMUNICAÇÃO DE VENDA	NADA CONSTA
ROUBO FURTO ATIVO	NADA CONSTA	REMARKETING	NADA CONSTA
LEILÃO	NADA CONSTA	INDÍCIO DE SINISTRO	NADA CONSTA
CHASSI IRREGULAR	NADA CONSTA		



ITENS DE ALERTA

DÉBITOS	REGISTROS ENCONTRADOS	MULTAS	REGISTRO DE MULTAS ENCONTRADO
PARECER TÉCNICO	REGISTRO ENCONTRADO		



ITENS DE RESTRIÇÃO

RESTRIÇÃO FEDERAL	REGISTROS ENCONTRADOS
-------------------	-----------------------

NOM [REDACTED] CNPJ [REDACTED]
 CONTATO [REDACTED] DATA 26/08/2026, 10:14

✓ CONFORME

DADOS ESTADUAIS

SITUAÇÃO DO VEÍCULO	CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		

DADOS CADASTRAIS

PLACA	[REDACTED]	CHASSI	[REDACTED]
NUMERO DO MOTOR	[REDACTED]	NUMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	[REDACTED]
POTÊNCIA	[REDACTED]	CILINDRADAS	[REDACTED]
RENAVAM	[REDACTED]	DATA DE EMISSÃO DO CRV/CRLV	03/03/2022
DATA DE LICENCIAMENTO	03/03/2022	DATA DA ULTIMA ATUALIZAÇÃO	NÃO INFORMADO
MUNICÍPIO	BRASILIA-DF	UF	DF

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

MARCA	I PORSCHE	MODELO	CAYENNE CP PHE
COR	VERMELHA	ANO DE FABRICAÇÃO	2022
ESPÉCIE	MISTO	ANO DO MODELO	2022
NÚMERO DE PASSAGEIROS	5	COMBUSTÍVEL	GAS/ELETR
CATEGORIA	PARTICULAR	SEGMENTO	NÃO INFORMADO
SUBSEGMENTO	NÃO IDENTIFICADO		

PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ANTERIOR	NÃO INFORMADO	PROPRIETÁRIO ATUAL	[REDACTED]
-----------------------	---------------	--------------------	------------

FICHA TÉCNICA

TIPO DE VEÍCULO	UTILITARIO	PESO BRUTO TOTAL	[REDACTED]
CAPACIDADE DE CARGA	[REDACTED]	TIPO DE CARROCERIA	INEXISTENTE
NÚMERO DA CARROCERIA	[REDACTED]	QUANTIDADE DE EIXOS	0
TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO	EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	NÃO INFORMADO
PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO		

COMUNICAÇÃO DE VENDA

DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO LICENCIAMENTO	2022	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA	NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

RESTRIÇÕES

ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
AMBIENTAL	NADA CONSTA	OBSERVAÇÃO	NADA CONSTA

NOME [REDACTED]

CNPJ

[REDACTED]

CONTATO [REDACTED]

DATA

26/08/2026, 10:14

✓ CONFORME

DADOS ESTADUAIS

DÉBITOS

CETESB	0,00	DER	0,00
DERSA	0,00	DETRAN	0,00
IPVA	0,00	MUNICIPAIS	[REDACTED]
PRF	0,00	RENAINF	0,00
LICENCIAMENTO	0,00	MULTAS	[REDACTED]
DPVAT	0,00		

NOME [REDACTED]
CONTATO [REDACTED]

CNPJ
DATA

26/08/2026, 10:14

✓ CONFORME

✓	RECALL
	NADA CONSTA

DADOS NACIONAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	EM CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		
DADOS CADASTRAIS			
PLACA	RET9D34	MUNICÍPIO/UF	BRASILIA
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	NÃO INFORMADO	RENAVAM	[REDACTED]
CILINDRADAS	[REDACTED]	POTÊNCIA	[REDACTED]
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	[REDACTED]	NÚMERO DO MOTOR	[REDACTED]
CHASSI	[REDACTED]		
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO			
COMBUSTÍVEL	GASOLINA/ELETTRICO	NÚMERO DE PASSAGEIROS	[REDACTED]
ESPÉCIE	MISTO	ANO DO MODELO	2022
ANO DE FABRICAÇÃO	2022	COR	VERMELHA
MARCA	[REDACTED]	MODELO	PORSCHE CAYENNE CP PHE
FICHA TÉCNICA			
TIPO DE MONTAGEM	NÃO APLICAVEL	TIPO DO VEÍCULO	UTILITARIO
PESO BRUTO TOTAL	[REDACTED]	CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	[REDACTED]
CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO	NÚMERO DA CARROCERIA	[REDACTED]
NÚMERO DA CARROCERIA	[REDACTED]	CARROCERIA	NÃO APLICAVEL
QUANTIDADE DE EIXOS	[REDACTED]		
RESTRIÇÕES			
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÃO	CONSTA RENAINF		

NOM [REDACTED]
CONTATO [REDACTED]

CNPJ
DATA

26/08/2026, 10:14

✓ CONFORME

AGREGADOS

DADOS CADASTRAIS

PLACA	[REDACTED]	CHASSI	[REDACTED]
UF	DF	NÚMERO MOTOR	[REDACTED]
NÚMERO CÂMBIO	[REDACTED]	POTENCIA	[REDACTED]
CILINDRADA	[REDACTED]	DATA ULTIMA ATUALIZAÇÃO	2022-03-03 00:00:00
UF DE ORIGEM	DF	MUNICIPIO	BRASILIA
UF FATURADO	DF		

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

MARCA	DESCONHECIDO	MODELO	I/PORSCHE CAYENNE CP PHE
ANO FABRICAÇÃO	2022	ANO MODELO	2022
COMBUSTÍVEL	GASOLINA/ELETRICO	COR	VERMELHA
ESPÉCIE	MISTO	NUMERO PASSAGEIROS	[REDACTED]
SEGMENTO	NAO IDENTIFICADO	SITUAÇÃO CHASSI	N

FICHA TÉCNICA

SUBSEGMENTO	NÃO IDENTIFICADO	TIPO MONTAGEM	NÃO INFORMADO
TIPO VEÍCULO	UTILITARIO	TIPO CARROCERIA	[REDACTED]
NÚMERO CARROCERIA	[REDACTED]	QUANTIDADE EIXOS	[REDACTED]
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	[REDACTED]	TERCEIRO EIXO	[REDACTED]
CAPACIDADE MÁXIMA TRAÇÃO	[REDACTED]	PESO BRUTO TOTAL	[REDACTED]
CAPACIDADE DE CARGA	[REDACTED]		

DADOS DE IMPORTAÇÃO

PROCEDÊNCIA	IMPORTADO	DATA REGISTRO DI	[REDACTED]
NÚMERO DI	[REDACTED]		

✓ HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NADA CONSTA

REMARKETING

NADA CONSTA

NOME [REDACTED]

CNPJ

26/08/2026, 10:14

CONTATO [REDACTED]

DATA

✓ CONFORME

✓

LEILÃO

NADA CONSTA

✓

INDÍCIO DE SINISTRO

NADA CONSTA

Quando apontado como positivo, há a indicação provável que o veículo possa ter tido um acionamento em companhias de seguros por motivos diversos. Recomenda-se usar apenas como indicativo ou informação de apoio e reforça-se a necessidade de uma vistoria cautelar física com análise de estrutura para uma melhor tomada de decisão.

!

PARECER TÉCNICO

RISCO MÉDIO



Indicador relativo a aceitação junto a seguradoras. Este dado é gerado estatisticamente e não representa a situação final junto a companhias de seguro, visto que os critérios para aceitação são internos e exclusivos de cada companhia e não são compartilhados. Recomenda-se usar apenas como informação de apoio juntamente com os demais itens de sinistralidade e complementar o perfil do veículo com o parecer de um vistoriador qualificado através de laudo cautelar e/ou avaliação estrutural do veículo.

✓

DUPLICIDADE DE MOTOR

NADA CONSTA

NOME [REDACTED]
CONTATO [REDACTED]

CNPJ
DATA

26/08/2026, 10:14

✓ CONFORME

PRECIFICADOR

REGISTRO DE PRECIFICAÇÃO

MARCA	PORSCHE	MODELO	CAYENNE PLATINUM ED. 3.0 (HÍBRIDO)
ANO MODELO	2022	COMBUSTÍVEL	HÍBRIDO
TIPO DO VEÍCULO	[REDACTED]	CÓDIGO FIPE	[REDACTED]
MÊS REFERÊNCIA	AGOSTO DE 2026	VALOR	[REDACTED]

REGISTRO DE PRECIFICAÇÃO

MARCA	PORSCHE	MODELO	CAYENNE COUPE PLATINUM ED. 3.0 (HÍBRIDO)
ANO MODELO	2022	COMBUSTÍVEL	HÍBRIDO
TIPO DO VEÍCULO	[REDACTED]	CÓDIGO FIPE	[REDACTED]
MÊS REFERÊNCIA	AGOSTO DE 2026	VALOR	R\$ [REDACTED]

REGISTRO DE PRECIFICAÇÃO

MARCA	PORSCHE	MODELO	CAYENNE COUPE 3.0 V6 (HÍBRIDO)
ANO MODELO	2022	COMBUSTÍVEL	HÍBRIDO
TIPO DO VEÍCULO	[REDACTED]	CÓDIGO FIPE	[REDACTED]
MÊS REFERÊNCIA	AGOSTO DE 2026	VALOR	[REDACTED]

DESVALORIZAÇÃO FIPE

2024	2023
[REDACTED]	[REDACTED]
⬇️-3.82%	0.00%
⬇️-3.82%	0.00%



VIN - DECODE

CHASSI DECODIFICADO CORRETAMENTE

CHASSI	[REDACTED]	LOCALIZAÇÃO DA FÁBRICA	NÃO INFORMADO
TRAÇÃO	NÃO INFORMADO	MARCA	PORSCHE
TIPO DA CARROCERIA	[REDACTED]	COMBUSTÍVEL	NÃO INFORMADO
PAÍS DE ORIGEM	ALEMANHA	FABRICANTE	NÃO INFORMADO
MODELO	CAYENNE	VERSÃO	COUPE PHE
CILINDRADAS	NÃO INFORMADO	ANO MODELO	2022
ANO FABRICAÇÃO	2022	PORTAS	NÃO INFORMADO
CÓDIGO FIPE	[REDACTED]	REGIÃO GEOGRÁFICA	NÃO INFORMADO
VERIFICAÇÃO DO SERIAL	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO
QUANTIDADE DE IRREGULARIDADES	[REDACTED]	CONCLUSÃO	COMPLETA

NOME [REDACTED] CNPJ [REDACTED]
CONTATO [REDACTED] DATA 26/08/2026, 10:14

✓ CONFORME

✓ HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS ANTERIORES			
PROPRIETÁRIO 1			
NOME PROPRIETÁRIO	[REDACTED]	PLACA	[REDACTED]
ANO	2026	UF	DF

🔔 Observações

- Sempre verifique o site do detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator as sanções penais.

INFORMATIVO

A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela Union Solutions, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e/ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a Union Solutions não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

A Union Solutions é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a Union Solutions qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e/ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a Union Solutions é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e/ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e/ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.



CERTIFICADO DE VISTORIA VEICULAR

Garantia de Procedência e Segurança

Este certificado atesta que o veículo abaixo foi submetido à vistoria veicular e aprovado conforme os critérios de análise registrados no sistema Union Solutions, reforçando a segurança e a transparência na tomada de decisão.



PLACA

[REDACTED]



CHASSI

[REDACTED]



MARCA

PORSCHE



ANO DE FABRICAÇÃO

2022



MODELO

I/PORSCHE CAYENNE CP
PHE



ANO MODELO

2022



EMPRESA / UNIDADE

[REDACTED]



CNPJ

[REDACTED]



CIDADE / UF

Lago Sul/Distrito Federal



DATA

26 de agosto de 2026

ASSINATURA DIGITAL



VALIDAÇÃO ☒

Escaneie o QR Code
para validar este
certificado.

