



SAO PAULO VISTORIAS VEICULARES SANTA BARBARA LTDA
34.514.385/0001-27

AVENIDA TIRADENTES, 174
VILA MAC KNIGHT - Santa Bárbara D'Oeste / SP

Número [REDACTED]missão: 04/09/2026

VISTORIA CAUTELAR



Aprovado

CLIENTE

RENAN MOTORS

CNPJ/CPF: 000.000.000-00

DADOS DO VEÍCULO

Placa	[REDACTED]	Renavam	[REDACTED]
Marca/Modelo	HONDA CIVIC EXL CVT	Ano/Fabricação	2020/2020
Cor	CINZA	Cidade/UF	Campinas/SP
Chassi cadastrado	[REDACTED]	Chassi vistoriado	[REDACTED]
Motor cadastrado	[REDACTED]	Motor vistoriado	[REDACTED]
Câmbio cadastrado	NÃOAVALIADO	Câmbio vistoriado	NÃOAVALIADO
Carroceria cadastrado		Carroceria vistoriado	



RESUMO DA ANÁLISE

Painel Interno	Bom estado	Compartimento do motor	Bom
Lateral esquerda	Original	Lateral direita	Original
Lacre da Placa	Original	Número do Motor	Original
Número do Chassi	Original	Torre Direita	Original
Torre Esquerda	Original	Longarina Dianteira Esquerda	Original
Longarina Dianteira Direita	Original	Longarina Traseira Direita	Original
Longarina Traseira Esquerda	Original	Placa	Original
Vidro dianteiro(Pára-Brisa)	Original	Vidro da porta dianteira direita	Original
Vidro da porta traseira direita	Original	Vidro traseiro(Vigia)	Original
Vidro da porta traseira esquerda	Original	Vidro da porta dianteira esquerda	Original
Etiqueta do Motor	Original	Etiqueta do Batente da Porta	Original
Etiqueta do assoalho(facultativo para veículos acima de 1999)	Original	Etiqueta do Cinto de Segurança	Original
Assoalho	Original	Passou por algum leilão	Não
Histórico de Roubo ou Furto?	Não	Tem Restrição Judicial/Financeira?	Não
Passou por algum sinistro	Não		



SAO PAULO VISTORIAS VEICULARES SANTA BARBARA LTDA
34.514.385/0001-27

AVENIDA TIRADENTES, 174
VILA MAC KNIGHT - Santa Bárbara D'Oeste / SP

Número [REDACTED] Emissão: 04/09/2026

VISTORIA CAUTELAR



Aprovado

OBSERVAÇÃO

Aprovado

TERMO DE CONDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a SAO PAULO VISTORIAS VEICULARES SANTA BARBARA LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo.

VIS [REDACTED]



Painel Interno



Compartimento do motor



Lateral esquerda




Lateral direita



Lacre da Placa QR CODE



Hodômetro 84396



Número do Moto [REDACTED]



Torre Direita



Torre Esquerda



SAO PAULO VISTORIAS VEICULARES SANTA BARBARA LTDA
34.514.385/0001-27

AVENIDA TIRADENTES, 174
VILA MAC KNIGHT - Santa Bárbara D'Oeste / SP

Número: [REDACTED] Emissão: 04/09/2026

VISTORIA CAUTELAR



Aprovado



Longarina Dianteira Esquerda




Longarina Dianteira Direita



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Placa





SAO PAULO VISTORIAS VEICULARES SANTA BARBARA LTDA
34.514.385/0001-27

AVENIDA TIRADENTES, 174
VILA MAC KNIGHT - Santa Bárbara D'Oeste / SP

Número [REDACTED] Emissão: 04/09/2026

VISTORIA CAUTELAR




Aprovado



Vidro da porta dianteira direita



Vidro da porta traseira direita



Vidro traseiro(Vigia)



Vidro da porta traseira esquerda



Vidro da porta dianteira esquerda



Etiqueta do Motor



SAO PAULO VISTORIAS VEICULARES SANTA BARBARA LTDA
34.514.385/0001-27

AVENIDA TIRADENTES, 174
VILA MAC KNIGHT - Santa Bárbara D'Oeste / SP

Número [REDACTED] missão: 04/09/2026


VISTORIA CAUTELAR




Aprovado



Etiqueta do Batente da Porta



Etiqueta do Cinto de Segurança



Assoalho



Para-lama Dianteiro Direito OK



Porta Dianteira Direita OK



Porta Traseira Direita OK



SAO PAULO VISTORIAS VEICULARES SANTA BARBARA LTDA
34.514.385/0001-27

AVENIDA TIRADENTES, 174
VILA MAC KNIGHT - Santa Bárbara D'Oeste / SP

Número [REDACTED] missão: 04/09/2026

VISTORIA CAUTELAR



Aprovado



Para-lama Traseiro Direito OK



Porta Malas OK



Teto OK



Para-lama Traseiro Esquerdo OK



Porta Traseira Esquerda OK



Porta Dianteira Esquerda OK



Para-lama Dianteiro Esquerdo OK



Capô OK




Foto Extra 14



Porta Malas



Foto Extra 16