



Nº DOCUMENTO



LAUDO CAUTELAR


MODELO DO VEÍCULO: L200 TRITON SPO GL



CONFORME



USE O LEITOR
DO CELULAR



LAUDO

CONSULTA

	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN PALMAS - TO				
	CNPJ: 19.409.700/0002-43	ENDEREÇO: AV 101 SUL AVENIDA NS 1 CONJ 02 ACSU-SO 10 LOTE 7/9 SA			
	DATA EMISSÃO: 21/11/2025	BAIRO: PLANO DIRETOR SUL	MUNICÍPIO: PALMAS	ESTADO: TO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

INFORMAÇÕES CONSULTA

Placa Consulta:	
Data da Vistoria:	21/11/2025
Dados Proprietário:	UMUARAMA VOLKSWAGEN PALMAS - TO
Nome Vistoriador:	
Dados Solicitante:	
Unidade Vistoria:	GOIANIA
Modelo Veículo:	L200 TRITON SPO GL
Chassi Veículo:	
Renavam:	

Fabricante Veículo: MMC

Cor Veículo:	BRANCA
Ano de Fabricação:	2023
Ano do Modelo:	2024
Motor:	
Câmbio:	
UF:	TO
Capacidade:	105
Combustível:	DIESEL
KM:	75052

CONCLUSÃO GRÁFICA



Consultas (11 itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv li (Bin)
- Cred Agregados
- Cadastro Veículo
- Cred Parecer Tec.
- Cred Hist Rf
- Siscsv



Pintura (19 itens verificados)

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Porta Dianteira Direita
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.



Estrutura (25 itens verificados)

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda




FRENTE 45°




TRASEIRA 45°



	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN PALMAS - TO		
	CNPJ: 19.409.700/0002-43	ENDEREÇO: AV 101 SUL AVENIDA NS 1 CONJ 02 ACSU-SO 10 LOTE 7/9 SA	
DATA EMISSÃO: 21/11/2025	BAIRO: PLANO DIRETOR SUL	MUNICÍPIO: PALMAS	ESTADO: TO

Análise e Originalidade de Pintura

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Paralama Dianteiro Esquerdo		●
7 - Caixa De Ar Esquerdo		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralama Dianteiro Direito		●
13 - Coluna Dianteira Direita		●	14 - Coluna Dianteira Esquerda		●
15 - Coluna Traseira Direita		●	16 - Coluna Traseira Esquerda		●
17 - Tampa Do Porta Malas		●	18 - Coluna Central Direita		●
19 - Coluna Central Esquerda		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.




	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN PALMAS - TO		
	CNPJ: 19.409.700/0002-43	ENDEREÇO: AV 101 SUL AVENIDA NS 1 CONJ 02 ACSU-SO 10 LOTE 7/9 SA	
DATA EMISSÃO: 21/11/2025	BAIRO: PLANO DIRETOR SUL	MUNICÍPIO: PALMAS	ESTADO: TO

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça	Análise
1 - Coluna central esquerda	● OK
3 - Longarina dianteira esquerda	● OK
5 - Longarina traseira esquerda	● OK
7 - Coluna Dianteira Esquerda	● OK
9 - Caixa de Ar Direito	● OK
11 - PAINEL traseiro	● OK
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	● OK
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	● 470 - OK
17 - Coluna Traseira Direita	● OK
19 - Caixa de estepe	● 425 - OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● 434 - OK
23 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● 443 - OK
25 - Assoalho Esquerdo	● 470 - OK

Peça	Análise
2 - Longarina dianteira direita	● OK
4 - Longarina traseira direita	● OK
6 - Coluna Dianteira Direita	● OK
8 - Coluna central direita	● OK
10 - PAINEL FRONTAL	● Ok
12 - Caixa de Ar Esquerdo	● OK
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● ok
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● 461 - OK
18 - Coluna Traseira Esquerda	● OK
20 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● 417 - OK
22 - Caixa de Roda Traseira Direita	● 400 - OK
24 - Assoalho Direito	● 408 - OK



	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN PALMAS - TO			
	CNPJ: 19.409.700/0002-43	ENDEREÇO: AV 101 SUL AVENIDA NS 1 CONJ 02 ACSU-SO 10 LOTE 7/9 SA		
	DATA EMISSÃO: 21/11/2025	BAIRO: PLANO DIRETOR SUL	MUNICÍPIO: PALMAS	ESTADO: TO

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI E NUMERAÇÃO DO MOTOR

N° do chassi (Base Nacional BIN)



N° do chassi (Veículo)



N° do motor (Base Nacional BIN)



N° do motor (Veículo)





NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE ODÔMETRO, CÂMBIO, AIRBAG'S E
ACEITAÇÃO POR CIA DE SEGUROS.



	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN PALMAS - TO			
	CNPJ: 19.409.700/0002-43	ENDEREÇO: AV 101 SUL AVENIDA NS 1 CONJ 02 ACSU-SO 10 LOTE 7/9 SA		
DATA EMISSÃO: 21/11/2025	BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL	MUNICÍPIO: PALMAS	ESTADO: TO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO

OK

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DE PINTURA

PARA-CHOQUE DIANTEIRO

ORIGINAL

PARA-CHOQUE TRASEIRO

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do motor

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

Nº do chassi

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR

ORIGINAL

Etiqueta (eta) coluna lado direito

ORIGINAL

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

Gravação do vidro porta dianteira direita

ORIGINAL

Gravação do vidro porta traseira direita

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito

ORIGINAL

Gravação vidro traseiro

ORIGINAL

Gravação vidro porta dianteira esquerda

ORIGINAL

Gravação vidro porta traseira esquerda

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo


ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DE ORIGINALIDADE DA PLAQUETA DE CHASSI

Plaqueta chassi dianteira

ORIGINAL



	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN PALMAS - TO				
	CNPJ: 19.409.700/0002-43	ENDEREÇO: AV 101 SUL AVENIDA NS 1 CONJ 02 ACSU-SO 10 LOTE 7/9 SA			
	DATA EMISSÃO: 21/11/2025	BAIRO: PLANO DIRETOR SUL	MUNICÍPIO: PALMAS	ESTADO: TO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

CONCLUSÃO

Conclusão Final
CONFORME

OBSERVAÇÕES

BASE CRED HIST R/F FORA DO AR



	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN PALMAS - TO			
	CNPJ: 19.409.700/0002-43	ENDEREÇO: AV 101 SUL AVENIDA NS 1 CONJ 02 ACSU-SO 10 LOTE 7/9 SA		
DATA EMISSÃO: 21/11/2025	BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL	MUNICÍPIO: PALMAS	ESTADO: TO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS




DIAGONAL DIANTEIRA ESQUERDA




COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL CORTA FOGO



CRLV



ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO PARA-BRISA



HODÔMETRO




	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN PALMAS - TO		
	CNPJ: 19.409.700/0002-43	ENDEREÇO: AV 101 SUL AVENIDA NS 1 CONJ 02 ACSU-SO 10 LOTE 7/9 SA	
DATA EMISSÃO: 21/11/2025	BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL	MUNICÍPIO: PALMAS	ESTADO: TO

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



PAINEL INTERNO




QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PLACA

	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN PALMAS - TO		
	CNPJ: 19.409.700/0002-43	ENDEREÇO: AV 101 SUL AVENIDA NS 1 CONJ 02 ACSU-SO 10 LOTE 7/9 SA	
DATA EMISSÃO: 21/11/2025	BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL	MUNICÍPIO: PALMAS	ESTADO: TO

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



DIAGONAL TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE AR DIREITA




QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA




QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



CHECK LIST - PIT STOP



ETIQUETA DA COLUNA



ASSINATURA



	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN PALMAS - TO		
	CNPJ: 19.409.700/0002-43	ENDEREÇO: AV 101 SUL AVENIDA NS 1 CONJ 02 ACSU-SO 10 LOTE 7/9 SA	
DATA EMISSÃO: 21/11/2025	BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL	MUNICÍPIO: PALMAS	ESTADO: TO

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



CONFORME

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo da Pit Stop - Cautelar Particular, emitido pela UMUARAMA TO. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 21/11/2025		Razão Social: UMUARAMA VOLKSWAGEN PALMAS - TO	
Marca/modelo: MMC / L200 TRITON SPO GL	Endereço: AV 101 SUL AVENIDA NS 1		



FRENTE 45°



TRASEIRA 45°





Dossiê de Confiança Veicular

Consulta PitStop

CONSULTA

22/11/2025 às 11:36



VEÍCULO CONSULTADO

MMC/L200 TRITON SPO GL

ROR8A40 · 2023/2024 · Branca

RECOMENDAÇÃO



★★★★★

5/5

01 Resumo executivo

CONSULTA EXECUTADA

CONSULTADO

11 fonte(s) consultada(s) neste documento.

IMPEDIMENTOS

OK

Nenhum impeditivo consolidado no resumo.

ALERTAS

OK

Nenhum ponto de alerta consolidado no resumo.

RECOMENDAÇÃO

I

OK

★★★★★

5/5

02 Identificação do veículo

PLACA

CHASSI

RENAVAM

MARCA/MODELO

MMC/L200 TRITON SPO GL

VERSÃO

Não informado

ANO

2023/2024

COR

Branca

COMBUSTÍVEL

Diesel

TIPO

Caminhonete

PROCEDÊNCIA

Nacional

POTÊNCIA

190cv

ORIGEM DE EMPLACAMENTO

Maranhão

03 Procedência e histórico

HISTÓRICO PARCIALMENTE CONSULTADO

Parte das verificações foi concluída. Ainda aguardamos fontes que podem complementar o histórico do veículo.

O QUE AS FONTES CONCLUÍDAS NÃO APONTARAM

- A fonte consultada não apontou indicio de sinistro.

INDICADOR TÉCNICO

- O parecer técnico registrou indicador verde. Consulte o parecer completo antes de decidir.

COBERTURA DAS VERIFICAÇÕES

- Cadastro e bases veiculares: Consulta concluída.
- Histórico de roubo/furto: Não foi possível concluir esta consulta no momento.
- Leilão: Consulta concluída.
- Indícios de sinistro: Consulta concluída.
- Parecer técnico: Consulta concluída.

8 fontes relacionadas consultadas. A lista completa está na seção Fontes consultadas.

Fontes temporariamente indisponíveis: CRED Hist RF

04 Restrições, débitos e alertas

CONSOLIDAÇÃO INDISPONÍVEL

Não foram identificados valores financeiros para consolidar nesta consulta. Os valores exibidos dependem exclusivamente das informações recebidas das fontes consultadas.

TOTAL FINANCEIRO

R\$ 0,00

aguardando consolidação

0 impeditivo(s) · OK

0 alerta(s) · OK

05 Recall

NÃO CONSULTADO

Recall não foi consultado nesta composição ou não há fonte específica disponível no retorno atual.

06 Situação documental e cadastral

Os dados documentais e cadastrais disponíveis estão consolidados nos blocos detalhados deste dossiê.

11 fonte(s) consultada(s)

07 Detalhamento das fontes

08 Conclusão

INFORMATIVO



ANÁLISE PRELIMINAR

O dossiê identificou indicador verde na avaliação técnica e nenhum registro de sinistro. Isso sugere boas condições estruturais e de uso para a negociação. Consulte o parecer completo para detalhes da inspeção.

STATUS DAS FONTES

Análise preliminar 91% concluído

Aguardando 1 fonte para concluir a cobertura.

10 de 11 fontes concluídas

Atualizado em 04/09/2026 22:37

Outros Estados
CONSULTADO

Cred BDV II (BIN)
CONSULTADO

Cred Agregados
CONSULTADO

CADASTRO VEÍCULO
CONSULTADO

CRED PARECER TEC.
CONSULTADO

CRED Hist RF

FALHA DE INTEGRAÇÃO

SISCSV
CONSULTADO

Leilão Base Comercial
CONSULTADO

Leilão Plus
CONSULTADO

CRED IND. SINISTRO
CONSULTADO

Cred DECODIFICADOR + FIPE
CONSULTADO



HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
21/11/2025	75052	VISTORIA CAUTELAR

TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 1

Documento emitido em 22/11/2025 às 11:36. Master: PIT STOP VISTORIAS E SOLUÇÕES - 6758. Unidade de negócio: UMUARAMA TO. Cliente vinculado: UMUARAMA VOLKSWAGEN PALMAS - TO.

Termos de uso e responsabilidade. As informações deste dossiê são confidenciais e devem ser utilizadas exclusivamente pelo consultante, para orientação, prevenção de fraudes e análise de risco em transações comerciais relacionadas ao veículo consultado.

O consultante é responsável por possuir autorização, base legal e finalidade legítima para a consulta, bem como por manter sigilo, restringir o compartilhamento e impedir uso discriminatório, abusivo ou em desacordo com a legislação vigente.

A responsabilidade da plataforma limita-se a organizar e transmitir, com fidelidade técnica, os dados disponibilizados por bases públicas, privadas, fornecedores e integrações no momento da emissão. Essas informações podem estar incompletas, indisponíveis, desatualizadas, sofrer alteração posterior ou divergir de registros oficiais.

Este dossiê é informativo e deve ser confrontado com os registros oficiais e a documentação da negociação. Não substitui vistoria física, análise documental, validação jurídica, consulta aos órgãos oficiais ou confirmação direta junto à autoridade competente. Em caso de dúvida, divergência ou decisão de alto impacto, devem prevalecer os registros oficiais e a verificação independente do consultante.

O uso indevido das informações, inclusive exposição de dados, reprodução não autorizada ou decisão tomada sem validação adequada, sujeita o consultante às responsabilidades civis, administrativas e criminais cabíveis. A emissão e o acesso ao documento poderão ser auditados quando exigido por autoridade competente ou ordem judicial.

