



NºDOCUMENTO



LAUDO CAUTELAR


MODELO DO VEÍCULO: L200 TRITON SPO GL



CONFORME



USE O LEITOR
DO CELULAR



LAUDO

CONSULTA

	EMITIDO POR: UMUARAMA FIAT PARAUAPEBAS - PA			FONTE CONSULTA:	
	CNPJ: 33.423.930/0003-79	ENDERECO: ROD. T.A. 275 KM 59 QUADRA02			
Nº LAUDO: 	DATA EMISSÃO: 29/01/2026	BAIRO: CENTRO COMERCIAL	MUNICÍPIO: PARAUAPEBAS	ESTADO: PA	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

INFORMAÇÕES CONSULTA

Placa Consulta:	
Data da Vistoria:	29/01/2026
Dados Proprietário:	UMUARAMA FIAT PARAUAPEBAS - PA
Nome Vistoriador:	
Dados Solicitante:	33.423.930/0003-79
Unidade Vistoria:	GOIANIA
Modelo Veículo:	L200 TRITON SPO GL
Chassi Veículo:	
Renavam:	

Fabricante Veículo: MMC

Cor Veículo:	BRANCA
Ano de Fabricação:	2022
Ano do Modelo:	2023
Motor:	
Câmbio:	
UF:	PA
Capacidade:	105
Combustível:	DIESEL
KM:	162039

CONCLUSÃO GRÁFICA



Consultas (11 itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv li (Bin)
- Cred Agregados
- Cadastro Veículo
- Cred Parecer Tec.
- Cred Hist Rf
- Siscsv



Pintura (19 itens verificados)

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Porta Dianteira Direita
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.



Estrutura (25 itens verificados)

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda



FRENTE 45°




TRASEIRA 45°



	EMITIDO POR: UMUARAMA FIAT PARAUAPEBAS - PA		FONTE CONSULTA:			
	CNPJ: 33.423.930/0003-79	ENDEREÇO: ROD. T.A, 275 KM 59 QUADRA02				
Nº LAUDO: 	DATA EMISSÃO: 29/01/2026	BAIRRO: CENTRO COMERCIAL	MUNICÍPIO: PARAUAPEBAS	ESTADO: PA	LAUDO	CONSULTA

Análise e Originalidade de Pintura

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Paralama Dianteiro Esquerdo		●
7 - Caixa De Ar Esquerdo		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralama Dianteiro Direito		●
13 - Coluna Dianteira Direita		●	14 - Coluna Dianteira Esquerda		●
15 - Coluna Traseira Direita		●	16 - Coluna Traseira Esquerda		●
17 - Tampa Do Porta Malas		●	18 - Coluna Central Direita		●
19 - Coluna Central Esquerda		●			


Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.



	EMITIDO POR: UMUARAMA FIAT PARAUAPEBAS - PA			FONTE CONSULTA:	
	CNPJ: 33.423.930/0003-79	ENDEREÇO: ROD. T.A. 275 KM 59 QUADRA02			
Nº LAUDO: 	DATA EMISSÃO: 29/01/2026	BAIRO: CENTRO COMERCIAL	MUNICÍPIO: PARAUAPEBAS	ESTADO: PA	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados



Observações Estrutura



Peça

Análise

1 - Coluna central esquerda	● OK
3 - Longarina dianteira esquerda	● OK
5 - Longarina traseira esquerda	● OK
7 - Coluna Dianteira Esquerda	● OK
9 - Caixa de Ar Direito	● OK
11 - PAINEL traseiro	● OK
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	● OK
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	● 470 - OK
17 - Coluna Traseira Direita	● OK
19 - Caixa de estepe	● 425 - OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● 434 - OK
23 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● 443 - OK
25 - Assoalho Esquerdo	● 470 - OK

Peça

Análise

2 - Longarina dianteira direita	● OK
4 - Longarina traseira direita	● OK
6 - Coluna Dianteira Direita	● OK
8 - Coluna central direita	● OK
10 - PAINEL FRONTAL	● Ok
12 - Caixa de Ar Esquerdo	● OK
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● ok
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● 461 - OK
18 - Coluna Traseira Esquerda	● OK
20 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● 417 - OK
22 - Caixa de Roda Traseira Direita	● 400 - OK
24 - Assoalho Direito	● 408 - OK



	EMITIDO POR: UMUARAMA FIAT PARAUAPEBAS - PA			FONTE CONSULTA:	
	CNPJ: 33.423.930/0003-79	ENDEREÇO: ROD. T.A, 275 KM 59 QUADRA02			
Nº LAUDO: 	DATA EMISSÃO: 29/01/2026	BAIRRO: CENTRO COMERCIAL	MUNICÍPIO: PARAUAPEBAS	ESTADO: PA	LAUDO CONSULTA

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI E NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do chassi (Base Nacional BIN)




Nº do chassi (Veículo)



Nº do motor (Base Nacional BIN)



Nº do motor (Veículo)



NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE ODÔMETRO, CÂMBIO, AIRBAG'S E ACEITAÇÃO POR CIA DE SEGUROS.



	EMITIDO POR: UMUARAMA FIAT PARAUAPEBAS - PA		FONTE CONSULTA:			
	CNPJ: 33.423.930/0003-79	ENDEREÇO: ROD. T.A, 275 KM 59 QUADRA02				
Nº LAUDO: 	DATA EMISSÃO: 29/01/2026	BAIRRO: CENTRO COMERCIAL	MUNICÍPIO: PARAUAPEBAS	ESTADO: PA	LAUDO	CONSULTA

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO

OK

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DE PINTURA

PARA-CHOQUE DIANTEIRO

AVARIADO
arranhão no para-choque

PARA-CHOQUE TRASEIRO

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do motor

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

Nº do chassi

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR

ORIGINAL

Etiqueta (eta) coluna lado direito

ORIGINAL

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

Gravação do chassi vidro para-brisa

AUSENTE
PARA-BRISA JÁ FOI TROCADO

Gravação do vidro porta dianteira direita

ORIGINAL

Gravação do vidro porta traseira direita

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito

ORIGINAL

Gravação vidro traseiro

ORIGINAL

Gravação vidro porta dianteira esquerda

ORIGINAL

Gravação vidro porta traseira esquerda

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DE ORIGINALIDADE DA PLAQUETA DE CHASSI

Plaqueta chassi dianteira

ORIGINAL



	EMITIDO POR: UMUARAMA FIAT PARAUAPEBAS - PA			FORTE CONSULTA:	
	CNPJ: 33.423.930/0003-79	ENDERECO: ROD. T.A, 275 KM 59 QUADRA02			
Nº LAUDO: 	DATA EMISSÃO: 29/01/2026	BAIRO: CENTRO COMERCIAL	MUNICÍPIO: PARAUAPEBAS	ESTADO: PA	 

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME


CONCLUSÃO

Conclusão Final
CONFORME

OBSERVAÇÕES

gravação do para-brisa ausente, arranhões, para-brisa já foi trocado, carroceria já foi reparada.




	EMITIDO POR: UMUARAMA FIAT PARAUAPEBAS - PA			FONTE CONSULTA:	
	CNPJ: 33.423.930/0003-79	ENDEREÇO: ROD. T.A. 275 KM 59 QUADRA02			
Nº LAUDO: 	DATA EMISSÃO: 29/01/2026	BAIRRO: CENTRO COMERCIAL	MUNICÍPIO: PARAUAPEBAS	ESTADO: PA	LAUDO CONSULTA

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



HODÔMETRO



PLACA



PAINEL CORTA FOGO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CRLV




ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO DO VIDRO PARA-BRISA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



	EMITIDO POR: UMUARAMA FIAT PARAUAPEBAS - PA			FONTE CONSULTA: 	
	CNPJ: 33.423.930/0003-79	ENDEREÇO: ROD. T.A. 275 KM 59 QUADRA02			
Nº LAUDO: 	DATA EMISSÃO: 29/01/2026	BAIRRO: CENTRO COMERCIAL	MUNICÍPIO: PARAUAPEBAS	ESTADO: PA	LAUDO CONSULTA

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



PAINEL INTERNO



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



DIAGONAL DIANTEIRA ESQUERDA



	EMITIDO POR: UMUARAMA FIAT PARAUAPEBAS - PA			FONTE CONSULTA:	
	CNPJ: 33.423.930/0003-79	ENDEREÇO: ROD. T.A, 275 KM 59 QUADRA02			
Nº LAUDO: 	DATA EMISSÃO: 29/01/2026	BAIRRO: CENTRO COMERCIAL	MUNICÍPIO: PARAUAPEBAS	ESTADO: PA	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



DIAGONAL TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE AR DIREITA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



CHECK LIST - PIT STOP



ETIQUETA DA COLUNA



ARRANHÃO NA LATERAL DIANTEIRA DIREITA



ARRANHÕES NO CAPÔ



ARRANHÃO NO CAPÔ

		EMITIDO POR: UMUARAMA FIAT PARAUAPEBAS - PA			FONTE CONSULTA:	LAUDO CONSULTA
		CNPJ: 33.423.930/0003-79	ENDEREÇO: ROD. T.A, 275 KM 59 QUADRA02			
Nº LAUDO: 	DATA EMISSÃO: 29/01/2026	BAIRRO: CENTRO COMERCIAL	MUNICÍPIO: PARAUAPEBAS	ESTADO: PA		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



**ARRANHÃO NO PARA-CHOQUE
DIANTEIRO**




CARROCERIA DANIFICADA



**ARRANHÃO NO PARA-CHOQUE
DIANTEIRO**




**CARROCERIA DANIFICADA LADO
DIREITO**



SEM MOLDURA



ARRANHÃO NO PORTA MALA



ASSINATURA





	EMITIDO POR: UMUARAMA FIAT PARAUAPEBAS - PA		FONTE CONSULTA:				
	CNPJ: 33.423.930/0003-79	ENDEREÇO: ROD. T.A, 275 KM 59 QUADRA02					
Nº LAUDO: 	DATA EMISSÃO: 29/01/2026	BAIRRO: CENTRO COMERCIAL	MUNICÍPIO: PARAUAPEBAS	ESTADO: PA		LAUDO	CONSULTA

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



CONFORME

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo da Pit Stop - Cautelar Particular, emitido pela UMUARAMA - PA. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 29/01/2026	Nº da Vistoria: 	Razão Social: UMUARAMA FIAT PARAUAPEBAS - PA	Placa: 
Marca/modelo: MMC / L200 TRITON SPO GL		Endereço: AVENIDA ALTAMIRO MOURA PACHECO	



FRENTE 45°



TRASEIRA 45°





Dossiê de Confiança Veicular

Consulta PitStop

DOCUMENTO

CONSULTA

29/01/2026 às 17:24



VEÍCULO CONSULTADO

MMC/L200 TRITON SPO GL

2022/2023 · Branca

RECOMENDAÇÃO



★★★★★

2/5

01 Resumo executivo

CONSULTA EXECUTADA CONSULTADO

11 fonte(s) consultada(s) neste documento.

IMPEDIMENTOS OK

Nenhum impeditivo consolidado no resumo.

ALERTAS RISCO ALTO

9 ponto(s) de alerta consolidado(s).

RECOMENDAÇÃO ALERTA

★★★★★

2/5

SÍNTESE DO DOSSIÊ DISPONÍVEL

A análise abrangeu cadastro, avaliação técnica e histórico de procedência. O veículo apresenta condição técnica favorável e não possui registros de sinistro ou roubo. O ponto que mais pesa na decisão é a existência de débitos financeiros pendentes vinculados ao veículo.

02 Identificação do veículo

PLACA

CHASSI

RENAVAM

MARCA/MODELO

MMC/L200 TRITON SPO GL

VERSÃO

Não informado

ANO

2022/2023

COR

Branca

COMBUSTÍVEL

Diesel

TIPO

Caminhonete

PROCEDÊNCIA

Nacional

POTÊNCIA

190cv

ORIGEM DE EMPLACAMENTO

Pará

03 Procedência e histórico

VERIFICAÇÕES DE HISTÓRICO CONCLUÍDAS

As verificações abaixo foram concluídas. Isso não substitui a leitura dos detalhes de cada fonte.

O QUE AS FONTES CONCLUÍDAS NÃO APONTARAM

- A fonte de roubo/furto não apontou ocorrência para esta consulta.
- A fonte consultada não apontou indicio de sinistro.

INDICADOR TÉCNICO

- O parecer técnico registrou indicador verde. Consulte o parecer completo antes de decidir.

Cobertura concluída: cadastro e bases veiculares, histórico de roubo/furto, leilão, indícios de sinistro e parecer técnico.

9 fontes relacionadas consultadas. A lista completa está na seção Fontes consultadas.

04 Restrições, débitos e alertas

DÉBITOS CONSOLIDADOS

Foram consolidados débitos, multas ou taxas para pagamento. O total considera apenas itens únicos identificados na análise.

TOTAL FINANCEIRO

R\$ 4.782,94

5 item(ns) com valor

0 impeditivo(s) · OK

9 alerta(s) · Risco alto

05 Recall

NÃO CONSULTADO

Recall não foi consultado nesta composição ou não há fonte específica disponível no retorno atual.

06 Situação documental e cadastral

Os dados documentais e cadastrais disponíveis estão consolidados nos blocos detalhados deste dossiê.

11 fonte(s) consultada(s)

07 Detalhamento das fontes

08 Conclusão

RISCO ALTO

EXPLICAÇÃO DO DOSSIÊ

O dossiê identificou débitos financeiros pendentes vinculados ao veículo. Essa situação pode impactar a transferência até a regularização.

09 Fontes consultadas

STATUS DAS FONTES

Análise completa 100% concluído

Todas as fontes vinculadas a esta consulta foram concluídas. A explicação do dossiê já considera as informações disponíveis.

11 de 11 fontes concluídas

Atualizado em 08/09/2026 08:36

Outros Estados
CONSULTADO

Cred BDV II (BIN)
CONSULTADO

Cred Agregados
CONSULTADO

CADASTRO VEÍCULO
CONSULTADO

CRED PARECER TEC.
CONSULTADO

CRED Hist RF
CONSULTADO

SISCSV
CONSULTADO

Leilão Base Comercial
CONSULTADO

Leilão Plus
CONSULTADO

CRED IND. SINISTRO
CONSULTADO

Cred DECODIFICADOR + FIPE
CONSULTADO



HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
13/06/2026	162105	VISTORIA FINANCEIRO
13/06/2026	162105	VISTORIA CAUTELAR
29/01/2026	162039	VISTORIA CAUTELAR

TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 3

Documento emitido em 29/01/2026 às 17:24. Master: PIT STOP VISTORIAS E SOLUÇÕES - 6758. Unidade de negócio: UMUARAMA - PA. Cliente vinculado: UMUARAMA FIAT PARAUAPEBAS - PA.

Termos de uso e responsabilidade. As informações deste dossiê são confidenciais e devem ser utilizadas exclusivamente pelo consultante, para orientação, prevenção de fraudes e análise de risco em transações comerciais relacionadas ao veículo consultado.

O consultante é responsável por possuir autorização, base legal e finalidade legítima para a consulta, bem como por manter sigilo, restringir o compartilhamento e impedir uso discriminatório, abusivo ou em desacordo com a legislação vigente.

A responsabilidade da plataforma limita-se a organizar e transmitir, com fidelidade técnica, os dados disponibilizados por bases públicas, privadas, fornecedores e integrações no momento da emissão. Essas informações podem estar incompletas, indisponíveis, desatualizadas, sofrer alteração posterior ou divergir de registros oficiais.

Este dossiê é informativo e deve ser confrontado com os registros oficiais e a documentação da negociação. Não substitui vistoria física, análise documental, validação jurídica, consulta aos órgãos oficiais ou confirmação direta junto à autoridade competente. Em caso de dúvida, divergência ou decisão de alto impacto, devem prevalecer os registros oficiais e a verificação independente do consultante.

O uso indevido das informações, inclusive exposição de dados, reprodução não autorizada ou decisão tomada sem validação adequada, sujeita o consultante às responsabilidades civis, administrativas e criminais cabíveis. A emissão e o acesso ao documento poderão ser auditados quando exigido por autoridade competente ou ordem judicial.

