PIT STOP
VISTORIAS E SOLUÇÕES

Nº DOCUMENTO [redacted]


LAUDO CAUTELAR

MODELO DO VEÍCULO: **TOYOTA HILUX CDSRXA4FD**

[redacted]

CONFORME





[redacted]

LAUDO CONSULTA

PIT STOP	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ARAGUAÍNA - TO			[redacted]
	CNPJ: 07.172.382/0001-80	ENDEREÇO: RODOVIA BR-153		
[redacted] DATA EMISSÃO: 11/02/2026	BAIRO: JARDIM CALIFÓRNIA	MUNICÍPIO: ARAGUAÍNA	ESTADO: TO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

INFORMAÇÕES CONSULTA

Placa Consulta: [redacted]	Fabricante Veículo: I
Data da Vistoria: **11/02/2026**	Cor Veículo: **BRANCA**
Dados Proprietario: **UMUARAMA TOYOTA ARAGUAÍNA - TO**	Ano de Fabricação: **2023**
Nome Vistoriador: [redacted]	Ano do Modelo: **2024**
Dados Solicitante: [redacted]	Moto [redacted]
Unidade Vistoria: **GOIANIA**	Câmbio:
Modelo Veículo: **TOYOTA HILUX CDSRXA4FD**	UF: **TO**
Chassi Veic [redacted]	Capacidade: **100**
Renavam: [redacted]	Combustível: **DIESEL**
	KM: **72385**

CONCLUSÃO GRÁFICA

Consultas (11 itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv Ii (Bin)
- Cred Agregados
- Cadastro Veículo
- Cred Parecer Tec.
- Cred Hist Rf
- Siscsv

Pintura (19 itens verificados)

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Porta Dianteira Direita
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.

Estrutura (25 itens verificados)

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda



FRENTE 45°




TRASEIRA 45°

PIT STOP	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ARAGUAÍNA - TO			[redacted]
	CNPJ: 07.172.382/0001-80	ENDEREÇO: RODOVIA BR-153		
[redacted] DATA EMISSÃO: 11/02/2026	BAIRO: JARDIM CALIFÓRNIA	MUNICÍPIO: ARAGUAÍNA	ESTADO: TO	

Análise e Originalidade de Pintura

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



Legenda: Pintura Original | Pintura Queimada | Riscado | Repintura | Amassado | Repintura com massa | Quebrado


Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô			2 - Lateral Traseira Direita		
3 - Porta Traseira Direita			4 - Teto		
5 - Porta Dianteira Direita			6 - Paralama Dianteiro Esquerdo		
7 - Caixa De Ar Esquerdo			8 - Caixa De Ar Direito		
9 - Porta Dianteira Esquerda			10 - Porta Traseira Esquerda		
11 - Lateral Traseira Esquerda			12 - Paralama Dianteiro Direito		
13 - Coluna Dianteira Direita			14 - Coluna Dianteira Esquerda		
15 - Coluna Traseira Direita			16 - Coluna Traseira Esquerda		
17 - Tampa Do Porta Malas			18 - Coluna Central Direita		
19 - Coluna Central Esquerda					

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em mícrons (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

PIT STOP	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ARAGUAÍNA - TO			[redacted]
	CNPJ: 07.172.382/0001-80	ENDEREÇO: RODOVIA BR-153		
[redacted] DATA EMISSÃO: 11/02/2026	BAIRO: JARDIM CALIFÓRNIA	MUNICÍPIO: ARAGUAÍNA	ESTADO: TO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados



Observações Estrutura

Peça	Análise	Peça	Análise
1 - Coluna central esquerda	OK	2 - Longarina dianteira direita	OK
3 - Longarina dianteira esquerda	OK	4 - Longarina traseira direita	OK
5 - Longarina traseira esquerda	OK	6 - Coluna Dianteira Direita	OK
7 - Coluna Dianteira Esquerda	OK	8 - Coluna central direita	OK
9 - Caixa de Ar Direito	OK	10 - PAINEL FRONTAL	Ok
11 - Painel traseiro	OK	12 - Caixa de Ar Esquerdo	OK
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	OK	14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	ok
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	470 - OK	16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	461 - OK
17 - Coluna Traseira Direita	OK	18 - Coluna Traseira Esquerda	OK
19 - Caixa de estepe	425 - OK	20 - Caixa de Roda Dianteira Direita	417 - OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	434 - OK	22 - Caixa de Roda Traseira Direita	400 - OK
23 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	443 - OK	24 - Assoalho Direito	408 - OK
25 - Assoalho Esquerdo	470 - OK		

PIT STOP	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ARAGUAÍNA - TO			[redacted]
	CNPJ: 07.172.382/0001-80	ENDEREÇO: RODOVIA BR-153		
[redacted] ATA EMISSÃO: 1/02/2026	BAIRO: JARDIM CALIFÓRNIA	MUNICÍPIO: ARAGUAÍNA	ESTADO: TO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI E NUMERAÇÃO DO MOTOR

N° do chassi (Base Nacional BIN)

[redacted]

N° do chassi (Veículo)

[redacted]



N° do motor (Base Nacional BIN)

[redacted]

N° do motor (Veículo)

[redacted]



NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE ODÔMETRO, CÂMBIO, AIRBAG'S E ACEITAÇÃO POR CIA DE SEGUROS.

PIT STOP	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ARAGUAÍNA - TO			[redacted]
	CNPJ: 07.172.382/0001-80	ENDEREÇO: RODOVIA BR-153		
[redacted] DATA EMISSÃO: 11/02/2026	BAIRO: JARDIM CALIFÓRNIA	MUNICÍPIO: ARAGUAÍNA	ESTADO: TO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO
OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do motor
OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

Nº do chassi
OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR
ORIGINAL

Etiqueta (eta) coluna lado direito
ORIGINAL

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

Gravação do vidro porta dianteira direita
ORIGINAL

Gravação do vidro porta traseira direita
ORIGINAL

Gravação vidro traseiro
ORIGINAL

Gravação vidro porta dianteira esquerda
ORIGINAL

Gravação vidro porta traseira esquerda
ORIGINAL

PIT STOP	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ARAGUAÍNA - TO			[redacted]
	CNPJ: 07.172.382/0001-80	ENDEREÇO: RODOVIA BR-153		
[redacted] DATA EMISSÃO: 11/02/2026	BAIRO: JARDIM CALIFÓRNIA	MUNICÍPIO: ARAGUAÍNA	ESTADO: TO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

IDENTIFICAÇÃO DE ORIGINALIDADE DA PLAQUETA DE CHASSI

Plaqueta chassi dianteira
ORIGINAL


CONCLUSÃO

Conclusão Final
CONFORME


PIT STOP	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ARAGUAÍNA - TO			[redacted]
	CNPJ: 07.172.382/0001-80	ENDEREÇO: RODOVIA BR-153		
[redacted] DATA EMISSÃO: 11/02/2026	BAIRO: JARDIM CALIFÓRNIA	MUNICÍPIO: ARAGUAÍNA	ESTADO: TO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS




HODÔMETRO



PLACA



PAINEL CORTA FOGO




COMPARTIMENTO DO MOTOR




CRLV




ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO DO VIDRO PARA-BRISA




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA


PIT STOP	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ARAGUAÍNA - TO			[redacted]
	CNPJ: 07.172.382/0001-80	ENDEREÇO: RODOVIA BR-153		
[redacted] DATA EMISSÃO: 11/02/2026	BAIRO: JARDIM CALIFÓRNIA	MUNICÍPIO: ARAGUAÍNA	ESTADO: TO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS




PAINEL INTERNO




QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA




QUADRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




DIAGONAL DIANTEIRA ESQUERDA

PIT STOP	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ARAGUAÍNA - TO			[redacted]
	CNPJ: 07.172.382/0001-80	ENDEREÇO: RODOVIA BR-153		
[redacted] DATA EMISSÃO: 11/02/2026	BAIRO: JARDIM CALIFÓRNIA	MUNICÍPIO: ARAGUAÍNA	ESTADO: TO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



DIAGONAL TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE AR DIREITA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



CHECK LIST - PIT STOP



ETIQUETA DA COLUNA

[redacted]



WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR

PIT STOP	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ARAGUAÍNA - TO			[redacted]
	CNPJ: 07.172.382/0001-80	ENDEREÇO: RODOVIA BR-153		
[redacted] DATA EMISSÃO: 11/02/2026	BAIRO: JARDIM CALIFÓRNIA	MUNICÍPIO: ARAGUAÍNA	ESTADO: TO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

CONFORME ★ CONFORME

CONFORME

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo da Pit Stop - Cautelar Particular, emitido pela UMUARAMA TO. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: **11/02/2026**	Nº da Vistoria: [redacted]	Razão Social: **UMUARAMA TOYOTA ARAGUAÍNA - TO**	Placa: [redacted]

Marca/modelo:	Endereço:
I / TOYOTA HILUX CDSRXA4FD	**AV 101 SUL AVENIDA NS 1**



FRENTE 45°



TRASEIRA 45°

CONSULTADO EM: 11/02/2026 ÀS 11:40

RESULTADO DA CONSULTA: CONSULTA PITSTOP

PIT STOP VISTORIAS E SOLUÇÕES

TOYOTA

RESULTADO ENCONTRADO PARA: [redacted]

MARCA/MODELO: I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2023/2024

ORIGEM DE EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO

[redacted]

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

5 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

OUTROS ESTADOS	CRED BDV II (BIN)	CRED AGREGADOS	CADASTRO VEÍCULO	CRED PARECER TEC.	CRED HIST RF	SISCSV	LEILÃO BASE COMERCIAL
⚠	⚠	✓	✓	✓	✓	⚠	✓

LEILÃO PLUS	CRED IND. SINISTRO	CRED DECODIFICADOR + FIPE	SISCSV - SINISTRO
✓	✓	✓	–

DADOS DO VEÍCULO

PLAC [redacted]	**COR:** BRANCA	**TIPO:** CAMINHONETE
COMBUSTÍVEL: DIESEL	**PROCEDÊNCIA:** IMPORTADO	**POTÊNCIA:** 204CV

✓ Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.

⚠ No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um termo (termo de responsabilidade) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

OUTROS ESTADOS

PLACA [redacted]	**MUNÍCIPIO:** RONDON DO PARA
CHASS [redacted]	**UF:** PA
PROCEDÊNCIA: IMPORTADA	**SITUAÇÃO:** EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/01/2026	**COR:** BRANCA
MARCA: I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD	**ANO DE FABRICAÇÃO:** 2023
ANO DO MODELO: 2024	**COMBUSTÍVEL:** DIESEL
TIPO: CAMINHONETE	**CATEGORIA:** PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO [redacted]

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	**RESTRIÇÃO 2:**
RESTRIÇÃO 3:	**RESTRIÇÃO 4:**

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: EXISTE DEBITO IPVA / LICENCIAMENTO.	**DÉBITOS DE MULTAS:** NAO EXISTE DEBITO.
VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 6.579,98	**VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO:** 300,93
VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00	**VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT:** 0,00



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED BDV II (BIN)

PLAC [redacted]	**PROCEDÊNCIA:** ESTRANGEIRA
CHAS [redacted]	**N° DO MOTOR** [redacted]
RENAVAM [redacted]	**COR:** BRANCA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2023	**ANO DO MODELO:** 2024
MUNICÍPIO/UF: RONDON DO PARA/PA	**QTD. DE PASSAGEIROS:** 5
CAPACIDADE DE CARGA: 100	**ESPÉCIE:** ESPECIAL
CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA	**CÂMBIO:**
N° DE EIXOS: 2	**TERCEIRO EIXO:**
EIXO TRASEIRO DIF:	**CILINDRADAS:** 2755
CHASSI REMARCADO: NORMAL	**SEGMENTO:** COMERCIAL LEVE
SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE	**TIPO DO VEÍCULO:** CAMINHONETE
CMT: 659	**COMBUSTÍVEL:** DIESEL
MARCA/MODELO: TOYOTA/I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD	**PBT:** 309
POTÊNCIA: 204	**SITUAÇÃO:** CIRCULACAO
OCORRÊNCIA: NAO	

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	**RESTRIÇÃO 2:** NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO 4:** NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA	

ATENÇÃO NA COMPRA


CRED AGREGADOS

PLACA [redacted]	
ORIGEM EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO	**MUNICIPIO/UF:** RONDON DO PARA/PA
FABRICANTE: TOYOTA	**MARCA/MODELO:** I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD
ANO DE FABRICAÇÃO: 2023	**ANO DO MODELO:** 2024
TIPO: CAMINHONETE	**ESPÉCIE:** ESPECIAL
CILINDRADAS: 2755	**POTÊNCIA:** 204
Nº DE EIXOS: 2	**EIXO TRASEIRO DIF:**
CAPACIDADE DE CARGA: 100	**SEGMENTO:** COMERCIAL LEVE
SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE	**PASSAGEIROS:** 5
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	**COR:** BRANCA
COMBUSTÍVEL: DIESEL	**N° DO MOTOR (FABRÍL)** [redacted]
N° DO MOTOR ATUALIZADO: -	**CAIXA DE CAMBIO:**
MONTAGEM: 1	**CARROCERIA/TIPO:** 134
PESO BRUTO: 309	**TERCEIRO EIXO:**
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 659	**RENAVAM:**

CADASTRO VEÍCULO

PLACA [redacted]	**CHASSI** [redacted]
ANO DE FABRICAÇÃO: 2023	**ANO DO MODELO:** 2024
COMBUSTÍVEL: DIESEL	**TIPO:** CAMINHONETE
ESPÉCIE: ESPECIAL	**CARROCERIA:** 134
FABRICANTE: TOYOTA	**SEGMENTO:** COMERCIAL LEVE
SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE	**MODELO:** HILUX
MARCA/MODELO: I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD	**COR:** BRANCA
TANQUE DE COMBUSTÍVEL:	**URBANO:**
RODOVIARIO:	

CRED PARECER TEC.



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.

SEM RISCO

CRED HIST RF

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: [redacted]	
ANO FABRICAÇÃO: 2023	**ANO MODELO:** 2024
CMC: 1	**CMT:** 6.59
TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 134	**TIPO CARROCERIA:** ABERTA/CABINE DUPLA
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	**CHASSI SÉRIE:**
CILINDRADAS: 2755	**COMBUSTÍVEL CÓDIGO:** 03
COMBUSTÍVEL: DIESEL	**COR CÓDIGO:** 04
COR: BRANCA	**ESPÉCIE:** ESPECIAL
INDICADOR ALARME: NÃO	**INDICADOR ROUBO/FURTO:** NÃO
LOTAÇÃO: 5	**MARCA/MODELO CÓDIGO** [redacted]
MARCA/MODELO: I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD	**MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO:** 0573
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: RONDON DO PARA	**QTD. EIXOS:** 2
PBT: 3.09	**POTÊNCIA:** 204
N° IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO [redacted]	**SITUAÇÃO:** EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 23	**TIPO VEÍCULO:** CAMINHONETE
UF JURISDIÇÃO:	**INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA:** NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	**INDICADOR MULTA RENAINF:** NÃO
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	**INDICADOR RECALL 1:** NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	**INDICADOR RECALL 3:** NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	**RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:** 53
RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	**RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:**
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	**RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:**
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	**RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:**
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	**INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD:** NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	**RESTRIÇÃO RFB:**
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO	**INDICADOR OSTENTA PIV:** NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	**TIPO ARRENDATÁRIO:**
N° CARROCERIA:	**REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:**
REMARCAÇÃO CHASSI:	**DATA EMISSÃO CRV:** 20/10/2023
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	**ORGÃO RFB CÓDIGO:**
ORGÃO RFB:	**N° EIXO AUXILIAR:**

N° EIXO TRASEIRO:	**NATUREZA FATURADO:**
UF FATURADO:	**NATUREZA IMPORTADOR:**
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	**PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:**
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	**DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:**
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	**TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO:** 1
TIPO PROPRIETÁRIO: FISICA	**NOME ARRENDATÁRIO:**
N° IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	**N° CÂMBIO:**
N° DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	**N° ID FATURAMENTO:**
N° ID IMPORTADOR:	**N° MOTOR:**
POSSUIDOR NOME: [redacted]	**POSSUIDOR DOCUMENTO** [redacted]
POSSUIDOR ORIGEM: 4	**N° DOC PROPRIETÁRIO:**
NOME PROPRIETÁRIO [redacted]	**REGISTRO ADUANEIRO:**
RENAVAM [redacted]	**USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR:** NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	**USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR:** NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	

ATENÇÃO NA COMPRA

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS

SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO

SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA

SEM RISCO

CRED DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI: [redacted]	**FABRICANTE:** TOYOTA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2023	**ANO DO MODELO:** 2024
COMBUSTÍVEL: DIESEL	**QUANTIDADE DE EIXOS:** 2
TIPO DA CARROCERIA: CAB DUPLA	**REGIÃO GEOGRÁFICA:** ARGENTINA / CHILE / EQUADOR / PERU / VENEZUELA
PAÍS: ARGENTINA	**LOCAL DA FÁBRICA:**

MARCA: TOYOTA | **MODELO:** TOYOTA HILUX CDSRXA4FD

VERSÃO: | **MOTOR:** 2.8

PESO BRUTO: 309

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO: 002141-5

COMBUSTÍVEL: D | **MARCA:** TOYOTA | **MODELO:** HILUX CD SRX 4X4 2.8 TDI 16V DIESEL AUT.


CÓDIGO: 002143-1

COMBUSTÍVEL: D | **MARCA:** TOYOTA | **MODELO:** HILUX CD SRV 4X4 2.8 TDI DIESEL AUT.

SEM RISCO

FIPE

CÓDIGO FIPE: 002141-5




VALOR ATUAL


R$ 283.448,00 (12/2025)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

0.26%

CÓDIGO FIPE: 002143-1





VALOR ATUAL

R$ 252.558,00 (12/2025)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

0.15%

HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
11/02/2026	72385	VISTORIA CAUTELAR

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.