PIT STOP
VISTORIAS E SOLUÇÕES

Nº DOCUMENTO [redacted]

LAUDO CAUTELAR

MODELO DO VEÍCULO: **TRACKER T A LTZ**

[redacted]

CONFORME



USE O LEITOR
DO CELULAR

[redacted]

PITSTOP	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ARAGUAÍNA - TO			[redacted]
	CNPJ: 07.172.382/0001-80	ENDEREÇO: RODOVIA BR-153		
[redacted]	DATA EMISSÃO: 08/04/2026	BAIRRO: JARDIM CALIFÓRNIA	MUNICÍPIO: ARAGUAÍNA	ESTADO: TO

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

INFORMAÇÕES CONSULTA

Fabricante Veículo: **CHEV**

Placa Consulta: [redacted]	Cor Veículo: **BRANCA**
Data da Vistoria: **08/04/2026**	Ano de Fabricação: **2024**
Dados Proprietario: **UMUARAMA TOYOTA ARAGUAÍNA - TO**	Ano do Modelo: **2025**
Nome Vistoriador: [redacted]	Motor [redacted]
Dados Solicitante: **07.172.382/0001-80**	Câmb [redacted]
Unidade Vistoria: **GOIANIA**	UF: **TO**
Modelo Veículo: **TRACKER T A LTZ**	Capacidade: **0**
Chassi Veic [redacted]	Combustível: **ALCOOL/GASOLINA**
Renavam: [redacted]	KM: **18019**

CONCLUSÃO GRÁFICA

Consultas (11 itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv Ii (Bin)
- Cred Agregados
- Cadastro Veículo
- Cred Parecer Tec.
- Cred Hist Rf
- Siscsv

Pintura (19 itens verificados)

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Porta Dianteira Direita
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.

Estrutura (25 itens verificados)

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda



FRENTE 45°




TRASEIRA 45°

PITSTOP	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ARAGUAÍNA - TO			[redacted]
	CNPJ: 07.172.382/0001-80	ENDEREÇO: RODOVIA BR-153		
[redacted] DATA EMISSÃO: 08/04/2026	BAIRRO: JARDIM CALIFÓRNIA	MUNICÍPIO: ARAGUAÍNA	ESTADO: TO	

Análise e Originalidade de Pintura

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME




Legenda: Pintura Original | Pintura Queimada | Riscado | Repintura | Amassado | Repintura com massa | Quebrado

Peça	Espessura (µ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (µ) Mín/Max	Análise
1 - Capô			2 - Lateral Traseira Direita		
3 - Porta Traseira Direita			4 - Teto		
5 - Porta Dianteira Direita			6 - Paralama Dianteiro Esquerdo		
7 - Caixa De Ar Esquerdo			8 - Caixa De Ar Direito		
9 - Porta Dianteira Esquerda			10 - Porta Traseira Esquerda		
11 - Lateral Traseira Esquerda			12 - Paralama Dianteiro Direito		
13 - Coluna Dianteira Direita			14 - Coluna Dianteira Esquerda		
15 - Coluna Traseira Direita			16 - Coluna Traseira Esquerda		
17 - Tampa Do Porta Malas			18 - Coluna Central Direita		
19 - Coluna Central Esquerda					

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em mícrons (µ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados



Observações Estrutura

Peça	Análise	Peça	Análise
1 - Coluna central esquerda	OK	2 - Longarina dianteira direita	OK
3 - Longarina dianteira esquerda	OK	4 - Longarina traseira direita	OK
5 - Longarina traseira esquerda	OK	6 - Coluna Dianteira Direita	OK
7 - Coluna Dianteira Esquerda	OK	8 - Coluna central direita	OK
9 - Caixa de Ar Direito	OK	10 - PAINEL FRONTAL	Ok
11 - Painel traseiro	OK	12 - Caixa de Ar Esquerdo	OK
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	OK	14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	ok
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	470 - OK	16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	461 - OK
17 - Coluna Traseira Direita	OK	18 - Coluna Traseira Esquerda	OK
19 - Caixa de estepe	425 - OK	20 - Caixa de Roda Dianteira Direita	417 - OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	434 - OK	22 - Caixa de Roda Traseira Direita	400 - OK
23 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	443 - OK	24 - Assoalho Direito	408 - OK
25 - Assoalho Esquerdo	470 - OK		

PIT STOP	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ARAGUAÍNA - TO			[redacted]
	CNPJ: 07.172.382/0001-80	ENDEREÇO: RODOVIA BR-153		
[redacted] DATA EMISSÃO: 08/04/2026	BAIRO: JARDIM CALIFÓRNIA	MUNICÍPIO: ARAGUAÍNA	ESTADO: TO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI E NUMERAÇÃO DO MOTOR

N° do chassi (Base Nacional BIN)
[redacted]

N° do chassi (Veículo)
[redacted]

[redacted]

N° do motor (Base Nacional BIN)
[redacted]

N° do motor (Veículo)
[redacted]

[redacted]

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE ODÔMETRO, CÂMBIO, AIRBAG'S E ACEITAÇÃO POR CIA DE SEGUROS.

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO
OK

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DE PINTURA

PARA-CHOQUE DIANTEIRO
ORIGINAL

PARA-CHOQUE TRASEIRO
ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do motor
OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

Nº do chassi
OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR
ORIGINAL

Etiqueta (eta) coluna lado direito
ORIGINAL

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

Gravação vidro porta traseira esquerda
ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo
ORIGINAL

Gravação do vidro porta dianteira direita
ORIGINAL

Gravação do vidro porta traseira direita
ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito
ORIGINAL

Gravação vidro traseiro
ORIGINAL

Gravação vidro porta dianteira esquerda
ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DE ORIGINALIDADE DA PLAQUETA DE CHASSI

Plaqueta chassi dianteira
ORIGINAL

PIT STOP	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ARAGUAÍNA - TO			[redacted]
	CNPJ: 07.172.382/0001-80	ENDEREÇO: RODOVIA BR-153		
[redacted]	A EMISSÃO: /04/2026	BAIRO: JARDIM CALIFÓRNIA	MUNICÍPIO: ARAGUAÍNA	ESTADO: TO

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

CONCLUSÃO

Conclusão Final
CONFORME

OBSERVAÇÕES

BASE CRED HIST R/F FORA DO AR

PIT STOP	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ARAGUAÍNA - TO			[redacted]
	CNPJ: 07.172.382/0001-80	ENDEREÇO: RODOVIA BR-153		
[redacted] DATA EMISSÃO: 08/04/2026	BAIRRO: JARDIM CALIFÓRNIA	MUNICÍPIO: ARAGUAÍNA	ESTADO: TO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS




HODÔMETRO



PLACA




PAINEL CORTA FOGO




COMPARTIMENTO DO MOTOR




CRLV




ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO DO VIDRO PARA-BRISA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA


PITSTOP	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ARAGUAÍNA - TO			[redacted]
	CNPJ: 07.172.382/0001-80	ENDEREÇO: RODOVIA BR-153		
[redacted] DATA EMISSÃO: 08/04/2026	BAIRRO: JARDIM CALIFÓRNIA	MUNICÍPIO: ARAGUAÍNA	ESTADO: TO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS




PAINEL INTERNO




QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA




QUADRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



DIAGONAL DIANTEIRA ESQUERDA

PIT STOP	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ARAGUAÍNA - TO			[redacted]
	CNPJ: 07.172.382/0001-80	ENDEREÇO: RODOVIA BR-153		
[redacted] DATA EMISSÃO: 08/04/2026	BAIRRO: JARDIM CALIFÓRNIA	MUNICÍPIO: ARAGUAÍNA	ESTADO: TO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME


FOTOS




DIAGONAL TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE AR DIREITA




QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA




QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



CHECK LIST - PIT STOP




ETIQUETA DA COLUNA



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ASSINATURA

CONFORME

CONFORME

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo da Pit Stop - Cautelar Particular, emitido pela UMUARAMA TO. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: **08/04/2026**	Nº da Vistoria: [redacted]	Razão Social: **UMUARAMA TOYOTA ARAGUAÍNA - TO**	Placa: [redacted]
Marca/modelo: **CHEV / TRACKER T A LTZ**	Endereço: **AV 101 SUL AVENIDA NS 1**		



FRENTE 45°



TRASEIRA 45°

Dossiê de Confiança Veicular

Consulta PitStop

[redacted]

VEÍCULO CONSULTADO

CHEV/TRACKER T A LTZ

[redacted] 2024/2025 · Branca

RECOMENDAÇÃO

★★★☆☆

3/5

01 Resumo executivo

CONSULTA EXECUTADA	IMPEDIMENTOS	ALERTAS	RECOMENDAÇÃO
CONSULTADO	OK	ALERTA	ATENÇÃO
11 fonte(s) consultada(s) neste documento.	Nenhum impeditivo consolidado no resumo.	5 ponto(s) de alerta consolidado(s).	★★★★★ 3/5

02 Identificação do veículo

PLACA [redacted]	CHASSI	RENAVAM	MARCA/MODELO CHEV/TRACKER T A LTZ
VERSÃO Não informado	ANO 2024/2025	COR Branca	COMBUSTÍVEL Alcool / Gasolina
TIPO Automovel	PROCEDÊNCIA Nacional	POTÊNCIA 116cv	ORIGEM DE EMPLACAMENTO Tocantins

03 Procedência e histórico

VERIFICAÇÕES DE HISTÓRICO CONCLUÍDAS

As verificações abaixo foram concluídas. Isso não substitui a leitura dos detalhes de cada fonte.

O QUE AS FONTES CONCLUÍDAS NÃO APONTARAM

- A fonte consultada não apontou indício de sinistro.

INDICADOR TÉCNICO

- O parecer técnico registrou indicador verde. Consulte o parecer completo antes de decidir.

Cobertura concluída: cadastro e bases veiculares, histórico de roubo/furto, leilão, indícios de sinistro e parecer técnico.

9 fontes relacionadas consultadas. A lista completa está na seção Fontes consultadas.

04 Restrições, débitos e alertas

DÉBITOS CONSOLIDADOS

Foram consolidados débitos, multas ou taxas para pagamento. O total considera apenas itens únicos identificados na análise.

TOTAL FINANCEIRO
R$ 3.001,44
2 item(ns) com valor

0 impeditivo(s) · OK

5 alerta(s) · Alerta

05 Recall

NÃO CONSULTADO

Recall não foi consultado nesta composição ou não há fonte específica disponível no retorno atual.

06 Situação documental e cadastral

Os dados documentais e cadastrais disponíveis estão consolidados nos blocos detalhados deste dossiê.

11 fonte(s) consultada(s)

07 Detalhamento das fontes

08 Conclusão

INFORMATIVO

ANÁLISE PRELIMINAR

O dossiê identificou débitos financeiros pendentes vinculados ao veículo. Essa situação pode impactar a transferência até a regularização das pendências.

09 Fontes consultadas

STATUS DAS FONTES

Análise preliminar 91% concluído

Aguardando 1 fonte para concluir a cobertura.

10 de 11 fontes concluídas

Atualizado em 04/09/2026 22:11

Outros Estados CONSULTADO	**Cred BDV II (BIN)** CONSULTADO	**Cred Agregados** CONSULTADO
CADASTRO VEÍCULO CONSULTADO	**CRED PARECER TEC.** CONSULTADO	**CRED Hist RF** FALHA DE INTEGRAÇÃO
SISCSV FALHA DE INTEGRAÇÃO	**Leilão Base Comercial** CONSULTADO	**Leilão Plus** CONSULTADO
CRED IND. SINISTRO CONSULTADO	**Cred DECODIFICADOR + FIPE** CONSULTADO	

HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
08/04/2026	18019	VISTORIA CAUTELAR

TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 1

Documento emitido em 08/04/2026 às 15:41. Master: PIT STOP VISTORIAS E SOLUÇOES - 6758. Unidade de negócio: UMUARAMA TO. Cliente vinculado: UMUARAMA TOYOTA ARAGUAÍNA - TO.

Termos de uso e responsabilidade. As informações deste dossiê são confidenciais e devem ser utilizadas exclusivamente pelo consultante, para orientação, prevenção de fraudes e análise de risco em transações comerciais relacionadas ao veículo consultado.

O consultante é responsável por possuir autorização, base legal e finalidade legítima para a consulta, bem como por manter sigilo, restringir o compartilhamento e impedir uso discriminatório, abusivo ou em desacordo com a legislação vigente.

A responsabilidade da plataforma limita-se a organizar e transmitir, com fidelidade técnica, os dados disponibilizados por bases públicas, privadas, fornecedores e integrações no momento da emissão. Essas informações podem estar incompletas, indisponíveis, desatualizadas, sofrer alteração posterior ou divergir de registros oficiais.

Este dossiê é informativo e deve ser confrontado com os registros oficiais e a documentação da negociação. Não substitui vistoria física, análise documental, validação jurídica, consulta aos órgãos oficiais ou confirmação direta junto à autoridade competente. Em caso de dúvida, divergência ou decisão de alto impacto, devem prevalecer os registros oficiais e a verificação independente do consultante.

O uso indevido das informações, inclusive exposição de dados, reprodução não autorizada ou decisão tomada sem validação adequada, sujeita o consultante às responsabilidades civis, administrativas e criminais cabíveis. A emissão e o acesso ao documento poderão ser auditados quando exigido por autoridade competente ou ordem judicial.