



Nº DOCUMENTO



LAUDO CAUTELAR

MODELO DO VEÍCULO: **L200 TRITON SAVANA A**



CONFORME



USE O LEITOR
DO CELULAR



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA IMPERATRIZ - MA				
	CNPJ: 07.172.382/0002-60	ENDEREÇO: RODOVIA BR-010 KM 1352 LOTE CHAPARRAL SALA 01			
	DATA EMISSÃO: 30/04/2026	BAIRO: JARDIM TROPICAL	MUNICÍPIO: IMPERATRIZ	ESTADO: MA	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

INFORMAÇÕES CONSULTA

Placa Consulta:	
Data da Vistoria:	30/04/2026
Dados Proprietário:	marksuel de sousa morais rossati
Nome Vistoriador:	
Dados Solicitante:	
Unidade Vistoria:	GOIANIA
Modelo Veículo:	L200 TRITON SAVANAA
Chassi Veículo:	
Renavam:	

Fabricante Veículo: MMC

Cor Veículo:	VERDE
Ano de Fabricação:	2023
Ano do Modelo:	2024
Motor:	
Câmbio:	
UF:	MA
Capacidade:	101
Combustível:	DIESEL
KM:	103385

CONCLUSÃO GRÁFICA



Consultas (11 itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv li (Bin)
- Cred Agregados
- Cadastro Veículo
- Cred Parecer Tec.
- Cred Hist Rf
- Siscsv



Pintura (19 itens verificados)

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Porta Dianteira Direita
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.



Estrutura (25 itens verificados)

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda



FRENTE 45°




TRASEIRA 45°



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA IMPERATRIZ - MA		
	CNPJ: 07.172.382/0002-60	ENDEREÇO: RODOVIA BR-010 KM 1352 LOTE CHAPARRAL SALA 01	
DATA EMISSÃO: 30/04/2026	BAIRRO: JARDIM TROPICAL	MUNICÍPIO: IMPERATRIZ	ESTADO: MA

Análise e Originalidade de Pintura

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Paralama Dianteiro Esquerdo		●
7 - Caixa De Ar Esquerdo		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralama Dianteiro Direito		●
13 - Coluna Dianteira Direita		●	14 - Coluna Dianteira Esquerda		●
15 - Coluna Traseira Direita		●	16 - Coluna Traseira Esquerda		●
17 - Tampa Do Porta Malas		●	18 - Coluna Central Direita		●
19 - Coluna Central Esquerda		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.




	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA IMPERATRIZ - MA		
	CNPJ: 07.172.382/0002-60	ENDEREÇO: RODOVIA BR-010 KM 1352 LOTE CHAPARRAL SALA 01	
DATA EMISSÃO: 30/04/2026	BAIRO: JARDIM TROPICAL	MUNICÍPIO: IMPERATRIZ	ESTADO: MA

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça	Análise	Peça	Análise
1 - Coluna central esquerda	● OK	2 - Longarina dianteira direita	● OK
3 - Longarina dianteira esquerda	● OK	4 - Longarina traseira direita	● OK
5 - Longarina traseira esquerda	● OK	6 - Coluna Dianteira Direita	● OK
7 - Coluna Dianteira Esquerda	● OK	8 - Coluna central direita	● OK
9 - Caixa de Ar Direito	● OK	10 - PAINEL FRONTAL	● Ok
11 - PAINEL traseiro	● OK	12 - Caixa de Ar Esquerdo	● OK
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	● OK	14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● ok
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	● 470 - OK	16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● 461 - OK
17 - Coluna Traseira Direita	● OK	18 - Coluna Traseira Esquerda	● OK
19 - Caixa de estepe	● 425 - OK	20 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● 417 - OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● 434 - OK	22 - Caixa de Roda Traseira Direita	● 400 - OK
23 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● 443 - OK	24 - Assoalho Direito	● 408 - OK
25 - Assoalho Esquerdo	● 470 - OK		



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA IMPERATRIZ - MA			FONTE:	
	CNPJ: 07.172.382/0002-60	ENDEREÇO: RODOVIA BR-010 KM 1352 LOTE CHAPARRAL SALA 01			
DATA EMISSÃO: 30/04/2026	BAIRRO: JARDIM TROPICAL	MUNICÍPIO: IMPERATRIZ	ESTADO: MA		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI E NUMERAÇÃO DO MOTOR

N° do chassi (Base Nacional BIN)

N° do chassi (Veículo)




N° do motor (Base Nacional BIN)

N° do motor (Veículo)



NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE ODÔMETRO, CÂMBIO, AIRBAG'S E ACEITAÇÃO POR CIA DE SEGUROS.



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA IMPERATRIZ - MA			FONTE: 
	CNPJ: 07.172.382/0002-60	ENDEREÇO: RODOVIA BR-010 KM 1352 LOTE CHAPARRAL SALA 01		
DATA EMISSÃO: 30/04/2026	BAIRRO: JARDIM TROPICAL	MUNICÍPIO: IMPERATRIZ	ESTADO: MA	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO

OK

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DE PINTURA

PARA-CHOQUE DIANTEIRO

AVARIADO

PARA-CHOQUE TRASEIRO

AVARIADO

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do motor

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

Nº do chassi

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR

ORIGINAL

Etiqueta (eta) coluna lado direito

ORIGINAL

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

Gravação do vidro porta traseira direita

ORIGINAL

Gravação vidro traseiro

ORIGINAL

Gravação vidro porta dianteira esquerda

ORIGINAL

Gravação vidro porta traseira esquerda

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro para-brisa

parabrise trincado

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo

NÃO APLICÁVEL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito

NÃO APLICÁVEL

Gravação do vidro porta dianteira direita

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DE ORIGINALIDADE DA PLAQUETA DE CHASSI

Plaqueta chassi dianteira

NÃO APLICÁVEL



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA IMPERATRIZ - MA			
	CNPJ: 07.172.382/0002-60	ENDEREÇO: RODOVIA BR-010 KM 1352 LOTE CHAPARRAL SALA 01		
	DATA EMISSÃO: 30/04/2026	BAIRO: JARDIM TROPICAL	MUNICÍPIO: IMPERATRIZ	ESTADO: MA

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

CONCLUSÃO

Conclusão Final
CONFORME

OBSERVAÇÕES

para-brisa trincado, luz Air bag acessa no painel e vários arranhões na lataria.




	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA IMPERATRIZ - MA		
	CNPJ: 07.172.382/0002-60	ENDEREÇO: RODOVIA BR-010 KM 1352 LOTE CHAPARRAL SALA 01	
DATA EMISSÃO: 30/04/2026	BAIRRO: JARDIM TROPICAL	MUNICÍPIO: IMPERATRIZ	ESTADO: MA

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



DIAGONAL DIANTEIRA ESQUERDA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL CORTA FOGO



ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO PARA-BRISA



HODÔMETRO

	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA IMPERATRIZ - MA		
	CNPJ: 07.172.382/0002-60	ENDEREÇO: RODOVIA BR-010 KM 1352 LOTE CHAPARRAL SALA 01	
DATA EMISSÃO: 30/04/2026	BAIRRO: JARDIM TROPICAL	MUNICÍPIO: IMPERATRIZ	ESTADO: MA

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



PAINEL INTERNO



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PLACA



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA IMPERATRIZ - MA			FONTE:	
	CNPJ: 07.172.382/0002-60	ENDEREÇO: RODOVIA BR-010 KM 1352 LOTE CHAPARRAL SALA 01			
DATA EMISSÃO: 30/04/2026	BAIRRO: JARDIM TROPICAL	MUNICÍPIO: IMPERATRIZ	ESTADO: MA		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



DIAGONAL TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE AR DIREITA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA




QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



CHECK LIST - PIT STOP



ETIQUETA DA COLUNA



ADICIONAL 1



PARABRISSE TRINCADO



PARA-CHOQUE AVARIADO



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA IMPERATRIZ - MA			
	CNPJ: 07.172.382/0002-60	ENDEREÇO: RODOVIA BR-010 KM 1352 LOTE CHAPARRAL SALA 01		
DATA EMISSÃO: 30/04/2026	BAIRRO: JARDIM TROPICAL	MUNICÍPIO: IMPERATRIZ	ESTADO: MA	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



CAPÔ



**PORTA TRASEIRA ESQUERDA
AVARIADO**




**LATERAL TRASEIRA ESQUERDA
AVARIAFO**



**PARA-CHOQUE TRASEIRO
AVARIAFO**



**LATERAL TRASEIRA DIREITA
AVARIADA**




**PORTA DIANTEIRA DIREITA
AVARIADA**



**BANCO MOTORISTA E BANCO
TRASEIRO RASGADO**



ASSINATURA


	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA IMPERATRIZ - MA			
	CNPJ: 07.172.382/0002-60	ENDEREÇO: RODOVIA BR-010 KM 1352 LOTE CHAPARRAL SALA 01		
DATA EMISSÃO: 30/04/2026	BAIRRO: JARDIM TROPICAL	MUNICÍPIO: IMPERATRIZ	ESTADO: MA	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



CONFORME

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo da Pit Stop - Cautelar Particular, emitido pela UMUARAMA - MA. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 30/04/2026	Nº da Vistoria: 	Razão Social: UMUARAMA TOYOTA IMPERATRIZ - MA	Placa: 
Marca/modelo: MMC / L200 TRITON SAVANA A		Endereço: RODOVIA BR-010	



FRENTE 45°



TRASEIRA 45°





Dossiê de Confiança Veicular

Consulta PitStop



VEÍCULO CONSULTADO

MMC/TRITON SPORT SAVANA

023/2024 · Verde

RECOMENDAÇÃO ⓘ

★★★★★

3/5

01 Resumo executivo

CONSULTA EXECUTADA CONSULTADO

11 fonte(s) consultada(s) neste documento.

IMPEDIMENTOS OK

Nenhum impeditivo consolidado no resumo.

ALERTAS ALERTA

3 ponto(s) de alerta consolidado(s).

RECOMENDAÇÃO ⓘ ATENÇÃO

★★★★★

3/5

02 Identificação do veículo

PLACA

CHASSI

RENAVAM

MARCA/MODELO

MMC/TRITON SPORT SAVANA

VERSÃO

Não informado

ANO

2023/2024

COR

Verde

COMBUSTÍVEL

Diesel

TIPO

Caminhonete

PROCEDÊNCIA

Nacional

POTÊNCIA

190cv

ORIGEM DE EMPLACAMENTO

Maranhão

03 Procedência e histórico

VERIFICAÇÕES DE HISTÓRICO CONCLUÍDAS

As verificações abaixo foram concluídas. Isso não substitui a leitura dos detalhes de cada fonte.

O QUE AS FONTES CONCLUÍDAS NÃO APONTARAM

- A fonte de roubo/furto não apontou ocorrência para esta consulta.
- A fonte consultada não apontou indicio de sinistro.

INDICADOR TÉCNICO

- O parecer técnico registrou indicador verde. Consulte o parecer completo antes de decidir.

Cobertura concluída: cadastro e bases veiculares, histórico de roubo/furto, leilão, indícios de sinistro e parecer técnico.

9 fontes relacionadas consultadas. A lista completa está na seção Fontes consultadas.

04 Restrições, débitos e alertas

DÉBITOS CONSOLIDADOS

TOTAL FINANCEIRO

R\$ 1.889,28

2 item(ns) com valor

Foram consolidados débitos, multas ou taxas para pagamento. O total considera apenas itens únicos identificados na análise.

0 impeditivo(s) · OK

3 alerta(s) · Alerta

05 Recall

NÃO CONSULTADO

Recall não foi consultado nesta composição ou não há fonte específica disponível no retorno atual.

06 Situação documental e cadastral

Os dados documentais e cadastrais disponíveis estão consolidados nos blocos detalhados deste dossiê.

11 fonte(s) consultada(s)

07 Detalhamento das fontes

08 Conclusão

INFORMATIVO



EXPLICAÇÃO DO DOSSIÊ

O dossiê identificou débitos financeiros pendentes vinculados ao veículo. Essa situação pode impactar a transferência até a regularização.

09 Fontes consultadas

STATUS DAS FONTES

Análise completa concluída

Todas as fontes vinculadas a esta consulta foram concluídas. A explicação do dossiê já considera as informações disponíveis.

11 de 11 fontes concluídas

Atualizado em 04/09/2026 22:03

Outros Estados
CONSULTADO

Cred BDV II (BIN)
CONSULTADO

Cred Agregados
CONSULTADO

CADASTRO VEÍCULO
CONSULTADO

CRED PARECER TEC.
CONSULTADO

CRED Hist RF
CONSULTADO

SISCSV

FALHA DE INTEGRAÇÃO

Leilão Base Comercial
CONSULTADO

Leilão Plus
CONSULTADO

CRED IND. SINISTRO
CONSULTADO

Cred DECODIFICADOR + FIPE
CONSULTADO



HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA

KILOMETRAGEM

TIPO

30/04/2026

103385

VISTORIA CAUTELAR

TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 1

Documento emitido em 30/04/2026 às 17:21. Master: PIT STOP VISTORIAS E SOLUÇÕES - 6758. Unidade de negócio: UMUARAMA - MA. Cliente vinculado: UMUARAMA TOYOTA IMPERATRIZ - MA.

Termos de uso e responsabilidade. As informações deste dossiê são confidenciais e devem ser utilizadas exclusivamente pelo consultante, para orientação, prevenção de fraudes e análise de risco em transações comerciais relacionadas ao veículo consultado.

O consultante é responsável por possuir autorização, base legal e finalidade legítima para a consulta, bem como por manter sigilo, restringir o compartilhamento e impedir uso discriminatório, abusivo ou em desacordo com a legislação vigente.

A responsabilidade da plataforma limita-se a organizar e transmitir, com fidelidade técnica, os dados disponibilizados por bases públicas, privadas, fornecedores e integrações no momento da emissão. Essas informações podem estar incompletas, indisponíveis, desatualizadas, sofrer alteração posterior ou divergir de registros oficiais.

Este dossiê é informativo e deve ser confrontado com os registros oficiais e a documentação da negociação. Não substitui vistoria física, análise documental, validação jurídica, consulta aos órgãos oficiais ou confirmação direta junto à autoridade competente. Em caso de dúvida, divergência ou decisão de alto impacto, devem prevalecer os registros oficiais e a verificação independente do consultante.

O uso indevido das informações, inclusive exposição de dados, reprodução não autorizada ou decisão tomada sem validação adequada, sujeita o consultante às responsabilidades civis, administrativas e criminais cabíveis. A emissão e o acesso ao documento poderão ser auditados quando exigido por autoridade competente ou ordem judicial.

