



MOEMA - SP



APROVADO

31/07/2026 10:38:28

#### DADOS DO VEÍCULO





N° VISTORIA: [REDACTED]  
N° CHASSI: [REDACTED]  
N° MOTOR: [REDACTED]  
PLACA: [REDACTED]  
MARCA: LAND ROVER  
MODELO: LR/DISC SPT D180 SE 7L

KILOMETRAGEM: 83266  
COR: PRETA  
COMBUSTÍVEL: DIESEL  
ANO FABRICAÇÃO: 2017  
ANO MODELO: 2018  
SITUAÇÃO CHASSI: 0

#### SITUAÇÃO GERAL

- ✓ CONFORME: 60 ITENS
- ! CONFORME (COM OBSERVAÇÃO): 2 ITENS
- ✗ NÃO CONFORME: 0 ITENS



| IDENTIFICAÇÃO | ESTRUTURA                      | HISTÓRICO                  |
|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| ● CRLV        | ● PARTE DIANTEIRA              | ● RESTRIÇÕES               |
| ● PLACA       | ● PARTE TRASEIRA               | ● HISTÓRICO DE LEILÃO      |
| ● MOTOR       | ● LADO ESQUERDO                | ● RECAL                    |
| ● CHASSI      | ● LADO DIREITO                 | ● ROUBO E FURTO            |
| ● KM          | ● TETO                         | ● IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO |
| ● VIDROS      | ● ASSOALHO                     | ● ACIDENTES                |
| ● CINTOS      | ● PINTURA ESTRUTURAL           | ● OUTROS                   |
|               | ● PINTURA COMPONENTES EXTERNOS |                            |

Observações:

Endereço: RUA dos Maracatins 1093 - SP

powered by MEGA LAUDO



MOEMA - SP




DADOS CLIENTE

CLIENTE:  
E-MAIL:  
CPF:  
TELEFONE:

DADOS VEICULO

7L  
Tipo Veiculo: 3  
COR: PRETA  
Combustivel: DIESEL  
MARCA: LAND ROVER  
MODELO: LR/DISC SPT D180 SE  
Ano Fab: Jan/Fabricacao  
Ano Modelo: 2018

MEDIDOR DE ESPESSURA



MEDIDOR DE ESPESSURA



MEDIDOR DE ESPESSURA



MEDIDOR DE ESPESSURA



MEDIDOR DE ESPESSURA




MEDIDOR DE ESPESSURA





MOEMA - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:  
E-MAIL:  
CPF:  
TELEFONE:

DADOS VEICULO

IPVA: 3  
COR: PRETA  
Combustivel: DIESEL  
MARCA: LAND ROVER  
MODELO: LRIDISC SPT D100 SE  
Ano Modelo: 2010  
7L

MEDIDOR DE ESPESSURA



MEDIDOR DE ESPESSURA



MEDIDOR DE ESPESSURA



MEDIDOR DE ESPESSURA



MEDIDOR DE ESPESSURA




EXTRA





MOEMA - SP



APROVADO


DADOS CLIENTE

CLIENTE:  
E-MAIL:  
CPF:  
TELEFONE:


DADOS VEICULO

Tipo Veiculo: 3  
COR: PRETA  
Combustivel: DIESEL  
Ano Fab: [anoFabricacao  
Ano Modelo: 2016  
MARCA: LAND ROVER  
MODELO: LRIDISC SPT D100 SE  
7L


EXTRA



EXTRA




EXTRA



MOTOR



ETIQUETA COMPARTIMENTO DO MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR




Endereço: RUA dos Maracatins 1093 - SP

powered by MEGA LAUDO



MOEMA - SP




DADOS CLIENTE

CLIENTE:  
E-MAIL:  
CPF:  
TELEFONE:

DADOS VEICULO

IPVA: 3  
COR: PRETA  
Combustivel: DIESEL  
Ano Fab: [anoFabricacao]  
Ano Modelo: 2016  
MARCA: LAND ROVER  
MODELO: LR4DISC SPT D100 SE  
7L


EXTRA




LACRE




TRASEIRA



LACRE



EXTRA




ETIQUETA ASSOALHO





MOEMA - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:  
E-MAIL:  
CPF:  
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Capacidade do Veículo: 3  
Cor: PRETA  
Combustível: DIESEL  
MARCA: LAND ROVER  
Ano Fab: [anoFabricacao]  
MODELO: LRIDISC SPT D100 SE 7L  
Ano Modelo: 2010

VIDRO




DIANTEIRA



CHASSI



HODÔMETRO




Endereço: RUA dos Maracatins 1093 - SP

powered by MEGA LAUDO



MOEMA - SP



#### DADOS CLIENTE

CLIENTE:  
E-MAIL:  
CPF:  
TELEFONE:

#### DADOS VEICULO



Tipo Veículo: 3  
COR: PRETA  
Combustível: DIESEL  
Ano Fab: 2017  
Ano Modelo: 2018

MARCA: LAND ROVER  
MODELO: LR/DISC SPT D180  
SE 7L

#### LEGENDAS



CONFORME



CONFORME COM OBSERVAÇÕES



NÃO CONFORME

#### 100 CONDIÇÃO DA PLACA

100-CONDIÇÃO DA PLACA:



15-Conjunto placa/QR Codes (OK)

#### 200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR



11 Numeração do motor cadastradas nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide c/ numeração do motor instalado no veículo

#### 300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI



15 Numeração cadastrada nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide com a numeração gravada no veículo

#### 400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO



02 Numeração da caixa de câmbio obstruída ficando fora do parecer. (Não obrigatório a coleta do mesmo)

#### 500 (ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

501 ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



Original

502 DO BATENTE DA PORTA



Original

503 ETIQUETA DO ASSOALHO



Original

#### 600 (VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO CHASSI NOS VIDROS

601 VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)



Blindado

602 VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



Blindado

603 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA



Blindado

604 VIDRO TRASEIRO (VIGIA)



Blindado

605 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA



Blindado

606 VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA



Blindado

#### 800 HODOMETRO/TACOGRAFO

800 HODOMETRO/TACOGRAFO



Registrado/coletado

#### 1-IDENTIFICAÇÃO

CRLV



01-ORIGINAL -A-

PLACA



01-ORIGINAL -A-

MOTOR



01-ORIGINAL -A-

CHASSI



01-ORIGINAL -A-

KM



03-KILOMETRAGEM REGISTRADA SOMENTE POR FOTO -A-

VIDROS



01-ORIGINAL -A-

CINTOS



01-ORIGINAL -A-

CAMBIO



02-NÃO COLETADO (NAO OBRIGATORIO)

#### 900 REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.

901 REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO.



Nenhum registro encontrado.

902 REGISTRO/VENDA DIRETA.



Nenhum registro encontrado.

903 REGISTRO/REMARKETING.



Nenhum registro encontrado.

904 REGISTRO/SINISTRO.



Nenhum registro encontrado.

## 2-ESTRUTURA

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| PARTE DIANTEIRA              | 01-ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-  |
| PARTE TRASEIRA               | 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A- |
| LADO ESQUERDO                | 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A- |
| LADO DIREITO                 | 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A- |
| TETO                         | 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A- |
| ASSOALHO                     | 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A- |
| PINTURA ESTRUTURAL           | 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A- |
| PINTURA COMPONENTES EXTERNOS | 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A- |

## 3-HISTÓRICO

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| RESTRICÇÕES              | 01-SEM RESTRICÇÕES -A-                |
| HISTÓRICO DE LEILÃO      | 01-SEM HISTÓRICO DE LEILÃO -A-        |
| RECAL                    | 01-SEM RECAL -A-                      |
| ROUBO E FURTO            | 01-SEM HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO -A- |
| IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO | 02-COM DEBITOS -AR-                   |
| ACIDENTES                | 01-SEM REGISTRO DE ACIDENTES -A-      |
| OUTROS                   | 01-SEM AVARIAS SIGNIFICATIVAS -A-     |

## 10-HISTÓRICO IDENTIFICAÇÃO


|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| LICENCIAMENTO                                | OK -A-              |
| EMPLACAMENTO                                 | OK -A-              |
| MULTAS, IPVA E OUTROS                        | HÁ OCORRENCIAS -AR- |
| RESTRICÇÃO LOCAL                             | OK -A-              |
| ARRENDAMENTO                                 | OK -A-              |
| RESTRICÇÃO JUDICIAL                          | OK -A-              |
| RESTRICÇÃO BLOQUEADO                         | OK -A-              |
| RESTRICÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS            | OK -A-              |
| RESTRICÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO  | OK -A-              |
| RESTRICÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO            | OK -A-              |
| RESTRICÇÃO PENHORA                           | OK -A-              |
| ROUBO E FURTO EM ABERTO                      | OK -A-              |
| ALIENAÇÃO                                    | OK -A-              |
| RESTRICÇÃO HISTÓRICO DE LEILÃO (BASE1)       | OK -A-              |
| RESTRICÇÃO HISTÓRICO DE LEILÃO (BASE2)       | OK -A-              |
| RESTRICÇÃO HISTÓRICO DE LEILÃO (REMARKETING) | OK -A-              |
| RENAJUD                                      | OK -A-              |
| RESTRICÇÃO TRIBUTÁRIA                        | OK -A-              |
| RESTRICÇÃO VEÍCULO SINISTRADO                | OK -A-              |
| RESTRICÇÃO DE AVERBAÇÃO                      | OK -A-              |
| RESTRICÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA           | OK -A-              |
| RESTRICÇÃO CRLV                              | OK -A-              |
| RESTRICÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO            | OK -A-              |
| DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV     | OK -A-              |
| HISTÓRICO DE CONSULTA                        | OK -A-              |
| RESERVA DE DOMÍNIO                           | OK -A-              |
| ACIDENTES                                    | OK -A-              |
| DUPLICIDADE DE MOTOR                         | OK -A-              |
| SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS                 | OK -A-              |
| POSSUI LAUDO                                 | OK -A-              |
| CRLV                                         | OK -A-              |
| PLACAS                                       | OK -A-              |
| VIDROS                                       | OK -A-              |
| CHASSI                                       | OK -A-              |
| MOTOR                                        | OK -A-              |
| DATA DE PEÇAS                                | OK -A-              |
| ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO                    | OK -A-              |
| CINTO DE SEGURANÇA                           | OK -A-              |
| AIRBAG/ABS                                   | OK -A-              |
| QUILOMETRAGEM                                | OK -A-              |
| RESTRICÇÃO HISTÓRICO DE LEILÃO (ESPECIAL)    | APROVADO -A-        |

Endereço: RUA dos Maracatins 1093 - SP

powered by **MEGA LAUDO**



MOEMA - SP



#### DADOS CLIENTE

CLIENTE:  
E-MAIL:  
CPF:  
TELEFONE:

#### DADOS VEICULO

TIPO VEICULO: 3  
COR: PRETA  
COMBUSTIVEL: DIESEL  
MARCA: LAND ROVER  
ANO FAB: 1anoFabricacao  
MODELO: LR/DISC SPT D180 SE 7L  
ANO MODELO: 2018

### LEGENDAS

✓ CONFORME

! CONFORME COM OBSERVAÇÕES

✗ NÃO CONFORME


### PINTURA

! PINTURA


CONFORME COM OBSERVAÇÕES

#### TESTE DE PINTURA

##### ESTRUTURA INTERNA



##### PEÇAS EXTERNAS



Assinatura cliente



MOEMA - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:  
E-MAIL:  
CPF:  
TELEFONE:

DADOS VEICULO

IPVA: 3  
COR: PRETA  
Combustível: DIESEL  
Ano Fab: 2017  
MARCA: LAND ROVER  
MODELO: LR/DISC SPT D180

Ano Modelo: 2018

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

SE 7L

\_\_\_\_\_  
[Redacted Signature]

Assinatura cliente

Endereço: RUA dos Maracatins 1093 - SP

powered by MEGA LAUDO