

**VISTORIA
CAUTELAR**



Dádiva
VISTORIAS





vistoria cautelar



	Placa: [REDACTED]	Cor: PRATA	Ano de fabricação: 2025	Data da vistoria: 24/04/2026
	UF: MG	Capacidade:	Ano do modelo: 2026	Fabricante: I
Modelo: PORSCHE 911 CAR T MT	Combustível: GASOLINA	Km: 57621	Renavam: [REDACTED]	Motor: [REDACTED]
Chassi: [REDACTED]	Vistoriador:		Câmbio:	
			Unidade: Belo Horizonte	
Dados do solicitante: MBRISA MOTORS - 59.062.354/0001-03		Dados do proprietário: [REDACTED]		

Conclusão gráfica



Consultas (11
itens verificados)

- Base Estadual Outros Estados
- Base Nacional
- Agramax - Consulta Simples
- Parecer Técnico
- Renainf
- Histórico De Roubo E Furto
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus
- Indício De Sinistro
- Decodificador + Fipe



Pintura (9 itens
verificados)

- Capô
- Teto
- Tampa Traseira
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Porta Dianteira Direita
- Porta Dianteira Esquerda
- Para-Lama Dianteiro Direito
- Lateral Esquerda
- Lateral Direita



Frente



Traseira

Emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS 40.258.646/0001-98



1 / 11

vistoria cautelar




Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura

CONDIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA

- Original, dentro dos padrões do fabricante



Peça


Análise

Peça

Análise

vistoria cautelar

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda:  Pintura Original  Repintura  Avariado  Reparado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		Original	2 - Teto		Original
3 - Tampa Do Porta Malas		Original	4 - Paralama Dianteiro Esquerdo		Original
5 - Porta Dianteira Direita		Original	6 - Porta Dianteira Esquerda		Original
7 - Paralama Dianteiro Direito		Original	8 - Lateral Traseira Esquerda		Original
9 - Lateral Traseira Direita		Original			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

Emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS 40.258.646/0001-98



3 / 11



vistoria cautelar



Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN)

N° do chassi (Veículo)

- **Chassi.** Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN)

N° do motor (Veículo)

- **Motor.** Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).





vistoria cautelar



(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA
ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO
Original, dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DE CHASSI
Original, dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLACA

Placa
Original, dentro dos padrões do fabricante

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO
Veículo não apresenta histórico de leilão ou sinistro nas bases pesquisadas

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO CRLV/CRV

CRLV/CRV
Em conformidade

Observações

VEICULO COM PELÍCULA PPF EM TODA A CARROCERIA.

Emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS 40.258.646/0001-98




5 / 11



vistoria cautelar



Fotos



Hodômetro



FRENTE ESQUERDO 45°



TRASEIRA DIREITA 45°



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA

Emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS 40.258.646/0001-98


vistoria cautelar




Fotos



TETO



Placa



LACRE PLACA / QR CODE



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA

Emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS 40.258.646/0001-98




7 / 11



vistoria cautelar




Fotos




ETIQUETA BATENTE PORTA




PLAQUETA DE FABRICAÇÃO



ETIQUETA COMPARTIMENTO MOTOR



GRAVAÇÃO VIDRO PARA-BRISA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO

Emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS 40.258.646/0001-98




8 / 11




vistoria cautelar



Fotos




GRAVAÇÃO VIDRO VIGIA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



DATA CINTO DE SEGURANÇA



LONGARINA ESQUERDA



LONGARINA DIREITA

Emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS 40.258.646/0001-98



9 / 11



vistoria cautelar



Fotos




COMPARTIMENTO DO MOTOR



CAIXA DE ESTEPE



VIDRO PARABRISA (INTEIRO)



LEITURA VIO PLACA 2



PLAQUETA VIN/CHASSI

Emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS 40.258.646/0001-98



10 / 11



vistoria cautelar



Fotos



ETIQUETA VIN/CHASSI CAPÔ



ETIQUETA VIN/CHASSI



ETIQUETA VIN/CHASSI TAMPA TRASEIRA



Emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS



CERTIFICADO

VISTORIA CAUTELAR

Prezado cliente, você acaba de contratar um serviço vistoria cautelar, emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS.

Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados os itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 24/04/2026 | N° da vistoria

Marca/modelo: I/PORSCHE 911 CAR T MT

Nome fantasia: DADIVA GROUP VISTORIAS

Endereço: Avenida Sebastião de Brito, 1055 - Dona Clara, Belo Horizonte, MG



EXIJA UMA CÓPIA DA VISTORIA COMPLETA

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou câmbio e seus acessórios, do veículo vistoriado, bem como não é realizada a conferência da numeração do câmbio.

CONSULTADO EM: 24/04/2026 ÀS 16:05

RESULTADO DA CONSULTA: AGRAMAX - CONSULTA FULL





LOGO

RESULTADO ENCONTRADO PARA:

MARCA/MODELO:

I/PORSCHE 911 CAR T MT

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:

2025/2026

ORIGEM DE EMPLACAMENTO:

NÃO LOCALIZADO

4 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

 BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS 	 BASE NACIONAL 	 AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES 	 PARECER TÉCNICO 	 RENAINF 	 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO 	 CRED GRAVAME 2 	 LEILÃO BASE COMERCIAL 
 LEILÃO PLUS 	 INDÍCIO DE SINISTRO 	 DECODIFICADOR + FIPE 					

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: [REDACTED] COR: PRATA TIPO: AUTOMOVEL

COMBUSTÍVEL: GASOLINA PROCEDÊNCIA: IMPORTADO POTÊNCIA: 394CV

-  Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.
-  No Brasil existem milhares de órgãos atuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS

PLACA: [REDACTED] MUNÍCIPIO: BELO HORIZONTE

CHASSI: [REDACTED] UF: MG

PROCEDÊNCIA: IMPORTADA SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO


ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 26/03/2026	COR: PRATA
MARCA: I/PORSCHE 911 CAR T MT	ANO DE FABRICAÇÃO: 2025
ANO DO MODELO: 2026	COMBUSTÍVEL: GASOLINA
TIPO: AUTOMOVEL	CATEGORIA: PARTICULAR
DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS	
PROPRIETÁRIO: MINAS BRISA EMP IMOBILIARIOS LTDA	
RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS	
RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2:
RESTRIÇÃO 3:	RESTRIÇÃO 4:
DÉBITOS - OUTROS ESTADOS	
DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: EXISTE DEBITO IPVA.	DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.
VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00	VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00
VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00	VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00
 ATENÇÃO NA COMPRA	
BASE NACIONAL	
PLACA: [REDACTED]	PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA
CHASSI: [REDACTED]	Nº DO MOTOR: [REDACTED]
RENAVAL: [REDACTED]	COR: PRATA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2025	ANO DO MODELO: 2026
MUNICÍPIO/UF: BELO HORIZONTE/MG	QTD. DE PASSAGEIROS: 4
CAPACIDADE DE CARGA: 0	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
CARROCERIA: NÃO APLICÁVEL	CÂMBIO:
Nº DE EIXOS: 0	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS: 2981
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO:

SUB SEGMENTO: AU - SPORT		TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL	
CMT: 1930		COMBUSTÍVEL: GASOLINA	
MARCA/MODELO: PORSCHE/I/PORSCHE 911 CAR T MT		PBT: 1930	
POTÊNCIA: 394		SITUAÇÃO: CIRCULACAO	
OCORRÊNCIA: NAO			
RESTRIÇÕES BASE NACIONAL			
RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA		RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA	
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA		RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA	
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA			
ATENÇÃO NA COMPRA			
AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES			
PLACA			
ORIGEM EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO		MUNICIPIO/UF: BELO HORIZONTE/MG	
FABRICANTE: PORSCHE		MARCA/MODELO: I/PORSCHE 911 CAR T MT	
ANO DE FABRICAÇÃO: 2025		ANO DO MODELO: 2026	
TIPO: AUTOMÓVEL		ESPÉCIE: PASSAGEIRO	
CILINDRADAS: 2981		POTÊNCIA: 394	
Nº DE EIXOS: 0		EIXO TRASEIRO DIF:	
CAPACIDADE DE CARGA: 0		SEGMENTO:	
SUB SEGMENTO: AU - SPORT		PASSAGEIROS: 4	
SITUAÇÃO:		COR: PRATA	
COMBUSTÍVEL: GASOLINA		Nº DO MOTOR (FABRÍL):	
Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -		CAIXA DE CAMBIO:	
MONTAGEM:		CARROCERIA/TIPO:	
PESO BRUTO: 1930		TERCEIRO EIXO:	

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 1930

RENAVAM:

PARECER TÉCNICO



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

RENAINF

RESULTADO: NÃO FOI ENCONTRADA INFRAÇÃO EXIGÍVEL PARA ESTE VEÍCULO. PERÍODO CONSULTADO: 01/01/2025 ATÉ 24/04/2026



SEM RISCO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

CRED GRAVAME 2

PLACA:

MUNICÍPIO: 0 - NAO ENCONTRADO

RENAVAM:

UF DA PLACA: MG

CHASSI:

ANO DE FABRICAÇÃO: 0

ANO MODELO: 0

CÓDIGO DO AGENTE: 632

DOCUMENTO DO AGENTE: 59.109.165/0001-49

NOME DO AGENTE: BCO.VOLKSWAGEN S/A

TIPO DA RESTRIÇÃO: ALIENACAO FIDUCIARIA

Nº DO CONTRAT

DATA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24/03/2026

DOCUMENTO FINANCIADO: 1

NOME DO FINANCIADO:

Nº DA RESTRIÇÃO

DATA DE INCLUSÃO:

DATA DA EMISSÃO:

UF DO GRAVAME:



ATENÇÃO NA COMPRA

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

INDÍCIO DE SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO

DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI: [REDACTED]

FABRICANTE: PORSCHE

ANO DE FABRICAÇÃO: 2025

ANO DO MODELO: 2026

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

QUANTIDADE DE EIXOS: 0

TIPO DA CARROCERIA: COUPE

REGIÃO GEOGRÁFICA: ALEMANHA / IRLANDA / ROMENIA

PAÍS: ALEMANHA

LOCAL DA FÁBRICA:

MARCA: PORSCHE

MODELO: PORSCHE 911 CAR T MT

VERSÃO:

MOTOR: 3.0

PESO BRUTO: 1930

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO: 025072-0

CÓDIGO: 035072-9

COMBUSTÍVEL: G

MARCA: PORSCHE

MODELO: 911 CARRERA S CABRIOLET 3.0
(991/992)

CÓDIGO: 035076-1

COMBUSTÍVEL: G

MARCA: PORSCHE

MODELO: 911 CARRERA COUPE 3.0
(991/992)

CÓDIGO: 035077-0

COMBUSTÍVEL: G

MARCA: PORSCHE

MODELO: 911 CARRERA S COUPE 3.0
(991/992)



SEM RISCO

FIPE

CÓDIGO FIPE: 035072-9




VALOR ATUAL

R\$ 1.378.451,00 (05/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↑ 0.72%

CÓDIGO FIPE: 035076-1




VALOR ATUAL

R\$ 1.052.004,00 (05/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↑ 0.00%

CÓDIGO FIPE: 035077-0





VALOR ATUAL
R\$ 1.154.545,00 (05/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO
 1.70%

 HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
24/04/2026	57621	VISTORIA CAUTELAR

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.

1

