

**DADOS GERAIS:**

DATA: 20/08/2026 14:06:01

CLIENTE: PARTICULAR AGUA BRANCA

UNIDADE: VISAO TOTAL AGUA BRANCA

STATUS:

Nº DA VISTORIA:

VISTORIADOR:

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA: BMW

ANO FAB/MODELO: 2024/2024

PLACA:

Nº DO CHASSI NO VEÍC.:

Nº DO CHASSI NA BIN:

Nº DO CHASSI NO CRLV:

Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.: N/I

Nº DO CÂMBIO NA BIN: N/I

MODELO/VERSÃO: BMW/320I M SPORT FLEX

COR: PRETA

CIDADE: SAO PAULO

Nº DO MOTOR NO VEÍC.:

Nº DO MOTOR NA BIN:

Nº DO MOTOR NO CRLV:

COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

KM: 13531

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada na bin

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:**1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:**1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroceria:

701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroceria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

PARACHOQUE DIANTEIRO RALADO.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade VISAO TOTAL VISTORIA VEICULAR UNIDADE AGUA BRANCA LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAO TOTAL AGUA BRANCA, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL AGUA BRANCA apenas reter os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAO TOTAL AGUA BRANCA, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

Vistoriador

Auxiliar Conferente


Eu, PARTICULAR AGUA BRANCA declaro ter recebido o seguinte da: VISAO TOTAL VISTORIA VEICULAR UNIDADE AGUA BRANCA LTDA e CNPJ: 61.306.927/0001-49 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

CLELIA, 200 - CEP:05.042-000 - SAO PAULO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA


DOC. DO VEÍCULO



LACRE DA PLACA




PLACA



TRASEIRA



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



TRASEIRA 45° LADO DIREITO



DIANTEIRA



DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO



DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR AGUA BRANCA declaro ter recebido o seguinte da: VISAO TOTAL VISTORIA VEICULAR UNIDADE AGUA BRANCA LTDA e CNPJ: 61.306.927/0001-49 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

CLELIA, 200 - CEP:05.042-000 - SAO PAULO



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

GRAVACAO PARA BRISA



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO




CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



Vistoriador

Auxiliar Conferente


Eu, PARTICULAR AGUA BRANCA declaro ter recebido o seguinte da: VISAOTOTAL VISTORIA VEICULAR UNIDADE AGUA BRANCA LTDA e CNPJ: 61.306.927/0001-49 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

CLELIA, 200 - CEP:05.042-000 - SAO PAULO




FOTOGRAFIAS DA VISTORIA


CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



HODÔMETRO KM




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA




COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR AGUA BRANCA declaro ter recebido o seguinte da: VISAO TOTAL VISTORIA VEICULAR UNIDADE AGUA BRANCA LTDA e CNPJ: 61.306.927/0001-49 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

CLELIA, 200 - CEP:05.042-000 - SAO PAULO



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

COLUNA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE



PORTA MALAS



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



CHASSI



MOTOR



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR AGUA BRANCA declaro ter recebido o seguinte da: VISAOTOTAL VISTORIA VEICULAR UNIDADE AGUA BRANCA LTDA e CNPJ: 61.306.927/0001-49 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

CLELIA, 200 - CEP:05.042-000 - SAO PAULO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

COMPARTIMENTO DO

E AMORTECEDOR ESQUERDO


TORRE AMORTECEDOR DIREITO



ETIQUETA VIS MOTOR



ETIQUETA VIS COLUNA



Vistoriador


Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR AGUA BRANCA declaro ter recebido o seguinte da: VISAO TOTAL VISTORIA VEICULAR UNIDADE AGUA BRANCA LTDA e CNPJ: 61.306.927/0001-49 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

CLELIA, 200 - CEP:05.042-000 - SAO PAULO




ORIGINALIDADE DA PINTURA





APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

