



Número do Laudo



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA	BMW	I/BMW M5 FV91
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2013	2013		CINZA			54785
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro



RESTRIÇÕES ESTADUAL



MULTAS E DEBITOS



LEILÃO



HISTORICO DE ROUBO E FURTO




HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR



ATENTE-SE PARA HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR



ATENTE-SE PARA HISTORICO DE CONSULTAS





Número do Laudo: [REDACTED]



APROVADO

OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo. Autorizo o compartilhamento dos dados constantes do laudo, exceto os sensíveis identificadores, com a finalidade de divulgação em sites de comercialização de veículos.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100 - CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200- CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
3000 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:	✓ OK	
500 - CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
600- CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS/VIN:	✓ OK	
700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
800-REGISTRO/HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.	✓ OK	



Número do Laudo [REDACTED]



APROVADO

CHASSI

MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR


EXTRA



EXTRA

EXTRA





Número do Laudo



APROVADO

HODÔMETRO

LACRE



LACRE

ETIQUETA ASSOALHO



VIDRO

