visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria = [redacted]

EM CONFORMIDADE
Vistoria Cautelar

## DADOS GERAIS:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA:** | 23/05/2026 12:02:57 | **STATUS:** | CONFORME |
| **CLIENTE:** | [redacted] | **Nº DA VISTORIA:** | [redacted] |
| **UNIDADE:** | | **VISTORIADOR:** | |

## DADOS DO VEÍCULO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FABRICANTE/MARCA:** | JEEP | **MODELO/VERSÃO:** | JEEP |
| **ANO FAB./MODELO:** | 2024/2025 | **COR:** | BRANCA |
| **PLACA:** | [redacted] | **CIDADE:** | RESENDE |
| **Nº DO CHASSI NO VEÍC.:** | | **Nº DO MOTOR NO VEÍC.:** | [redacted] |
| **Nº DO CHASSI NA BIN:** | | **Nº DO MOTOR NA BIN:** | |
| **Nº DO CHASSI NO CRLV:** | | **Nº DO MOTOR NO CRLV:** | |
| **Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:** | | **COMBUSTÍVEL:** | GASOLINA |
| **Nº DO CÂMBIO NA BIN:** | | **KM:** | 18374 |

### 100 - Condição da placa:
101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

### 200 - Condição da numeração do motor:
201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

### 300 - Condição do número do chassi:
308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

### 400 - Condição do número do câmbio:
409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

### 500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:
**1 - Do compartimento do motor:**
501-Original

**2 - Do batente da porta:**
510-Original

**3 - Do assoalho:**
526-Não obrigatória

### 600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:
**1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**
605-Original/dentro do padrão

**2 - Vidro da porta dianteira esquerda:**
613-Original/dentro do padrão

**3 - Vidro da porta traseira esquerda:**
621-Original/dentro do padrão

**5 - Vidro traseiro (vigia):**
637-Original/dentro do padrão

**7 - Vidro da porta traseira direita:**
653-Original/dentro do padrão

**8 - Vidro da porta dianteira direita:**
661-Original/dentro do padrão

### 700 - Condição da estrutura da carroçaria:
701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

### 800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:
806-Nenhum registro encontrado.

## OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

## OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade ANAIZA CORREA VIANA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAO TOTAL ITAIM BIBI, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL ITAIM BIBI apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAO TOTAL ITAIM BIBI, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, VOLVO ITAIM BIBI declaro ter recebido o seguinte da: **ANAIZA CORREA VIANA** e CNPJ: **44.470.693/0001-51** e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

**FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:** [redacted]

DIANTEIRA




DIANTEIRA ESQUERDA 90º



DIANTEIRA DIREITA 90º



TRASEIRA



TRASEIRA DIREITA 90º




TRASEIRA ESQUERDA 90º




PLACA




LACRE DA PLACA



HODÔMETRO KM




[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, VOLVO ITAIM BIBI declaro ter recebido o seguinte da: ANAIZA CORREA VIANA e CNPJ: 44.470.693/0001-51 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.


visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria = [redacted]

EM CONFORMIDADE

## FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]

ETIQUETA DO CINTO




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, VOLVO ITAIM BIBI declaro ter recebido o seguinte da: ANAIZA CORREA VIANA e CNPJ: 44.470.693/0001-51 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

**FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:** [redacted]

COLUNA CENTRAL DIREITA




CHASSI



MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



ETIQUETA VIS COLUNA



ETIQUETA VIS MOTOR



CAPO




PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO




[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, VOLVO ITAIM BIBI declaro ter recebido o seguinte da: ANAIZA CORREA VIANA e CNPJ: 44.470.693/0001-51 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

## FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]

PORTA DIANTEIRA ESQUERDA




PORTA TRASEIRA ESQUERDA




PARALAMA TRASEIRO ESQUERDO




TETO



PORTA MALAS




PARALAMA TRASEIRO DIREITO




PORTA TRASEIRA DIREITA




PORTA DIANTEIRA DIREITA



PARALAMA DIANTEIRO DIREITO



[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente


Eu, VOLVO ITAIM BIBI declaro ter recebido o seguinte da: ANAIZA CORREA VIANA e CNPJ: 44.470.693/0001-51 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

**ORIGINALIDADE DA PINTURA**




**VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE**

[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente


[redacted]

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

**ORIGINALIDADE ESTRUTURAL**




**VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE**

[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

[redacted]