



ASTRO VISTORIAS MOEMA
CNPJ: 24.779.906/0001-14
ENDEREÇO: RUA HELIO PELLEGRINO, 858
TELEFONE: (11) 97771-1000
DATA VISTORIA: 22/07/2026 11:06:49

Número da Vistoria



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: EUROPAMOTORS

DADOS DO PROPRIETARIO


NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
			1	GASOLINA/ELETRICO	M.BENZ	M.BENZ C200
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2019	2019	0	PRETA			24082
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✗ ATENÇÃO	
510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	⚠ ATENÇÃO	514 Vidro não original
550-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):	⚠ ATENÇÃO	554 Vidro não original
570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	574 Vidro não original
580-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	584 Vidro não original
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	⚠ ATENÇÃO	603 Possui avaria e/ou reparo que não afeta a estrutura da carroçaria.
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

veículo blindado.
para lama traseiro direito reparado.
no ato da vistoria o veículo sem o vidro da porta dianteira esquerda e porta traseira esquerda.

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a S VISTORIAS VEICULARES MOEMA EIRELLI não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



PANORÂMICA



DIANTEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



GRAVACAO PARA BRISA



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO





ASTRO VISTORIAS MOEMA


CNPJ: 24.779.906/0001-14
ENDEREÇO: RUA HELIO PELLEGRINO, 858
TELEFONE: (11) 97771-1000
DATA VISTORIA: 22/07/2026 11:06:49

Número da Vistoria



APROVADO


VIDRO TRASEIRO



VIDRO TRASEIRO DIREITO




VIDRO DIANTEIRO DIREITO




CARROCERIA



LACRE DA PLACA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS





LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



TRASEIRA DIREITA 90°




TRASEIRA ESQUERDA 90°



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO





ASTRO VISTORIAS MOEMA

CNPJ: 24.779.906/0001-14
ENDEREÇO: RUA HELIO PELLEGRINO, 858
TELEFONE: (11) 97771-1000
DATA VISTORIA: 22/07/2026 11:06:49

Número da Vistoria [REDACTED]



APROVADO


HODÔMETRO KM



ETIQUETA DO CINTO




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO DIREITO






ASSOALHO CENTRAL DIREITO



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA DO CHASSI



CHASSI





CAIXA DE ESTEPE



PARALAMA TRASEIRO DIREITO REPARADO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



PAINEL TRASEIRO INTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA






CRASH BOX TRASEIRO DIREITO




CRASH BOX TRASEIRO ESQUERDO



ETIQUETA DO MOTOR



MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA





COMPARTIMENTO DO MOTOR




TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



ETIQUETA DO FAROL DIANTEIRO DIREITO



PAINEL DIANTEIRO




CRASH BOX DIANTEIRO DIREITO






ETIQUETA DO FAROL DIANTEIRO ESQUERDO



CRASH BOX DIANTEIRO ESQUERDO



ALMA DO PARACHOQUE DIANTEIRO



Vistoriador



ASTRO VISTORIAS MOEMA
CNPJ: 24.779.906/0001-14
ENDEREÇO: RUA HELIO PELLEGRINO, 858
TELEFONE: (11) 97771-1000
DATA VISTORIA: 22/07/2026 11:06:49

Número da Vistoria =



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

