



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: SORANA AUDI LAPA

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
[REDACTED]	[REDACTED]	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
			3	GASOLINA	AUDI	AUDI Q3 SPB 2.0 TFSI
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2023	2024	0	AZUL		0	26102
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

	RESTRIÇÕES ESTADUAL
	MULTAS E DEBITOS
	LEILÃO
	SINISTRO
	HISTORICO DE ROUBO E FURTO
	HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR
	HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR
	ATENTE-SE PARA HISTORICO DE CONSULTAS

OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a PLENA LESTE VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	




APROVADO


DIANTEIRA



TRASEIRA



DOC. DO VEÍCULO




COLUNA DIANTEIRA DIREITA




COLUNA TRASEIRA DIREITA



MOTOR




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO





PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LATERAL ESQUERDA




LATERAL DIREITA




PANORÂMICA




CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM



CHASSI

