

Nome Fantasia: Q VISAÔ VISTORIA VEIC Data realização: 06/07/2026 | 17:36

CPF/CNPJ: 64.444.048/0001-71

Telefone: 11 97579-5274

CONFORME

Endereço: Avenida Nova Independência, 819 - Brooklin Paulista, São Paulo - SP

DADOS DO VEÍCULO



PLACA

UF

CHASSI

FABRICANTE

MODELO

COR

ANO FAB

ANO MOD

PORSCHE MACAN S

AZUL

2022

2022

COMBUSTÍVEL

KM

RENAVAM

MOTOR

GASOLINA

17236



RESUMO



ESTRUTURA



IDENTIFICAÇÃO



PINTURA



MOTOR



CHASSI



ITENS APROVADOS

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI

NÃO IDENTIFICAMOS INDÍCIOS DE SINISTRO

NÃO CONSTA COMO ROUBADO

NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO

O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"

NÃO HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES

NÃO EXISTE ALIENAÇÃO ATIVA EM ANDAMENTO

NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS

NÃO POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO

DPVAT E IPVA ATUAIS ESTÃO QUITADOS

NÃO POSSUI DÉBITOS DE MULTAS

NÃO POSSUI REGISTRO DE LEILÕES

NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA

NÃO CONSTA PARECER TÉCNICO

Nome Fantasia: Q VISAÔ VISTORIA VEIC Data realização: 06/07/2026 | 17:36

CPF/CNPJ: 64.444.048/0001-71

Telefone: 11 97579-5274

CONFORME

Endereço: Avenida Nova Independência, 819 - Brooklin Paulista, São Paulo - SP

PROPRIETÁRIO

PROPRIETÁRIO
PDK MOTORS LTDATELEFONE
(11) 5182-9999DOCUMENTO
25.285.621/0001-90ENDEREÇO
RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 999, CHÁCARA
SANTO ANTÔNIO (ZONA SUL), SÃO PAULO, SP
- 04.715-003

DOCUMENTO

VISTORIA

VISTORIA
VISTORIA COM PINTURA - VISTORIA
VEICULAR

ID

DATA
06/07/2026HORA
17:36UNIDADE
Q VISAÔ VISTORIA VEICULARCLIENTE
PARTICULAR

ANALISTA

VISTORIADOR

ESTRUTURA

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ OK

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA

✓ OK

PAINEL

✓ OK

PAINEL CORTA FOGO

✓ OK

PARALAMA INTERNO ESQUERDO

✓ OK

PARALAMA INTERNO DIREITO

✓ OK

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO

✓ OK

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO

✓ OK

COLUNA DIANTEIRA DIREITA

✓ OK

COLUNA CENTRAL DIREITA

✓ OK

COLUNA TRASEIRA DIREITA

✓ OK

CAIXA DE AR LADO DIREITO

✓ OK

LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ OK

COLUNA DIANTEIRA LADO ESQUERDO

✓ OK

COLUNA CENTRAL LADO ESQUERDO

✓ OK

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA

✓ OK

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO

✓ OK

LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ OK

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

✓ OK

LONGARINA TRASEIRA DIREITA

✓ OK

PAINEL TRASEIRO

✓ OK

TORRE DO AMORTECEDOR TRASEIRO ESQUERDO

✓ OK

TORRE DO AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO

✓ OK

PAINEL TRASEIRO COM ASSOALHO DO PORTA
MALAS (INTERIOR)

✓ OK

CAIXA ESTEPE

✓ OK

CAIXA DE RODA ESQUERDA

✓ OK

CAIXA DE RODA DIREITA

✓ OK

Nome Fantasia: Q VISAÔ VISTORIA VEIC

Data realização: 06/07/2026 | 17:36

CPF/CNPJ: 64.444.048/0001-71

Telefone: 11 97579-5274

Endereço: Avenida Nova Independência, 819 - Brooklin Paulista, São Paulo - SP

CONFORME

ESTRUTURA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



PAINEL CORTA FOGO




PARALAMA INTERNO ESQUERDO



PARALAMA INTERNO DIREITO

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
ESQUERDO

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO



COLUNA DIANTEIRA LADO DIREITO



COLUNA CENTRAL LADO DIREITO

Nome Fantasia: Q VISAO VISTORIA VEIC

Data realização: 06/07/2026 | 17:36

CPF/CNPJ: 64.444.048/0001-71

Telefone: 11 97579-5274

Endereço: Avenida Nova Independência, 819 - Brooklin Paulista, São Paulo - SP

CONFORME

ESTRUTURA




COLUNA TRASEIRA LADO DIREITO




CAIXA DE AR LADO DIREITO



LATERAL TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA LADO ESQUERDO



COLUNA CENTRAL LADO ESQUERDO



COLUNA TRASEIRA LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LATERAL TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA ESQUERDA TRASEIRA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PAINEL TRASEIRO



TORRE DO AMORTECEDOR TRASEIRO ESQUERDO

Nome Fantasia: Q VISAÔ VISTORIA VEIC

Data realização: 06/07/2026 | 17:36

CPF/CNPJ: 64.444.048/0001-71

Telefone: 11 97579-5274

Endereço: Avenida Nova Independência, 819 - Brooklin Paulista, São Paulo - SP

CONFORME

ESTRUTURA




TORRE DO AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO




PAINEL TRASEIRO COM ASSOALHO PORTA MALAS (INTERIOR)



CAIXA ESTEPE



CAIXA DE RODA ESQUERDA



CAIXA DE RODA DIREITA



PAINEL DE INSTRUMENTO (FOTO COLETADA DO BANCO TRASEIRO)



HODÔMETRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



FRENTE 45° LADO DIREITO

Nome Fantasia: Q VISAO VISTORIA VEIC

Data realização: 06/07/2026 | 17:36

CPF/CNPJ: 64.444.048/0001-71

Telefone: 11 97579-5274

Endereço: Avenida Nova Independência, 819 - Brooklin Paulista, São Paulo - SP

CONFORME

ESTRUTURA



FRENTE 45° LADO ESQUERDO



TRASEIRA 45° LADO DIREITO



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA COM PAINEL DIREITO



LONGARINA DIANTEIRA COM PAINEL ESQUERDO



LONGARINA TRASEIRA COM PAINEL DIREITO



LONGARINA TRASEIRA COM PAINEL ESQUERDO

PARALAMA DIANTEIRO COM TORRE
AMORTECEDOR DIREITOPARALAMA DIANTEIRO COM TORRE
AMORTECEDOR ESQUERDO

Nome Fantasia: Q VISAO VISTORIA VEIC

Data realização: 06/07/2026 | 17:36

CPF/CNPJ: 64.444.048/0001-71

Telefone: 11 97579-5274

Endereço: Avenida Nova Independência, 819 - Brooklin Paulista, São Paulo - SP

CONFORME

ESTRUTURA



QUADRO PORTA DIANTEIRA DIREITA



QUADRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

PAINEL TRASEIRO COM ASSOALHO DO PORTA
MALA (INTERIOR)

Nome Fantasia: Q VISAÔ VISTORIA VEIC

Data realização: 06/07/2026 | 17:36

CPF/CNPJ: 64.444.048/0001-71


Telefone: 11 97579-5274

Endereço: Avenida Nova Independência, 819 - Brooklin Paulista, São Paulo - SP

CONFORME

PINTURA

- 1 CAPÔ: OK
- 2 TETO PINTURA: OK
- 3 TAMPA DO PORTA MALAS: OK
- 4 PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: OK
- 5 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK
- 6 PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK
- 7 PARA-LAMA TRASEIRO ESQUERDO: OK
- 8 LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: OK
- 9 PARALAMA TRASEIRO DIREITO: OK
- 10 LATERAL TRASEIRA DIREITA: OK
- 11 PORTA TRASEIRA DIREITA: OK
- 12 PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK
- 13 PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: OK
- 14 PARA-CHOQUE DIANTEIRO: OK
- 15 PARA-CHOQUE TRASEIRO: OK



● Pintura original ● Pequenos riscos/Amassado ● Repintura ● Repintura com massa ● Avariado ● Não Aplicável

Nome Fantasia: Q VISAÔ VISTORIA VEIC

Data realização: 06/07/2026 | 17:36

CPF/CNPJ: 64.444.048/0001-71

Telefone: 11 97579-5274

Endereço: Avenida Nova Independência, 819 - Brooklin Paulista, São Paulo - SP

CONFORME


PINTURA



CAPÔ



TETO PINTURA



TAMPA DO PORTA MALAS



PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO



PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



PORTA TRASEIRA ESQUERDA



PARALAMA TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA ESQUERDA



PARALAMA TRASEIRO DIREITO



TRASEIRA DIREITA



PORTA TRASEIRA DIREITA



PORTA DIANTEIRA DIREITA

Nome Fantasia: Q VISAÔ VISTORIA VEIC

Data realização: 06/07/2026 | 17:36

CPF/CNPJ: 64.444.048/0001-71

Telefone: 11 97579-5274

Endereço: Avenida Nova Independência, 819 - Brooklin Paulista, São Paulo - SP

CONFORME

PINTURA



PARALAMA DIANTEIRO DIREITO



PARA-CHOQUE DIANTEIRO



PARA-CHOQUE TRASEIRO

ETIQUETAS

ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR


✓ ORIGINAL

ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO

✓ ORIGINAL



ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO

VIDROS

GRAVAÇÃO DO CHASSI VIDRO PARA-BRISA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

GRAVAÇÃO DO VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

GRAVAÇÃO DO VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

GRAVAÇÃO DO VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

GRAVAÇÃO DO VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

GRAVAÇÃO DO CHASSI VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

GRAVAÇÃO DO CHASSI VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nome Fantasia: Q VISAÔ VISTORIA VEIC

Data realização: 06/07/2026 | 17:36


CPF/CNPJ: 64.444.048/0001-71

Telefone: 11 97579-5274


Endereço: Avenida Nova Independência, 819 - Brooklin Paulista, São Paulo - SP

CONFORME

VIDROS



GRAVAÇÃO VIDRO (QUALQUER VIDRO)



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO MOTOR

✓ OK




NÚMERO MOTOR

NÚMERO DO CHASSI

✓ OK



PLACA TRASEIRA



LACRE DA PLACA



NÚMERO DO CHASSI



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA

Nome Fantasia: Q VISAO VISTORIA VEIC Data realização: 06/07/2026 | 17:36

CPF/CNPJ: 64.444.048/0001-71

Telefone: 11 97579-5274

Endereço: Avenida Nova Independência, 819 - Brooklin Paulista, São Paulo - SP

CONFORME

VEÍCULO

MODELO
I/PORSCHE MACAN S

CHASSI

PLACA

ESTADO
SP

FABRICANTE
PORSCHE

COMBUSTÍVEL
GASOLINA

ANO FAB
2022

ANO MOD
2022

COR
AZUL

NÚMERO DO MOTOR

QUILOMETRAGEM
17236

RENAVAM



Parecer Técnico:

CONFORME

Observações:

DECISÃO CERTA

VEÍCULO




MARCA / MODELO:
PORSCHE / MACAN S

FABRICAÇÃO /
MODELO:
2022 / 2022

COR:
AZUL

EMPLACAMENTO:
SAO PAULO - SP

CONSULTA



ANÁLISE DE MERCADO



DESCRIÇÃO MARCA / MODELO FIPE:

PORSCHE / MACAN S 2.9/3.0 BI-TURBO

PREÇO FIPE:
R\$ 453,349.00

PREÇO MERCADO FINANCEIRO:
R\$ 438,615.16

PREÇO MERCADO BR:
R\$ 439,748.53

PREÇO MERCADO SP
R\$ 438,479.15



RESTRIÇÕES



MULTAS



DÉBITOS



PONTOS DE
ATENÇÃO



ITENS APROVADOS

DADOS ESTADUAIS: RESTRIÇÕES	NADA CONSTA	COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL	NADA CONSTA
DADOS ESTADUAIS: MULTAS	NADA CONSTA	DADOS ESTADUAIS: DÉBITOS	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO 2	NADA CONSTA	DECODIFICAÇÃO	NADA CONSTA
PARECER TÉCNICO	NADA CONSTA	BASE DE LEILÃO 2	NADA CONSTA
BASE DE LEILÃO 1	NADA CONSTA	BASE DE LEILÃO 3	NADA CONSTA
DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA	REMARKETING	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO 1	NADA CONSTA		



ITENS ALERTAS

NÃO HÁ ITENS



ITENS DE RESTRIÇÃO

NÃO HÁ ITENS

DADOS ESTADUAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		
DADOS CADASTRAIS			
PLACA		CHASSI	
NÚMERO DO MOTOR ORIGINAL		NÚMERO DO MOTOR ATUAL	
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO		POTÊNCIA	380
CILINDRADAS	2894	RENAVAM	
TIPO DE DOCUMENTO DO	CPF	DATA DE EMISSÃO DO	18/12/2023
COMPRADOR		CRV/CRLV	
DATA DE LICENCIAMENTO	05/01/2026	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	NÃO INFORMADO
MUNICÍPIO / UF	SAO PAULO/SP	CPF/CNPJ FATURADO	22.704.850/0001-03
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO			
MARCA/MODELO	PORSCHE/MACAN S	COR	AZUL
ANO FABRICAÇÃO	2022	ESPÉCIE	MISTO
ANO DO MODELO	2022	NÚMERO DE PASSAGEIROS	5
COMBUSTÍVEL	GASOLINA	CATEGORIA	PARTICULAR
SEGMENTO	NÃO INFORMADO	SUBSEGMENTO	AU - SUVS
PROPRIETÁRIOS			
PROPRIETÁRIO ANTERIOR	NÃO INFORMADO	PROPRIETÁRIO ATUAL	INTEGRITAS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
CPF/CNPJ	NÃO INFORMADO		
FICHA TÉCNICA			
TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	CAMIONETA
PESO BRUTO TOTAL	258.0	CAPACIDADE DE CARGA	44.0
CAPACIDADE MÁXIMA DE	498.0	TIPO DE CARROCERIA	NAO APLICAVEL
TRAÇÃO		CARROCERIA	NAO APLICAVEL
NÚMERO DA CARROCERIA		TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO
QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	NÃO INFORMADO		
COMUNICAÇÃO DE VENDA			
DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO	2026	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE	NAO CONSTA
LICENCIAMENTO		VENDA	COMUNICACAO DE VENDAS
HISTÓRICO DE QUILOMETRAGEM			
10/12/2023	4332 KM	21/02/2023	2427 KM
25/08/2022	98 KM		

DADOS ESTADUAIS

RESTRIÇÕES

ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

DÉBITOS

CETESB	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00
DERSA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 0,00	MUNICIPAIS	R\$ 0,00
PRF	R\$ 0,00	RENAINF	R\$ 0,00
LICENCIAMENTO	R\$ 0,00	MULTAS	R\$ 0,00
DPVAT	R\$ 0,00		

DADOS NACIONAIS

SITUAÇÃO DO VEÍCULO	CIRCULACAO	SITUAÇÃO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		

DADOS CADASTRAIS

PLACA		CHASSI	
NÚMERO DO MOTOR		NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	
POTÊNCIA	380	CILINDRADAS	2894
RENAVAM		DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	NÃO INFORMADO
MUNICÍPIO / UF	SAO PAULO/SP	CPF/CNPJ FATURADO:	

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

MARCA/MODELO	PORSCHE / MACAN S	ANO FRABRICAÇÃO	2022
ANO DO MODELO	2022	COMBUSTÍVEL	GASOLINA
COR	AZUL	ESPÉCIE	MISTO
NÚMERO DE PASSAGEIROS:	5	PROCEDÊNCIA:	IMPORTADA
SITUAÇÃO VEÍCULO:	CIRCULACAO	IMPORTAÇÃO:	NÃO INFORMADO
DATA DI:	NÃO INFORMADO	NÚMERO DI:	NÃO INFORMADO

FICHA TÉCNICA

TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	CAMIONETA
PESO BRUTO TOTAL	2,58	CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	498
CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO	Nº DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO
CARROCERIA	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO
TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO		

DADOS NACIONAIS

RESTRIÇÕES

ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

INDÍCIO DE SINISTRO

NADA CONSTA

QUANDO APONTADO COMO POSITIVO, HÁ A INDICAÇÃO PROVÁVEL QUE O VEÍCULO POSSA TER TIDO UM ACIONAMENTO EM COMPANHIAS DE SEGUROS POR MOTIVOS DIVERSOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INDICATIVO OU INFORMAÇÃO DE APOIO E REFORÇA-SE A NECESSIDADE DE UMA VISTORIA CAUTELAR FÍSICA COM ANÁLISE DE ESTRUTURA PARA UMA MELHOR TOMADA DE DECISÃO.

INDÍCIO DE SINISTRO 2

NADA CONSTA

QUANDO APONTADO COMO POSITIVO, HÁ A INDICAÇÃO PROVÁVEL QUE O VEÍCULO POSSA TER TIDO UM ACIONAMENTO EM COMPANHIAS DE SEGUROS POR MOTIVOS DIVERSOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INDICATIVO OU INFORMAÇÃO DE APOIO E REFORÇA-SE A NECESSIDADE DE UMA VISTORIA CAUTELAR FÍSICA COM ANÁLISE DE ESTRUTURA PARA UMA MELHOR TOMADA DE DECISÃO.

PARECER TÉCNICO

NADA CONSTA



ESTE DADO É GERADO ESTATISTICAMENTE E NÃO REPRESENTA A SITUAÇÃO FINAL JUNTO A COMPANHIAS DE SEGURO, VISTO QUE OS CRITÉRIOS PARA ACEITAÇÃO SÃO INTERNOS E EXCLUSIVOS DE CADA COMPANHIA E NÃO SÃO COMPARTILHADOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INFORMAÇÃO DE APOIO JUNTAMENTE COM OS DEMAIS ITENS DE SINISTRALIDADE.

CSV

O CSV (Certificado de Segurança Veicular) é um dos processos exigidos pelo Detran para protocolar mudanças que alteraram a configuração de fábrica do veículo incluso classificações ou reclassificação de monta por colisões anotadas por agentes de trânsito.

Esses dados podem ser obtidos acessando o portal do Senatran, no endereço
<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/veiculos/consultar>

VIN - DECODE

CHASSI DECODIFICADO CORRETAMENTE

CHASSI		LOCALIZAÇÃO DA FÁBRICA	ALEMANHA
VEÍCULO	MACAN	TRAÇÃO	NÃO INFORMADO
MARCA	PORSCHE	TIPO DE CARROCERIA	NÃO INFORMADO
COMBUSTÍVEL	NÃO INFORMADO	PAÍS DE ORIGEM	ALEMANHA
FABRICANTE	NÃO INFORMADO	MODELO	MACAN
VERSÃO	NÃO INFORMADO	MOTOR	2.9
ANO MODELO	2022	ANO FABRICAÇÃO	2022
PORTAS	NÃO INFORMADO	CÓDIGO FIPE	035055-9
REGIÃO GEOGRÁFICA	ALEMANHA / IRLANDA / ROMENIA	VERIFICADOR DO SERIAL	OK
QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE IRREGULARIDADES	0
CONCLUSÃO	COMPLETA		

REMARKETING

NADA CONSTA

LOCALIZADOR DE CHASSI E MOTOR (CORTESIA)

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

BASE DE LEILÃO 1

NADA CONSTA

BASE DE LEILÃO 2

NADA CONSTA

BASE DE LEILÃO 3

NADA CONSTA

PREÇO MERCADO E SEGURADORAS (CORTESIA)

STATUS:	NÃO INFORMADO	CÓDIGO FIPE:	035055-9
VIGÊNCIA:	7/2026	ANO MODELO FIPE:	2022
MODELO FIPE:	MACAN S 2.9/3.0 BI-TURBO	FABRICANTE FIPE:	PORSCHE
COMBUSTÍVEL FIPE:	GASOLINA	CHASSI:	
PREÇO FIPE:	R\$ R\$ 453.349,00	PREÇO MÉDIO:	R\$ R\$484,870.00
PREÇO FINANCEIRA:	R\$457,750.00	QUANTIDADE DE REGISTROS:	1
VERSÃO:	S 4X4 3.0 V6 BI-TB PDK	CAMBIO:	AUTOMATICO
POTÊNCIA:	340	ACESSÓRIO:	BASICO
PORTAS:	4	CONFIGURAÇÃO:	SUV COMPACTO

DESVALORIZAÇÃO MÉDIA (CORTESIA)

OBS: A PRIMEIRA LINHA PERCENTUAL É REFERENTE AO ANO ANTERIOR, A SEGUNDA É REFERENTE À DESVALORIZAÇÃO TOTAL

2026	2025	2024	2023	2023
R\$ 453.349,00	R\$ 502.666,00	R\$ 598.396,00	R\$ 702.384,00	R\$ 702.384,00
OKM	↓ -15.99%	↓ -14.80%	↑ 0.00%	↑ 4.97%
	↓ -24.69%	↓ -10.35%	↑ 4.97%	↑ 4.97%
2022				
R\$ 667.541,00				
↑ 0.00%				
↑ 0.00%				

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS (CORTESIA)

NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS

PREÇO DE MERCADO FINANCEIRAS (CORTESIA)

VERSÃO 1: 03901705-9

MARCA	PORSCHE	MODELO	MACAN
CÓDIGO	03901705-9	ANO	2022
CAMBIO	AUTOMATICO	COMBUSTIVEL	GAS.
CONFIGURACAO	SUV COMPACTO	POTENCIA	340
ACESSORIO	BLINDADON3	VERSAO	S 4X4 3.0 V6 BI-TB PDK
PORTA	4	PRECO	R\$511,990.00

VERSÃO 2: 03901702-3

MARCA	PORSCHE	MODELO	MACAN
CÓDIGO	03901702-3	ANO	2022
CAMBIO	AUTOMATICO	COMBUSTIVEL	GAS.
CONFIGURACAO	SUV COMPACTO	POTENCIA	340
ACESSORIO	BASICO	VERSAO	S 4X4 3.0 V6 BI-TB PDK
PORTA	4	PRECO	R\$457,750.00

Observações

- Sempre verifique o site do Detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator a sanções penais.

A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela UNION SOLUTIONS, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e/ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a UNION SOLUTIONS não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

A UNION SOLUTIONS é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a UNION SOLUTIONS qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e/ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a UNION SOLUTIONS é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e/ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e/ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.