

**DADOS GERAIS:**

DATA: 14/05/2026 16:18:56
CLIENTE: PARTICULAR
UNIDADE: VISAO TOTAL ITAIM BIBI

STATUS: CONFORME
Nº DA VISTORIA: [REDACTED]
VISTORIADOR: [REDACTED]

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA: BMW
ANO FAB/MODELO: 2018/2019
PLACA: [REDACTED]
Nº DO CHASSI NO VEÍC.: [REDACTED]
Nº DO CHASSI NA BIN: [REDACTED]
Nº DO CHASSI NO CRLV: [REDACTED]
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.: [REDACTED]
Nº DO CÂMBIO NA BIN: [REDACTED]

MODELO/VERSÃO: I/BMW X4 XDRIVE30I
COR: CINZA
CIDADE: SAO PAULO
Nº DO MOTOR NO VEÍC.: [REDACTED]
Nº DO MOTOR NA BIN: [REDACTED]
Nº DO MOTOR NO CRLV: [REDACTED]
COMBUSTÍVEL: GASOLINA
KM: 56153

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante
217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante
310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:**1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:**1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroceria:

701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroceria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade ANAIZA CORREA VIANA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAO TOTAL ITAIM BIBI, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL ITAIM BIBI apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAO TOTAL ITAIM BIBI, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: ANAIZA CORREA VIANA e CNPJ: 44.470.693/0001-51 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

R IPURINAS, 186 - CEP:04.561-050 - SAO PAULO




FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

DIANTEIRA




DIANTEIRA ESQUERDA 90°




DIANTEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA




TRASEIRA DIREITA 90°




TRASEIRA ESQUERDA 90°



PLACA



LACRE DA PLACA



HODÔMETRO KM




Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: ANAIZA CORREA VIANA e CNPJ: 44.470.693/0001-51 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

R IPURINAS, 186 - CEP:04.561-050 - SAO PAULO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

ETIQUETA DO CINTO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: ANAIZA CORREA VIANA e CNPJ: 44.470.693/0001-51 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

R IPURINAS, 186 - CEP:04.561-050 - SAO PAULO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

ETIQUETA VIS COLUNA




CHASSI



MOTOR




ETIQUETA VIS MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



CAPO



PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO



PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: ANAIZA CORREA VIANA e CNPJ: 44.470.693/0001-51 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

R IPURINAS, 186 - CEP:04.561-050 - SAO PAULO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

PORTA TRASEIRA ESQUERDA



PARALAMA TRASEIRO ESQUERDO



TETO



PORTA MALAS



PARALAMA TRASEIRO DIREITA



PORTA TRASEIRA DIREITA



PORTA DIANTEIRA DIREITA




PARALAMA DIANTEIRO DIREITO





ORIGINALIDADE DA PINTURA




Vistoriador

Auxiliar Conferente



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE