VISTORIAS [redacted]

Número da Vist[redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [redacted]

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				ALCOOL/GASOLINA	VW	VW/T CROSS CL TSI AD
Ano Fab.	**Ano Mod.**	**Capacidade**	**Cor**	**Nr.Motor**	**Nr.Câmbio**	**Kilometragem**
2019	2020	0	LARANJA	[redacted]		60725

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	





OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a [redacted] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

VISTORIAS [redacted]


Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

DIANTEIRA DIREITA 90º



DIANTEIRA ESQUERDA 90º



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM




VISTORIAS [redacted]

Número da Vistor [redacted]

APROVADO

LACRE DA PLACA



PANORÂMICA



TRASEIRA ESQUERDA 90º



TRASEIRA DIREITA 90º



CAIXA DE AR LADO DIREITO



LATERAL DIREITA



VISTORIAS [redacted]


Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

ETIQUETA DO CINTO



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA




ETIQUETA VIS COLUNA



COLUNA CENTRAL DIREITA



FOLHA INTERNA DO TETO OK



VISTORIAS [redacted]

Número da Vistori[redacted]

APROVADO


COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



VISTORIAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



ETIQUETA VIS MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR



VISTORIAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



GRAVACAO PARA BRISA



NÚMERO DO CÂMBIO



MOTOR



CHASSI




VISTORIAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

DOC. DO VEÍCULO




[redacted]

VISTORIAS [redacted]

Número da Vistori[redacted]

APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]